



# ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA MARGHERITA"

*P.tta SS. Salvatore, 1 – 90134 PALERMO –  
Tel. 091 33 44 24 – Fax 091 651 21 06 – [www.reginamargheritapa.it](http://www.reginamargheritapa.it)*



DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI  
Redatto secondo il D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Revisione ed aggiornamento del

## Anno scolastico 2019-20

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

<b>PREMESSA E DEFINIZIONI RICORRENTI .....</b>	<b>5</b>
1.1 DEFINIZIONI RICORRENTI .....	6
<b>2. DATI IDENTIFICATIVI - UBICAZIONE DELL'ISTITUTO .....</b>	<b>12</b>
2.1 DATI DI IDENTIFICAZIONE .....	12
2.2 FIGURE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI.....	13
2.3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE .....	16
<i>A. Attività lavorative del personale docente .....</i>	<i>16</i>
<i>B. Attività lavorative del personale amministrativo .....</i>	<i>16</i>
<i>C. Attività lavorative del personale ausiliario .....</i>	<i>16</i>
<i>D. Attività lavorative del personale a tempo determinato .....</i>	<i>17</i>
<i>E. Attività didattiche degli studenti .....</i>	<i>17</i>
<i>F. Attività Organi Collegiali.....</i>	<i>18</i>
<i>E. Attività rappresentative: .....</i>	<i>18</i>
2.4 ORGANIGRAMMA AZIENDALE – RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	19
2.5 - ATTREZZATURE UTILIZZATE.....	20
2.6 - PRODOTTI CHIMICI IMPIEGATI .....	22
<b>3. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA .....</b>	<b>23</b>
3.1 PRESENZE COMPLESSIVE NELL'ISTITUTO COMPLESSIV. TE .....	24
3.2 - IDENTIFICAZIONE E RIFERIMENTI - PLESSO SEDE .....	25
3.3 DATI OCCUPAZIONALI SEDE .....	29
3.4 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	31
3.5 DESCRIZIONE PLESSO PROTONOTARO .....	36
3.6 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO PROTONOTARO .....	40
3.7 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	41
3.8 DESCRIZIONE PLESSO ORIGLIONE .....	45
3.9 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO ORIGLIONE .....	48
3.10 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	49
3.11 DESCRIZIONE PLESSO CASCINO .....	52
3.12 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO CASCINO .....	56
3.13 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	57
3.14 DESCRIZIONE PLESSO GUZZETTA.....	60
3.15 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO GUZZETTA .....	64
3.16 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	66
<b>3.17</b> DESCRIZIONE SEDE LICEO COREUTICO PLESSO SANTA LUCIA .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.18</b> DATI OCCUPAZIONALI PLESSO SANTA LUCIA .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
3.19 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	73
<b>3.20</b> DESCRIZIONE LOCALI TEATRO POLITEAMA.....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.21</b> DATI OCCUPAZIONALI LOCALI TEATRO POLITEAMA .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
<b>3.22</b> DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
3.23 DOCUMENTAZIONE TECNICA .....	76
3.24 - DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA SPECIFICA .....	78
3.25 DOCUM.NE NECESSARIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	79
3.26 DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA DA CUSTODIRE.....	80
3.27 PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE.....	87
3.28 QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI INFORMATIVI E FORMATIVI.....	94
<b>4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI .....</b>	<b>96</b>
4.1 - CRITERI SEGUITI .....	96
4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI.....	96
4.3 CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI PER MANSIONI .....	130

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

<i>DIRIGENTE SCOLASTICO</i> .....	130
<i>DOCENTI MATERIE TEORICHE</i> .....	130
<i>RISCHI LABORATORI DI INFORMATICA</i> .....	131
<i>ASSISTENTI AMMINISTRATIVI</i> .....	132
<i>COLLABORATORI SCOLASTICI</i> .....	133
<i>ALLIEVI</i> .....	135
<b>4.4 ANALISI PER TIPOLOGIA DI RISCHIO</b> .....	136
<i>ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI</i> .....	138
<i>ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI</i> .....	138
<i>ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI</i> .....	139
<i>ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI</i> .....	139
<i>RISCHIO AMIANTO</i> .....	140
<i>CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)</i> .....	140
<i>UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI</i> .....	142
<b>4.5 ANALISI RISCHI PER LOCALI</b> .....	145
<i>FATTORI AMBIENTALI</i> .....	145
<i>CONDIZIONI GENERALI DELL'AMBIENTE</i> .....	145
<i>CONDIZIONI MICROCLIMATICHE</i> .....	145
<i>CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE</i> .....	146
<i>INQUINAMENTO INDOOR</i> .....	147
<i>INQUINAMENTO DA RUMORE</i> .....	148
<b>4.6 SCHEDE DEI RISCHI RITENUTI RILEVANTI NELL'ISTITUTO</b> .....	150
<i>LABORATORI DI INFORMATICA</i> .....	150
<i>LABORATORI DI: (SCIENZE – FISICA)</i> .....	152
<b>4.7 - VALUTAZIONE NUMERICA DEI RISCHI</b> .....	154
<b>4.8 DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO</b> .....	159
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: didattica teorica</i> .....	159
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Laboratorio tecnico-manuale o scientifico</i> .....	160
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività artistiche collaterali</i> .....	161
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ginnico sportiva</i> .....	162
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di recupero e sostegno</i> .....	163
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ufficio</i> .....	164
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collaboratore scolastico</i> .....	165
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia pavimenti</i> .....	166
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Lavaggio manuale pavimenti</i> .....	167
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia superfici verticali</i> .....	168
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia e disinfezione servizi igienici</i> .....	169
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività straordinarie periodiche</i> .....	170
<i>ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività controllo flussi di persone</i> .....	171
<b>4.8 RIEPILOGO RISCHI INDIVIDUATI</b> .....	172
<b>4.5 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO</b> .....	204
<b>5.0 RIFERIMENTI ALLE NORMATIVE TECNICHE</b> .....	210
<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i> .....	213
<i>Formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP</i> .....	213
<b>6.0 SPECIFICHE DEI DPI DA DISTRIBUIRE AI LAVORATORI</b> .....	214
<b>6.1 ADDETTI AI SERVIZI SCOLASTICI</b> .....	214
<b>7 - AZIONI DA INTRAPRENDERE</b> .....	221
<b>7.1 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI</b> .....	222
<i>Misure di sicurezza per i fruitori di laboratori e aule didattiche</i> .....	222
<i>Misure di sicurezza per evitare le folgorazioni</i> .....	225
<i>Misure per evitare problemi durante l'utilizzo dei videoterminali</i> .....	226
<i>Misure di sicurezza per evitare danni alla salute dovuti alle cadute dall'alto</i> .....	226

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

<i>Misure per l'utilizzo in sicurezza di scale portatili .....</i>	226
<i>Regole specifiche per l'uso di scale semplici .....</i>	227
<i>Regole specifiche per l'uso di scale doppie .....</i>	228
<i>Stati di non salute connessi al lavoro .....</i>	228
<i>Fatica mentale .....</i>	229
<i>Stress .....</i>	229
<i>Malattie psicosomatiche .....</i>	232
<i>Posture .....</i>	232
<i>Rischi specifici delle lavoratrici madri .....</i>	233
<i>Esempi di comportamenti errati o pericolosi.....</i>	233
<b>8. INDICAZIONE DELLE MISURE DEFINITE .....</b>	<b>236</b>
8.1 RIFERIMENTI.....	236
8.2 ALLEGATI .....	236
8.3 GLOSSARIO MINIMO.....	237
8.4 NOTA FINALE ED ATTESTAZIONE DATA CERTA.....	242
8.5 GIUSTIFICAZIONE RISCHI .....	243

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

## **PREMESSA E DEFINIZIONI RICORRENTI**

### SIGNIFICATO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La presente relazione è il risultato di un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e smi.

Consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività lavorativa, volto a stabilire:

- Cosa può provocare lesioni o danni
- Se è possibile eliminare i pericoli
- Quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi che non è possibile eliminare.

Sulla base delle disposizioni contenute nelle norme dei vari titoli del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro di quest'impresa ha proceduto allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi e quindi alla compilazione del documento finale secondo le modalità contenute nell'articolo 29 del citato decreto.

### **La stesura del presente documento è utilizzata come base per:**

a)	Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
b)	Monitorare se sono state introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie
c)	Fornire agli organi di controllo una prova che la valutazione è stata effettuata
d)	Provvedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o insorgenza di nuovi rischi

Il presente documento contiene:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'elenco delle anomalie riscontrate con l'attribuzione a chi spettano gli interventi da effettuare per l'eliminazione delle stesse;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- d) suggerimenti del RSPP per affrontare le problematiche relative alla sicurezza;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

e) le specifiche dei DPI da distribuire ai lavoratori;

Il documento è custodito presso la Direzione e verrà rielaborato in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

## 1.1 Definizioni Ricorrenti

**Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

**Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.

**Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

**Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

**Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

**Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

**Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

**Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Servizio di prevenzione e protezione dei rischi** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

**Addetto al servizio di prevenzione e protezione** : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

**Medico competente**: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)

**Art. 1**

*Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:*

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;*
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;*
- c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;*
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.*

*I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.*

*Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".*

*I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.*

**Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

**Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

**Salute :** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

**Sistema di promozione della salute e sicurezza :** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

**Prevenzione** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

**Agente** L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

**Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

**Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

**Linee Guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

**Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

**Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

**Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

**Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

**Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

**Responsabilità sociale delle Imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

**Libretto formativo del cittadino:** libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del <i>D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</i></b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

## 2. DATI IDENTIFICATIVI - UBICAZIONE DELL'ISTITUTO

### 2.1 Dati di identificazione

<b>Istituto Scolastico</b>	
Denominazione Istituto	<b>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "R. MARGHERITA"</b>
Datore di Lavoro	<b>Prof. Domenico Di Fatta</b>
C.F./P.IVA	<b>80019900820</b>
Tel.	<b>091334424</b>
<b>Sede</b>	
Comune	<b>Palermo</b>
Indirizzo	<b>Piazzetta SS. Salvatore</b>
ASL competente	<b>N°. 1</b>
Telefono	<b>091334424</b>
Fax	<b>0916512106</b>
e-mail	<a href="mailto:Papm04000v@istruzione.it"><b>Papm04000v@istruzione.it</b></a>
<b>Plesso: "Protonotaro"</b>	
Comune	<b>Palermo</b>
Indirizzo	<b>Via Protonotaro</b>
Telefono	<b>////////</b>
Fax	<b>////////</b>
<b>Plesso: "Origlione"</b>	
Comune	<b>Palermo</b>
Indirizzo	<b>Piazzetta SS. Salvatore</b>
Telefono	<b>////////</b>
Fax	<b>////////</b>
<b>Plesso: "Cascino"</b>	
Comune	<b>Palermo</b>
Indirizzo	<b>Via Casa Professa</b>
Telefono	<b>0916612113</b>
Fax	<b>////////</b>
<b>Plesso: "Guzzetta"</b>	
Comune	<b>Palermo</b>
Indirizzo	<b>Piazzetta Guzzetta</b>
Telefono	<b>091331662</b>
Fax	<b>0916023567</b>
<b>Sede Liceo Coreutico</b>	
Comune	<b>Palermo</b>
Indirizzo	<b>Via Dell'Arsenale, 62</b>
Telefono	<b>////////</b>
Fax	<b>////////</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	<b>Ing. Antonio Franco</b>
Indirizzo studio	<b>Via A. Pacinotti, 34 - 9015 Palermo</b>
Tel.	<b>338 7030780</b>
e-mail	<b>franco-antonio@libero.it</b>
Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)	<b>Fiduciari di plesso</b>
Responsabile dei lavoratori sulla Sicurezza (RLS)	<b>Prof.ssa Riccobono Marilena – Sig. Martorana Vincenzo – Prof. Vaglica Giov. Battista</b>
Tel.	<b>//////////</b>
e-mail	<b>//////////</b>

## 2.2 Figure professionali dei lavoratori

Per quanto riguarda le figure professionali presenti all'interno dell'istituzione scolastica, per cui viene effettuata la presente valutazione dei rischi, sono le seguenti:

**Personale direttivo:** il Dirigente scolastico che svolge un'attività paragonabile a un dirigente di azienda, e quindi elabora il DVR in ottemperanza all'art. 17 del D.lgs. 81/08 collaborato dal RSPP, è coadiuvato dal 1<sup>^</sup> collaboratore vicario, dai fiduciari e dal DSGA ora tutti riconosciuti come "Dirigenti". Il DSGA ed il 1<sup>^</sup> collaboratore vicario sono presenti generalmente nella sede mentre i fiduciari di plesso sono presenti nelle realtà operative decentrate (succursale), i quali svolgono funzioni di coordinamento per conto del Capo d'istituto nelle sedi distaccate. Le attività svolte dal personale direttivo si collocano nell'ambito di quelle extra didattiche (attività direttiva amministrativa), e vengono svolte prevalentemente negli uffici. Pertanto, oltre ai rischi trasversali, legati alle condizioni generali dei locali in cui si svolge l'attività, il personale con mansioni direttive può essere esposto a rischi legati all'uso di videoterminali (sempre meno di 20 ore settimanali - vedi disposizione di servizio del DS soprattutto per il personale di segreteria), allo stress derivante dalle responsabilità di cui è investito, ecc.

**Docente:** svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

disposizione dall'istituto, condivide con il Capo d'Istituto la responsabilità della linea di insegnamento da adottare. Le attività sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la didattica teorica e alcune attività collaterali, nei laboratori tecnici, nel caso di esercitazioni pratiche, nelle palestre negli spazi esterni dell'istituto, nel caso di attività ginnico sportiva.

**DSGA:** si occupa della gestione amministrativa-contabile dell'istituto utilizzando attrezzature tipo fax, fotocopiatrici e videoterminali.

**PERSONALE AMMINISTRATIVO:** svolge attività tipiche degli uffici mediante l'ausilio di attrezzature ad alimentazione elettrica (quali PC, fax, stampanti, fotocopiatori, ...) e manuali (quali tagliacarta, spillatrici, ecc.) in generale adeguate all'uso che se ne richiede.

Si precisa che, su suggerimento del RSPP, per evitare di superare le 20 ore settimanali di utilizzo medio del PC il Ds ha emanato una disposizione di servizio che impone il riposo previsto dalla normativa dopo 2 ore di utilizzo dei video terminali e tale disposizione di servizio è stata inclusa negli ordini di servizio del DSGA (vedi dichiarazione sottoscritta dal dipendente).

**Collaboratore scolastico:** (Ex Bidello) provvede ai servizi generali della scuola, i suoi compiti sono quelli legati all'accoglienza e alla sorveglianza degli alunni prima dell'inizio delle lezioni e durante gli intervalli, in alcuni casi alle pulizie dei locali dell'istituto, oltre a svolgere alcune commissioni su richiesta dei docenti (fotocopie, rifornimento di materiale di cancelleria, ecc.). I rischi a cui è sottoposto il personale addetto sono essenzialmente quelli connessi alle condizioni generali dell'edificio (rischi trasversali), alla movimentazione dei carichi ed all'uso degli agenti chimici.

**Studenti:** gli studenti sono da considerarsi lavoratori se nelle loro attività è previsto l'uso di laboratori, per cui è possibile che siano esposti ad agenti chimici, fisici e biologici, oppure che vengano utilizzate attrezzature, compresi i videoterminali.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

L'elenco dei lavoratori che svolgono la loro attività all'interno dell'istituto è reperibile negli archivi informatici e cartacei presenti nella segreteria amministrativa.

**L'elenco dei lavoratori che svolgono la loro attività all'interno dell'istituto è reperibile negli archivi informatici e cartacei presenti nella segreteria amministrativa.**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

## 2.3 Descrizione delle attività svolte

Le attività sono svolte dai lavoratori (docenti, tecnici, ausiliari, personale amministrativo) a cui sono equiparati gli studenti, nei termini già indicati nel paragrafo precedente.

### A. Attività lavorative del personale docente

L'attività del personale docente si esplica secondo la funzione prevista dalla normativa vigente, art. 395 del D. Lgs. n° 297/94, compresa l'attività di vigilanza sugli alunni in consegna.

- Attività d'insegnamento in aula;
- La formazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascuna classe, da realizzarsi in momenti non coincidenti con l'orario di lezione;
- La realizzazione di iniziative educative in aule speciali o laboratori, con la possibilità di uso di apparecchi multimediali e/o informatici;
- La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- I colloqui individuali con i genitori degli alunni.

### B. Attività lavorative del personale amministrativo

- L'attività del personale amministrativo statale si esplica secondo la funzione prevista dalla normativa vigente e le definizioni poste dalle norme contrattuali e viene svolta quasi esclusivamente in direzione e presso la segreteria dell'istituto e possono ricoprire incarichi in seno al SPP.

Profilo: responsabile amministrativo

Utilizza apparecchiature videoterminali per un tempo inferiore alle 2 ore e 15 minuti consecutive.

### C. Attività lavorative del personale ausiliario

L'attività del personale non docente ausiliario, è regolata dalle intese contrattuali vigenti e si esplica secondo la funzione prevista per il personale ausiliario statale. Competono al personale ausiliario statale presso le scuole:

- Operazioni di pulizia in tutti i locali dell'istituto generalmente al termine delle attività didattiche o quando delle necessità oggettive lo richiedano e specificatamente:
  - Pulizia giornaliera degli ambienti scolastici utilizzati quotidianamente, servizi igienici, palestra e i luoghi di passaggio abituale;
  - Pulizia periodica delle superfici vetrate;
  - Pulizia degli spazi esterni;
  - Pulizia periodica dei locali di deposito;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

- Trasporto degli arredi e altri materiali da e per le aule;
- Commissioni interne (circolari, messaggi ecc.)
- Vigilanza continua degli ingressi;
- Apertura e chiusura degli accessi;
- Sorveglianza sugli alunni in caso di necessità;
- Assistenza ai minori non autonomi;
- Comando e uso quadro elettrico generale e di piano;
- Comando dei segnali acustici di segnalazione e avvertimento;
- Uso di macchine semplici (fotocopiatrice, proiettore, videoregistratore ecc.)
- Uso di apparecchiature per il lavaggio dei pavimenti;
- Affissioni nella scuola;
- Riordino di materiale;
- Conservazione e distribuzione del materiale di pulizia in luoghi opportunamente destinati;
- Raccolta e trasporto dei sacchi di rifiuti solidi;
- Uso impianti termici per acqua calda;
- Incarichi in seno al SPP.

#### **D. Attività lavorative del personale a tempo determinato**

L'attività del personale non docente fornito da altro ente o associazione o cooperativa, è regolata dalle intese contrattuali.

#### **E. Attività didattiche degli studenti**

Gli studenti accedono a scuola all'inizio delle lezioni come fissato dal consiglio di circolo o di istituto, in tale fase di ingresso la vigilanza compete congiuntamente al personale ausiliario di vigilanza all'ingresso e alle scale ed al personale docente. Nel caso di classe scoperta per assenza del docente titolare, si provvede alla vigilanza nei modi indicati dal regolamento di Istituto.

Nell'orario di lezione gli studenti alla presenza dei docenti designati svolgono attività formative sotto la responsabilità dell'insegnante.

Tali attività promuovono anche l'educazione alla salute (ricerca del benessere e della sicurezza) affinché siano evitate situazioni di pericolo per la salute psicofisica dei minori. Saltuariamente svolgono attività didattiche con apparecchiature fornite di videoterminale. Nei casi in cui siano preordinate dall'insegnante attività formative in ambienti speciali o in laboratorio, compete al docente l'adozione di ogni cautela al fine di garantire efficacia alle attività programmate, nel rispetto della salute fisica dei minori.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 2	

## **F. Attività Organi Collegiali**

Con riferimento alla normativa vigente del D.L. VO n° 297/94, nella scuola si devono realizzare momenti di partecipazione democratica aperti ai genitori. Ciò comporta lo svolgimento di sedute dei seguenti organi collegiali con la componente genitori:

- Consiglio di Istituto – Circolo con le componenti elette e con l'apertura delle sedute al pubblico;
- Consigli di classe con i genitori eletti;
- Collegio dei Docenti con gli insegnanti in servizio.

Periodicamente si tengono nelle scuole le elezioni, con cadenza annuale per i rappresentanti di classe, con cadenza triennale per i componenti il Consiglio di Istituto . Circolo.

Nella scuola si tengono in orario scolastico assemblee di classe e di Istituto con la presenza dei genitori degli alunni.

## **E. Attività rappresentative:**


Consistente nelle rappresentazioni di spettacoli e/o intrattenimento, che vengono svolta in idonei locali alla presenza personale docente.

L'edificio scolastico può ospitare, oltre alle attività principali sopra descritte, altre attività di carattere periodico e straordinario, che sono comunque da considerare quali ad esempio:

- Elezioni e referendum.

Per quanto riguarda, invece, la gestione del personale, delle attrezzature e degli arredi, la competenza è ripartita tra il Dirigente Scolastico e DSGA.

## 2.4 Organigramma Aziendale – Ruoli e responsabilità



IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

## Flusso della comunicazione



## 2.5 - Attrezzature utilizzate

A servizio dell'istituto sono presenti, all'interno delle strutture, le seguenti macchine ed attrezzature, suddivise per tipo di attività.

### Attività didattica

- Lavagne (in ardesia; plastificata...) sulle quali si scrive con gesso, pennarelli, ecc.
- LIM
- Banchi o cattedre
- Armadi
- Suppellettili scolastici

### Attività amministrativa

- Scrivanie
- Personal computer
- Stampanti
- Fotocopiatori

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

- Calcolatrice ad alimentazione elettrica
- Apparecchi telefonici
- Apparecchi invio ricezione fax

### Attività di laboratorio

#### *Laboratorio d'informatica*

- Scrivanie
- Personal computer
- Videoproiettore
- Stampanti

### Attività di pulizia dei locali

- Scope, strizzatori, palette per la raccolta, guanti, secchi, stracci, scale portatili ecc.

### Attività ginnica

- Spalliera a muro
- Canestri e palloni per il basket
- Rete e palloni per la pallavolo
- Materasso e attrezzi ginnici

### Attività rappresentative

- Impianto stereo
- Impianto di amplificazione
- Microfoni

### Attività collaterali

- Fotocamere digitali
- Macchine fotografiche
- Videocamere
- Televisori
- Microfoni

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

- Impianto stereo
- Video registratore
- Video proiettore

Le macchine e gli utensili sopra indicati e riscontrati all'atto della ricognizione rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente e hanno, ove obbligatoria, marchio CE.

Gli impianti tecnologici presenti nell'immobile sono mantenuti e verificati da ditte specializzate incaricate dal Datore di Lavoro e/o dal proprietario dell'immobile.

## **2.6 - Prodotti chimici impiegati**

I prodotti chimici impiegati durante lo svolgimento delle attività previste sono:

1. attività didattica nelle scuole:	– prodotti chimici di laboratorio acquistati dal commercio, gesso pennarelli, colle, etc.
2. attività amministrativa:	– toner per fotocopiatrice e stampanti, colle, etc.
3. servizi scolastici:	– prodotti per la pulizia di tipo domestico pronti per l'uso

### 3. Organizzazione della sicurezza

Dirigente Scolastico

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ADDETTI ALLE EMERGENZE
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Addetti al Primo soccorso
Addetti Servizio Prevenzione e Protezione	Addetti Antincendio ed Evacuazione

Rappresentante dei lavoratori  
per la sicurezza

Medico Competente  
*Solo in presenza situazioni di rischio  
che richiedano la sorveglianza sanitaria*

**L'elenco completo del personale interno alla scuola è visibile consultando l'area personale del software utilizzato per la gestione del personale.**

INCARICO	NOME - COGNOME
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta
RSPP	Antonio Franco
RLS	Prof.ssa Riccobono Marilena – Sig. Martorana Vincenzo - Prof. Vaglica Giov. Battista
Medico competente	Np

### 3.1 PRESENZE COMPLESSIVE NELL'ISTITUTO COMPLESSIV.TE

	N. Totale
STUDENTI	2204
CORPO DOCENTE	306
PERSONALE AUSILIARIO/TECNICO	26
PERS.LE AMM.VO E DI SEGRETERIA	15
COOP. OPEROSA	7
<b>TOTALE</b>	<b>2558</b>

I numeri sopra riportati relativi agli alunni non tengono conto delle assenze giornaliere, degli eventuali ritiri durante l'anno scolastico.

#### NOTE

1. l'organizzazione del personale, la formazione delle classi, il numero di insegnanti e di allievi dipende da DS;
2. la messa a norma dell'immobile, la manutenzione e tutto ciò che riguarda lavori edili, impiantistici dipende dal proprietario;
3. la dotazione e il reperimento di attrezzature, componenti di arredo, macchinari dipende da DS;
4. il personale ausiliario dipende da DSGA.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

## 3.2 - Identificazione e riferimenti - Plesso Sede

Ubicato in Palermo in piazzetta SS. Salvatore

Nelle strutture della sede sono presenti: Liceo

### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Provincia Regionale di Palermo

Referente per l'edificio scolastico

### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

#### Piano terra

N	Descrizione
01	Atrio
01	Locale Teatro
01	Sala Docenti
05	Aule
01	Locale Palestra scoperta
01	Locale Bar
01	Sportello Europeo
01	Servizi igienici

#### Piano primo

N	Descrizione
01	Atrio
07	Aule
02	Servizi igienici

#### Piano secondo

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

N	Descrizione
01	Ufficio Presidenza
01	Ufficio Personale
01	Ufficio Tecnico/Protocollo
01	Ufficio Alunni
01	Atrio fronte Ufficio Presidenza
01	Ufficio DSGA
01	Ufficio Vicepresidenza
02	Servizi igienici
01	Ufficio Contabilità
03	Aule
01	Ufficio Magazzino
01	Atrio fronte Ufficio Alunni
01	Locale Server (C.E.D.)
01	Ufficio Assistenti Tecnici
05	Aule
01	Locale archivio
01	Servizi igienici
01	Laboratorio di Chimica
01	Locale Museo

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati a piano terra ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

**Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:**

- ⇒ Aereazione dei locali, lasciando qualche finestra aperta, per diminuire l'umidità se presente in alcune zone dell'immobile
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi nel plesso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico (almeno n°4 - n°2 previste del DM 26.8.92 e n°2 previste dal DM 21.3.18)
- ⇒ Aumento del numero di estintori qualora non funzioni l'impianto fisso antincendio
- ⇒ Chiusura e divieto di accesso nelle aule interessate ad infiltrazioni di acqua.
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m<sup>2</sup> ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Eliminazione degli oggetti sopra gli armadi e del materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione (Gli addetti alla prevenzione incendi, nei plessi privi della conformità antincendio, devono frequentare corso per addetti antincendio rischi elevati)
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri
- ⇒ Incarico a due collaboratori scolastici di presidiare le uscite dell'edificio nelle ore di maggior afflusso delle persone (ingresso, intervallo ed uscita degli allievi)
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)

- ⇒ Incarico settimanale per il controllo del corretto funzionamento delle lampade di emergenza ed estintori
- ⇒ Momenti formativi - informativi con gli allievi, in particolar modo ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Posizionamento di armadi ed arredi scolastici per coprire quanto possibile le cassette di derivazione dell'impianto elettrico, specialmente dove sono presenti tracce di umidità
- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico qualora siano danneggiate
- ⇒ Transennamento di parti esterne se lo stato degli intonaci dovesse essere precario
- ⇒ Utilizzazione dell'immobile solo ed esclusivamente nelle ore diurne se dovesse esserci in cattivo funzionamento dell'illuminazione di emergenza, nelle more dovranno essere state fornite torce a batteria al personale
- ⇒ Utilizzo di fischietti o segnalazioni con megafono per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico o in assenza della sirena autoalimentata
- ⇒ Verifica periodica dello stato degli intonaci interni a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua
- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali dei quadri elettrici

### 3.3 Dati occupazionali sede -

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Domenico Di Fatta
Docente collaboratore	Luigi Di Bartolo
Docente coordinatore	Lombardo Michele

	N° Totale
Studenti	433
Corpo Docente	59
Personale Ausiliario/Tecnico	10
Personale Amm.vo e di segreteria	16
Coop. Operosa	1

PIANO	Studenti	Di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amm.vi	TOTALE
Terra	160	10	19	3	0	182
Primo	159	5	24	1	0	184
Secondo	114	4	16	7	16	153
TOTALE	433	19	59	11	16	519

#### **DIRETTORI RESPONSABILI DI LABORATORIO:**

N°	LABORATORIO-AULE SPECIALI	RESPONSABILE	Sostituto	Plesso
1	CHIMICA	Giachille Michele	////////////////////	Centrale
2	TEATRO	Corrao Giovanni	////////////////////	Centrale
3	AULA ELEFANTE	Corrao Giovanni		Centrale
4	AULA 6	Cutrona Piera		Centrale
5	AULA 7	Cutrona Piera		Centrale

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. (DM 26/8/92 art. 1.2):

Presenze medie effettive (DM 26/8/92 art. 1.2):

*Il Ds ha provveduto ad un attento controllo delle presenze medie effettive all'interno dell'istituto al fine di determinare il numero medio di presenze contemporanee di alunni e di personale docente e non docente nell'edificio per verificare se fosse stato necessario conseguire l'attestato di idoneità da parte della squadra degli addetti alle emergenze a causa delle difficoltà di reperire fondi per sostenere l'onere economico di detti esami. A tal fine si sono formate classi con un numero tale di ragazzi che permettono di mantenere le presenze medie giornaliere al disotto delle 300 unità (considerando le assenze giornaliere) e limitando gli accessi agli estranei per un massimo di 10 unità*

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

- Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
- Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;**
- Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

### 3.4 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

**Oggetto: Deleghe al personale nel**

**Sede Centrale**

<b>Deleghe al personale nel</b>		<b>Sede Centrale</b>	
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Luigi Di Bartolo	
Diffusione ordine di evacuazione	A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI		
Chiamata di soccorso	Sciurba Anna Maria Elvira	Giglio Anna Maria	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Luigi Di Bartolo	
Interruzione energia elettrica/gas	Giglio Anna Maria	Di Maggio Vincenzo	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	Sicilia Concetta	Pisano Francesca	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	Di Maggio Vincenzo	Sicilia Concetta	
Controllo apertura cancelli su via ischia	Di Maggio Vincenzo	Pisano Francesca	
Responsabile laboratorio	Giachille Michele		Lab. Fisica
Responsabile laboratorio	Corrao Giovanni		Sala Teatro
Responsabile laboratorio	Corrao Giovanni		Lab. Informatica Aula Elefante
Incaricato al Primo soccorso	Sicilia Concetta	Di Maggio Vincenzo	Intero edificio
Incaricato al Primo soccorso	Pisano Francesca	-----	Intero edificio

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

Incaricato prevenzione incendi	Pisano Francesca	Di Maggio Vincenzo	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Sicilia Concetta	-----	Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Domenico Di Fatta		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Luigi Di Bartolo		
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		
R.L.S.	Vaglica Giov. Battista - Riccobono Marilena - Martorana Vincenzo		

<b>INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL</b>			<b>Sede Centrale</b>
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Luigi Di Bartolo	
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Luigi Di Bartolo	
Incaricato al Primo soccorso	Sicilia Concetta	Di Maggio Vincenzo	Intero edificio
Incaricato al Primo soccorso	Pisano Francesca	-----	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Pisano Francesca	Di Maggio Vincenzo	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Sicilia Concetta	-----	Intero edificio
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> Elaborato ai sensi del <b>D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

## PRESIDI ANTINCENDIO

### Legenda

Mezzi di estinzione: <b>M</b> = Idrante, <b>E</b> = Estintore, <b>N</b> = Naspo	Tipo: <b>P</b> = Polvere, <b>CO<sub>2</sub></b> = Anidride carbonica, <b>AC</b> = Acqua,
--	---

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
<b>PIANO TERRA</b>				
Portineria	E	P		
Portineria	E	P		
Corridoio	E	P		
Corridoio	E	P		
Refettorio	E	P		
Refettorio	E	P		
Palestra	E	P		
Palestra	E	P		
Aula Europa	E	CO <sub>2</sub>		
Aula Europa	E	CO <sub>2</sub>		
Bar	E	P		
<b>PIANO PRIMO</b>				
1°P	E	P		
1°P	E	P		
Magazzino	E	P		
Quadro elettrico	E	CO <sub>2</sub>		
<b>PIANO SECONDO</b>				
Aula informatica 7	E	CO <sub>2</sub>		
Aula informatica 7	E	CO <sub>2</sub>		
Aula informatica 6	E	CO <sub>2</sub>		
Aula informatica 6	E	CO <sub>2</sub>		
Corridoio	E	P		
Corridoio	E	P		
Corridoio	E	P		
Aula informatica 5	E	CO <sub>2</sub>		
Aula informatica 5	E	CO <sub>2</sub>		
Ingr. Segret. alunni	E	P		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

Segreteria alunni	E	CO2		
Ufficio Ass.te tecnico	E	P		
Ufficio Ass.te tecnico	E	CO2		
Aula 7	E	CO2		
Ingr. Presidenza	E	CO2		
Segreteria alunni	E	CO2		
Segreteria docenti	E	CO2		
Presidenza	E	CO2		
Presidenza	E	CO2		
Ufficio DSGA	E	CO2		
Aule Presidenza	E	CO2		
Corridoi aule chimica	E	CO2		
Laboratorio Fisica	E	P		
Aule Informatica	E	P		
Aula chimica	E	CO2		
Aula scienze	E	CO2		
Aula Informatica	E	CO2		
Aula Informatica	E	CO2		
Laboratorio Fisica	E	CO2		
Magazzino	E	P		
Magazzino	E	CO2		
Corridoio	E	P		
Corridoio	E	P		
Ufficio contabilità	E	CO2		
<b>ESTERNO EDIFICIO</b>				
<b>Attacco UNI 70</b>		<b>Ac</b>		

- Controllo dei presidi antincendio - verifica di:
- condizioni generali di estintori, manichette,
  - raccordi e valvole;
  - peso dell'estintore;
  - pressione interna mediante manometro;
  - integrità del sigillo.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

**N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO**

**Ricordarsi:**

**Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.**

### 3.5 DESCRIZIONE PLESSO PROTONOTARO

Ubicato in Palermo via Protonotaro

Nelle strutture della sede sono presenti: Liceo

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Provincia Regionale di Palermo

Referente per l'edificio scolastico

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

##### Piano terra

N	Descrizione
01	Atrio
01	Aula
01	Sala docenti

##### Piano ammezzato

N	Descrizione
01	Atrio ingresso
07	Aule
04	Servizi igienici
01	Servizi igienici – fuori servizio
01	Locale magazzino

##### Piano primo

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

N	Descrizione
01	Atrio ingresso
09	Aule
05	Servizi igienici
02	Locale magazzino

### **Piano secondo**

N	Descrizione
01	Atrio ingresso
10	Aule
05	Servizi igienici
01	Locale cucina
01	Locale magazzino

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati a piano terra ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

### **Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:**

- ⇒ Aereazione dei locali, lasciando qualche finestra aperta, per diminuire l'umidità se presente in alcune zone dell'immobile
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi nel plesso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico (almeno n°4 - n°2 previste del DM 26.8.92 e n°2 previste dal DM 21.3.18)
- ⇒ Aumento del numero di estintori qualora non funzioni l'impianto fisso antincendio

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

- ⇒ Chiusura e divieto di accesso nelle aule interessate ad infiltrazioni di acqua.
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m<sup>2</sup> ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Eliminazione degli oggetti sopra gli armadi e del materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione (Gli addetti alla prevenzione incendi, nei plessi privi della conformità antincendio, devono frequentare corso per addetti antincendio rischi elevati)
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri
- ⇒ Incarico a due collaboratori scolastici di presidiare le uscite dell'edificio nelle ore di maggior afflusso delle persone (ingresso, intervallo ed uscita degli allievi)
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)
- ⇒ Incarico settimanale per il controllo del corretto funzionamento delle lampade di emergenza ed estintori
- ⇒ Momenti formativi - informativi con gli allievi, in particolar modo ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Posizionamento di armadi ed arredi scolastici per coprire quanto possibile le cassette di derivazione dell'impianto elettrico, specialmente dove sono presenti tracce di umidità

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico qualora siano danneggiate
- ⇒ Transennamento di parti esterne se lo stato degli intonaci dovesse essere precario
- ⇒ Utilizzazione dell'immobile solo ed esclusivamente nelle ore diurne se dovesse esserci in cattivo funzionamento dell'illuminazione di emergenza, nelle more dovranno essere state fornite torce a batteria al personale
- ⇒ Utilizzo di fischietti o segnalazioni con megafono per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico o in assenza della sirena autoalimentata
- ⇒ Verifica periodica dello stato degli intonaci interni a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua
- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali dei quadri elettrici.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

### 3.6 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO PROTONOTARO

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Domenico Di Fatta
Docente collaboratore	Monterosso Patrizia
Docente coordinatore	Emma Silvia

	N° Totale
Studenti	646
Corpo Docente	83
Personale Ausiliario/Tecnico	5
Personale Amm.vo e di segreteria	0
Coop. Operosa	2

PIANO	Studenti	Di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amm.vi	TOTALE
Terra/Piano Rialzato	164	3	23	3	0	190
Primo	223	2	28	2	0	253
Secondo	259	1	32	2	0	293
TOTALE	646	6	83	7	0	736

N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. (DM 26/8/92 art. 1.2):

Presenze medie effettive (DM 26/8/92 art. 1.2):

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

- Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
- Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;**
- Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

### 3.7 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

Deleghe al personale nel		Plesso Protonotaro	
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Monterosso Patrizia	
Diffusione ordine di evacuazione	A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI		
Chiamata di soccorso	Zambito Carmelo	Fanni Silvana	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Monterosso Patrizia	
Interruzione energia elettrica/gas	Fanni Silvana	Zambito Carmelo	Intero edificio
Interruzione energia elettrica/gas	Gentili Leonardo	Garau Sandra	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	Fanni Silvana	Gentili Leonardo	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	Fanni Silvana	Zambito Carmelo	
Controllo apertura cancelli su via	Fanni Silvana	Zambito Carmelo	
Addetto al Pronto soccorso	Fanni Silvana	Marzullo Pietro	Intero edificio
Addetto al Pronto soccorso	Garau Sandra	----	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Fanni Silvana	Zambito Carmelo	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Gentili Leonardo	----	Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Domenico Di Fatta		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Monterosso Patrizia
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta
R.S.P.P.	Antonio Franco
R.L.S.	Vaglica Giov. Battista - Riccobono Marilena - Martorana Vincenzo

INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL		<b>Plesso Protonotaro</b>	
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Monterosso Patrizia	
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Monterosso Patrizia	
Addetto al Pronto soccorso	Fanni Silvana	Marzullo Pietro	Intero edificio
Addetto al Pronto soccorso	Garau Sandra	----	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Fanni Silvana	Zambito Carmelo	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Gentili Leonardo	----	Intero edificio
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

## PRESIDI ANTINCENDIO

### ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO

#### Legenda

Mezzi di estinzione: <b>M</b> = Idrante, <b>E</b> = Estintore, <b>N</b> = Naspo	Tipo: <b>P</b> = Polvere, <b>CO<sub>2</sub></b> = Anidride carbonica, <b>AC</b> = Acqua,
--	---

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE (nome della ditta)	VARIE
<b>PIANO TERRA</b>				
Portineria	E	P		
Portineria	E	P		
Portineria	E	P		
Portineria	E	P		
Portineria	E	P		
Cic	E	P		
	E	CO <sub>2</sub>		
	E	CO <sub>2</sub>		
	E	P		
<b>PIANO PRIMO</b>				
1° P	E	P		
1° P	E	P		
1° P	E	P		
1° P	E	P		
<b>PIANO SECONDO</b>				
2° P	E	P		
2° P	E	P		
2° P	E	P		
2° P	E	P		
<b>ESTERNO EDIFICIO</b>				
Attacco UNI 70		Ac		

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO

**Ricordarsi:**

**Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.**

### 3.8 DESCRIZIONE PLESSO ORIGLIONE

Ubicato in Palermo in piazzetta SS. Salvatore

Nelle strutture della sede sono presenti: Liceo

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Provincia Regionale di Palermo

Referente per l'edificio scolastico

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

##### Piano terra

N	Descrizione
01	Atrio Ingresso

##### Piano primo

N	Descrizione
01	Atrio Ingresso
04	Aule
01	Servizi igienici
01	Locale biblioteca

##### Piano secondo

N	Descrizione
01	Atrio Ingresso
04	Aule
02	Servizi igienici

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati a piano terra ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

**Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:**

- ⇒ Aereazione dei locali, lasciando qualche finestra aperta, per diminuire l'umidità se presente in alcune zone dell'immobile
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi nel plesso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico (almeno n°4 - n°2 previste del DM 26.8.92 e n°2 previste dal DM 21.3.18)
- ⇒ Aumento del numero di estintori qualora non funzioni l'impianto fisso antincendio
- ⇒ Chiusura e divieto di accesso nelle aule interessate ad infiltrazioni di acqua.
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m<sup>2</sup> ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Eliminazione degli oggetti sopra gli armadi e del materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione (Gli addetti alla prevenzione incendi, nei plessi privi della conformità antincendio, devono frequentare corso per addetti antincendio rischi elevati)
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri
- ⇒ Incarico a due collaboratori scolastici di presidiare le uscite dell'edificio nelle ore di maggior afflusso delle persone (ingresso, intervallo ed uscita degli allievi)
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)

- ⇒ Incarico settimanale per il controllo del corretto funzionamento delle lampade di emergenza ed estintori
- ⇒ Momenti formativi - informativi con gli allievi, in particolar modo ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Posizionamento di armadi ed arredi scolastici per coprire quanto possibile le cassette di derivazione dell'impianto elettrico, specialmente dove sono presenti tracce di umidità
- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico qualora siano danneggiate
- ⇒ Transennamento di parti esterne se lo stato degli intonaci dovesse essere precario
- ⇒ Utilizzazione dell'immobile solo ed esclusivamente nelle ore diurne se dovesse esserci in cattivo funzionamento dell'illuminazione di emergenza, nelle more dovranno essere state fornite torce a batteria al personale
- ⇒ Utilizzo di fischietti o segnalazioni con megafono per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico o in assenza della sirena autoalimentata
- ⇒ Verifica periodica dello stato degli intonaci interni a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua
- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali dei quadri elettrici.

### 3.9 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO ORIGLIONE

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Domenico Di fatta
Docente collaboratore	Luigi Di Bartolo
Docente coordinatore	Baiamonte Carlo

	N° Totale
Studenti	186
Corpo Docente	27
Personale Ausiliario/Tecnico	1
Personale Amm.vo e di segreteria	0
Coop. Operosa	1

PIANO	Studenti	Di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amm.vi	TOTALE
Primo	86	3	12	1	0	99
Secondo	100	2	15	1	0	116
TOTALE	186	5	27	2	0	215

<b>DIRETTORI RESPONSABILI DI LABORATORIO:</b>				
N°	LABORATORIO-AULE SPECIALI	RESPONSABILE	Sostituto	Plesso
1	Biblioteca		////////////////	

N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. (DM 26/8/92 art. 1.2):

Presenze medie effettive (DM 26/8/92 art. 1.2):

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

- Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
- Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;**
- Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 19	

### 3.10 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

<b>Deleghe al personale nel</b>		<b>Sede Centrale - Origlione</b>	
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Baiamonte Carlo	
Diffusione ordine di evacuazione	A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI		
Chiamata di soccorso	Baiamonte Carlo	Maggiore Castrenze	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Baiamonte Carlo	
Interruzione energia elettrica/gas	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	
Controllo apertura cancelli su via	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	
Addetto al Primo soccorso	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Domenico Di Fatta		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Baiamonte Carlo		
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 50	

R.L.S.

Vaglica Giov. Battista - Riccobono Marilena - Martorana  
Vincenzo

<b>INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL Sede Centrale - Origlione</b>			
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Baiamonte Carlo	
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Baiamonte Carlo	
Addetto al Primo soccorso	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Maggiore Castrenze	Baiamonte Carlo	Intero edificio
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

## PRESIDI ANTINCENDIO

### ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO

#### Legenda

Mezzi di estinzione: <b>M</b> = Idrante, <b>E</b> = Estintore, <b>N</b> = Naspo	Tipo: <b>P</b> = Polvere, <b>CO<sub>2</sub></b> =Anidride carbonica, <b>AC</b> = Acqua,
--	--

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
<b>PIANO TERRA</b>				
<b>Portineria</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>PIANO PRIMO</b>				
<b>1°P</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>1°P</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>Biblioteca</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>Biblioteca</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>Biblioteca</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>PIANO SECONDO</b>				
<b>2°P</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>2°P</b>	<b>E</b>	<b>P</b>		
<b>ESTERNO EDIFICIO</b>				
<b>Attacco UNI 70</b>		<b>Ac</b>		

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

**N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO**

#### **Ricordarsi:**

**Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 50	

### 3.11 DESCRIZIONE PLESSO CASCINO

Ubicato in Palermo via Casa Professa

Nelle strutture della sede sono presenti: Liceo

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Città Metropolitana di Palermo

Referente per l'edificio scolastico

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

##### Piano terra

N	Descrizione
01	Atrio Ingresso
09	Aule
01	Locale Palestra
02	Servizi igienici
01	Locale Ripostiglio

##### Primo Piano

N	Descrizione
01	Atrio
09	Aule
01	Sala Docenti
02	Servizi igienici
01	Locale Ripostiglio

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 50	

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati a piano terra ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

**Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:**

- ⇒ Aereazione dei locali, lasciando qualche finestra aperta, per diminuire l'umidità se presente in alcune zone dell'immobile
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi nel plesso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico (almeno n°4 - n°2 previste del DM 26.8.92 e n°2 previste dal DM 21.3.18)
- ⇒ Aumento del numero di estintori qualora non funzioni l'impianto fisso antincendio
- ⇒ Chiusura e divieto di accesso nelle aule interessate ad infiltrazioni di acqua.
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m<sup>2</sup> ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Eliminazione degli oggetti sopra gli armadi e del materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione (Gli addetti alla prevenzione incendi, nei plessi privi della conformità antincendio, devono frequentare corso per addetti antincendio rischi elevati)
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 50	

- ⇒ Incarico a due collaboratori scolastici di presidiare le uscite dell'edificio nelle ore di maggior afflusso delle persone (ingresso, intervallo ed uscita degli allievi)
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)
- ⇒ Incarico settimanale per il controllo del corretto funzionamento delle lampade di emergenza ed estintori
- ⇒ Momenti formativi - informativi con gli allievi, in particolar modo ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Posizionamento di armadi ed arredi scolastici per coprire quanto possibile le cassette di derivazione dell'impianto elettrico, specialmente dove sono presenti tracce di umidità
- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico qualora siano danneggiate
- ⇒ Transennamento di parti esterne se lo stato degli intonaci dovesse essere precario
- ⇒ Utilizzazione dell'immobile solo ed esclusivamente nelle ore diurne se dovesse esserci in cattivo funzionamento dell'illuminazione di emergenza, nelle more dovranno essere state fornite torce a batteria al personale
- ⇒ Utilizzo di fischietti o segnalazioni con megafono per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico o in assenza della sirena autoalimentata
- ⇒ Verifica periodica dello stato degli intonaci interni a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 50	

⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali dei quadri elettrici.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 50	

### 3.12 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO CASCINO

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Domenico Di Fatta
Docente collaboratore	Spagnolo Maria Antonietta
Docente coordinatore	Ciziceno Nicolina

	N° Totale
Studenti	351
Corpo Docente	59
Personale Ausiliario/Tecnico	1
Personale Amm.vo e di segreteria	0
Coop. Operosa	2

PIANO	Studenti	Di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amm.vi	TOTALE
Terra	351	13	59	3	0	413
TOTALE	351	13	59	3	0	413

N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. (DM 26/8/92 art. 1.2):

Presenze medie effettive (DM 26/8/92 art. 1.2):

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

- Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
- Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;**
- Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

### 3.13 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

Deleghe al personale nel		Succursale Cascino	
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Spagnolo Maria Antonina	
Diffusione ordine di evacuazione	A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI		
Chiamata di soccorso	Spagnolo Maria Antonina	Ciziceno Lina	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Spagnolo Maria Antonina	
Interruzione energia elettrica/gas	Spagnolo Maria Antonina	Ciziceno Lina	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	
Controllo apertura cancelli su via	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	
Addetto al Primo soccorso	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	Intero edificio
Coordinatore di plesso del SPP	Domenico Di Fatta		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Spagnolo Maria Antonina		
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

R.L.S.	Vaglica Giov. Battista - Riccobono Marilena - Martorana Vincenzo
--------	---

INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL		<b>Succursale Cascino</b>	
INCARICO	NOMINATIVO	SOSTITUTO	Note
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Spagnolo Maria Antonina	
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Spagnolo Maria Antonina	
Addetto al Primo soccorso	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	De Lisi Giuseppina	Ciziceno Lina	Intero edificio
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> Elaborato ai sensi del <b>D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

## PRESIDI ANTINCENDIO

### ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO

#### Legenda

Mezzi di estinzione: <b>M</b> = Idrante, <b>E</b> = Estintore, <b>N</b> = Naspo	Tipo: <b>P</b> = Polvere, <b>CO<sub>2</sub></b> = Anidride carbonica, <b>AC</b> = Acqua,
--	---

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
<b>PIANO TERRA</b>				
Portineria	E	P		
Portineria	E	P		
Palestra	E	P		
Palestra	E	P		
P.T.	E	P		
P.T.	E	P		
<b>ESTERNO EDIFICIO</b>				
Attacco UNI 70		Ac		

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

**N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO**

#### **Ricordarsi:**

**Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

### 3.14 DESCRIZIONE PLESSO GUZZETTA

Ubicato in Palermo in piazzetta Guzzetta

Nelle strutture della sede sono presenti: Liceo

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Curia

Referente per l'edificio scolastico

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

##### Piano terra

N	Descrizione
01	Atrio Ingresso
01	Aule
01	Servizi igienici
01	Locale palestra

##### Piano primo

N	Descrizione
01	Sala docenti
03	Aule
02	Servizi igienici
01	Laboratorio

##### Piano secondo

N	Descrizione
01	Atrio ingresso

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

05	Aule
02	Servizi igienici
01	Laboratorio

### **Piano terzo**

N	Descrizione
07	Aule
02	Servizi igienici

I locali tecnologici (autoclave e centrale termica) sono ubicati a piano terra ed hanno ingressi indipendenti direttamente da spazio a cielo libero.

### **Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:**

- ⇒ Aereazione dei locali, lasciando qualche finestra aperta, per diminuire l'umidità se presente in alcune zone dell'immobile
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi nel plesso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico (almeno n°4 - n°2 previste del DM 26.8.92 e n°2 previste dal DM 21.3.18)
- ⇒ Aumento del numero di estintori qualora non funzioni l'impianto fisso antincendio
- ⇒ Chiusura e divieto di accesso nelle aule interessate ad infiltrazioni di acqua.
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m<sup>2</sup> ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Eliminazione degli oggetti sopra gli armadi e del materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione (Gli addetti alla prevenzione incendi, nei plessi privi della conformità antincendio, devono frequentare corso per addetti antincendio rischi elevati)
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri
- ⇒ Incarico a due collaboratori scolastici di presidiare le uscite dell'edificio nelle ore di maggior afflusso delle persone (ingresso, intervallo ed uscita degli allievi)
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)
- ⇒ Incarico settimanale per il controllo del corretto funzionamento delle lampade di emergenza ed estintori
- ⇒ Momenti formativi - informativi con gli allievi, in particolar modo ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Posizionamento di armadi ed arredi scolastici per coprire quanto possibile le cassette di derivazione dell'impianto elettrico, specialmente dove sono presenti tracce di umidità
- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico qualora siano danneggiate

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

- ⇒ Transennamento di parti esterne se lo stato degli intonaci dovesse essere precario
- ⇒ Utilizzazione dell'immobile solo ed esclusivamente nelle ore diurne se dovesse esserci in cattivo funzionamento dell'illuminazione di emergenza, nelle more dovranno essere state fornite torce a batteria al personale
- ⇒ Utilizzo di fischietti o segnalazioni con megafono per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico o in assenza della sirena autoalimentata
- ⇒ Verifica periodica dello stato degli intonaci interni a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua
- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali dei quadri elettrici.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

### 3.15 DATI OCCUPAZIONALI PLESSO GUZZETTA

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Domenico Di Fatta
Docente collaboratore	Tantillo Anna Rosa
Docente coordinatore	Scimonelli Simona

	N° Totale
Studenti	390
Corpo Docente	55
Personale Ausiliario/Tecnico	7
Personale Amm.vo e di segreteria	0
Coop. Operosa	1

PIANO	Studenti	Di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amm.vi	TOTALE
Terra	82	7	9	2	0	93
Primo	102	7	15	2	0	119
Secondo	103	7	15	2	0	120
Terzo	103	3	16	2	0	121
TOTALE	390	24	55	8	0	453

#### **DIRETTORI RESPONSABILI DI LABORATORIO:**

N°	LABORATORIO-AULE SPECIALI	RESPONSABILE	Sostituto	Plesso
1	Laboratorio Aula Percussioni	Prof.ssa Scalici Loredana	Prof. Pacera Fabrizio	Guzzetta
2	Laboratorio Aula Tecnologie Musicali	Prof.ssa Bajardi Mario	Prof. Bonanno Pietro	Guzzetta
3	Laboratorio sala prove	Prof.ssa Gallo Cinzia	Prof. Di Peri Francesco	Guzzetta

N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. (DM 26/8/92 art. 1.2):

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

Presenze medie effettive (DM 26/8/92 art. 1.2):

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

- Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
- Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
- Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;**
- Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

### 3.16 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

<b>Deleghe al personale nel</b>		<b>Succursale Piazza Guzzetta</b>	
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Tantillo Anna Rosa	
Diffusione ordine di evacuazione	A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI		
Chiamata di soccorso	Collura Giorgio	Mezzatesta Michele	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Tantillo Anna Rosa	
Interruzione energia elettrica/gas	Mezzatesta Michele	Collura Giorgio	Intero edificio
Interruzione energia elettrica/gas	Sferlazza Vincenzo	Farina Luigi	Intero edificio
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	Collura Giorgio	Sferlazza Vincenzo	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	Collura Giorgio	Prisinzano Rosario	
Controllo apertura cancelli su via ischia	Collura Giorgio	Mezzatesta Michele	
Incaricato al Primo soccorso	Prisinzano Rosario	Collura Giorgio	Intero edificio
Incaricato al Primo soccorso	Farina Luigi	Sferlazza Vincenzo	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Prisinzano Rosario	Collura Giorgio	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Farina Luigi	Sferlazza Vincenzo	Intero edificio

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

Coordinatore di plesso del SPP	Domenico Di Fatta
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Tantillo Anna Rosa
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta
R.S.P.P.	Antonio Franco
R.L.S.	Vaglica Giov. Battista - Riccobono Marilena - Martorana Vincenzo

<b>INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL Succursale Piazza Guzzetta</b>			
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Domenico Di Fatta	Tantillo Anna Rosa	
Responsabile centro di raccolta esterno	Domenico Di Fatta	Tantillo Anna Rosa	
Incaricato al Primo soccorso	Prisinzano Rosario	Collura Giorgio	Intero edificio
Incaricato al Primo soccorso	Farina Luigi	Sferlazza Vincenzo	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Prisinzano Rosario	Collura Giorgio	Intero edificio
Incaricato prevenzione incendi	Farina Luigi	Sferlazza Vincenzo	Intero edificio
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

## PRESIDI ANTINCENDIO PLESSO

### ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO

#### Legenda

Mezzi di estinzione: <b>M</b> = Idrante, <b>E</b> = Estintore, <b>N</b> = Naspo	Tipo: <b>P</b> = Polvere, <b>CO<sub>2</sub></b> = Anidride carbonica, <b>AC</b> = Acqua,
--	---

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
<b>PIANO PRIMO</b>				
1° P	E	P		
1° P	E	P		
<b>PIANO SECONDO</b>				
2° P	E	P		
2° P	E	P		
<b>PIANO TERZO</b>				
3° P	E	P		
3° P	E	P		
<b>ESTERNO EDIFICIO</b>				
<b>Attacco UNI 70</b>		<b>Ac</b>		

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

**N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO**

#### **Ricordarsi:**

**Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

### 3.12 DESCRIZIONE SEDE LICEO COREUTICO

Ubicato in Palermo in Via Dell'Arsenale, 62

Nelle strutture delle sede sono presenti: Liceo Coreutico

#### PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO

Comune di Palermo

Referente per l'edificio scolastico

#### BREVE DESCRIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO

##### Piano secondo

N	Descrizione
14	Aule
02	Servizi igienici
01	Stanza vicaria
01	Sala Docenti
01	Spogliatoio

L'edificio è sprovvisto di CPI e tutti gli impianti tecnologici vengono gestiti da altro datore di lavoro

#### **Suggerimenti del RSPP sulle misure compensative da adottare dal DL (Dirigente Scolastico) per diminuire il rischio incendio:**

- ⇒ Aereazione dei locali, lasciando qualche finestra aperta, per diminuire l'umidità se presente in alcune zone dell'immobile
- ⇒ Altezza massima di immagazzinamento fino ad 80 cm dal tetto di del locale
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi nel plesso, compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico (almeno n°4 - n°2 previste del DM 26.8.92 e n°2 previste dal DM 21.3.18)

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

- ⇒ Aumento del numero di estintori qualora non funzioni l'impianto fisso antincendio
- ⇒ Chiusura e divieto di accesso nelle aule interessate ad infiltrazioni di acqua.
- ⇒ Disattivazione corrente elettrica nel locale archivio o in locali dove si superano i 30 kg/m<sup>2</sup> ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità ed uso limitato con presenza minima durante l'accesso di persone di due unità
- ⇒ Aumento del numero di collaboratori scolastici nel plesso, compatibilmente con il numero dei collaboratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale, per un maggiore controllo e facilitare l'evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Eliminazione degli oggetti sopra gli armadi e del materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione (Gli addetti alla prevenzione incendi, nei plessi privi della conformità antincendio, devono frequentare corso per addetti antincendio rischi elevati)
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri
- ⇒ Incarico a due collaboratori scolastici di presidiare le uscite dell'edificio nelle ore di maggior afflusso delle persone (ingresso, intervallo ed uscita degli allievi)
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)
- ⇒ Incarico settimanale per il controllo del corretto funzionamento delle lampade di emergenza ed estintori
- ⇒ Momenti formativi - informativi con gli allievi, in particolar modo ad inizio di anno scolastico, sui rischi specifici presenti nel plesso, sul modo di prevenire l'incendio, sulle modalità di comportamento e di evacuazione in caso di emergenza
- ⇒ Posizionamento di armadi ed arredi scolastici per coprire quanto possibile le cassette di derivazione dell'impianto elettrico, specialmente dove sono presenti tracce di umidità

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'istituzione scolastica
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico qualora siano danneggiate
- ⇒ Transennamento di parti esterne se lo stato degli intonaci dovesse essere precario
- ⇒ Utilizzazione dell'immobile solo ed esclusivamente nelle ore diurne se dovesse esserci in cattivo funzionamento dell'illuminazione di emergenza, nelle more dovranno essere state fornite torce a batteria al personale
- ⇒ Utilizzo di fischietti o segnalazioni con megafono per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico o in assenza della sirena autoalimentata
- ⇒ Verifica periodica dello stato degli intonaci interni a causa dei fenomeni di infiltrazioni di acqua
- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali dei quadri elettrici

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

### 3.17 DATI OCCUPAZIONALI SEDE LICEO COREUTICO

#### PERSONALE DELLA SCUOLA

Dirigente Scolastico	Domenico Di Fatta
Docente collaboratore	Angelico Patrizia
Docente coordinatore	Miraglia Laura

	N° Totale
Studenti	198
Corpo Docente	23
Personale Ausiliario/Tecnico	2
Personale Amm.vo e di segreteria	0
Coop. Operosa	1

PIANO	Studenti	Di cui disabili	Docenti	Non Docenti	Amm.vi	TOTALE
Secondo	198	1	23	3	0	224
TOTALE	198	1	23	3	0	224

***N.B.: i docenti sono presenti secondo orario servizio. Sulla base del numero delle classi e degli insegnanti di sostegno in servizio, si è indicato il numero di presumibile compresenza massima di docenti in uno stesso piano. (DM 26/8/92 art. 1.2):***

Presenze medie effettive (DM 26/8/92 art. 1.2):

Per quanto sopra specificato ne consegue che, l'Istituzione scolastica, in relazione alla effettiva presenza massima contemporanea delle persone secondo il D.M. 26.08.92 viene classificata:

- Tipo 0: Scuole con n. di presenze contemporanee fino a 100 persone
- Tipo 1: Scuole con n. di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;**
- Tipo 2: Scuole con n. di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
- Tipo 3: Scuole con n. di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
- Tipo 4: Scuole con n. di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
- Tipo 5: Scuole con n. di presenze contemporanee oltre 1200 persone.

Comunque il tipo di scuola non è corretto poiché sullo stesso edificio insistono varie istituzioni scolastiche e altri datori di lavoro

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 58	

### 3.18 DELEGHE FUNZ.LI AL PERSONALE

<b>Deleghe al personale nella</b>		<b>Succursale Liceo Coreutico</b>	
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Angelico Patrizia	Miraglia Laura	
Diffusione ordine di evacuazione	A TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI		
Chiamata di soccorso	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	
Responsabile dell'evacuazione della classe	IL DOCENTE PRESENTE AL MOMENTO DELL'EMERGENZA		
Responsabile centro di raccolta esterno	Angelico Patrizia	Miraglia Laura	
Interruzione energia elettrica/gas	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	Piano 2^
Controllo periodico estintori - idranti - cassette PS	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	
Controllo periodico praticabilità vie di fuga	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	
Controllo apertura cancelli su via	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	
Addetto al Primo soccorso	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	Piano 2^
Addetto prevenzione incendi	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	Piano 2^
Coordinatore di plesso del SPP	Angelico Patrizia		
Collaboratore Add.Serv. Prev. Prot	Miraglia Laura		
DATORE DI LAVORO	Domenico Di Fatta		
R.S.P.P.	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

R.L.S.

Vaglica Giov. Battista - Riccobono Marilena - Martorana  
Vincenzo

<b>INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL Succursale Liceo Coreutico</b>			
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Angelico Patrizia	Miraglia Laura	
Responsabile centro di raccolta esterno	Angelico Patrizia	Miraglia Laura	
Addetto al Primo soccorso	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	Piano 2 <sup>^</sup>
Addetto prevenzione incendi	Cammareri Paolo	Mortellaro Lidia	Piano 2 <sup>^</sup>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Domenico Di Fatta		
<b>R.S.P.P.</b>	Antonio Franco		

<b>INCARICATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL Plesso Santa Lucia</b>			
<b>INCARICO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>SOSTITUTO</b>	<b>Note</b>
Emanazione ordine di evacuazione	Angelico Patrizia	Cammareri Paolo	
Responsabile centro di raccolta esterno	Angelico Patrizia	Cammareri Paolo	
Addetto al Pronto soccorso	Cammareri Paolo	Angelico Patrizia	Intero edificio
Addetto prevenzione incendi	Cammareri Paolo	Angelico Patrizia	Intero edificio
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Domenico Di Fatta		
<b>R.S.P.P.</b>	Antonio Franco		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> Elaborato ai sensi del <b>D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## PRESIDI ANTINCENDIO

**I presidi antincendio vengono gestiti da altro Datore di Lavoro**

### ELENCO PRESIDI ANTINCENDIO

#### Legenda

Mezzi di estinzione: <b>M</b> = Idrante, <b>E</b> = Estintore, <b>N</b> = Naspo	Tipo: <b>P</b> = Polvere, <b>CO<sub>2</sub></b> = Anidride carbonica, <b>AC</b> = Acqua,
--	---

UBICAZIONE	MEZZI di ESTINZIONE	TIPO	CONTROLLO SEMESTRALE ( nome della ditta )	VARIE
<b>PIANO SECONDO</b>				
2° P	E	P		
2° P	E	P		
2° P	E	P		
2° P	E	CO <sub>2</sub>		
<b>ESTERNO EDIFICIO</b>				
<b>Attacco UNI 70</b>		<b>Ac</b>		

Controllo dei presidi antincendio - verifica di:

- condizioni generali di estintori, manichette, raccordi e valvole;
- peso dell'estintore;
- pressione interna mediante manometro;
- integrità del sigillo.

**N.B. OCCORRE AVERE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO**

#### **Ricordarsi:**

**Formare il personale per la lotta antincendio ed al Primo soccorso, si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni.**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## Documentazione tecnica

*(di pertinenza dell'Istituto scolastico)*

	esistente		NOTE
	si	no	
Documento sulla valutazione dei RISCHI	X		
Nomina del Responsabile S.P.P. ( <i>comunicazione a, a'</i> )	X		
Designazione Addetti SPP ( <i>comunicazione b</i> )	X		
Designazione Addetti emergenza (gestione emergenze - primo soccorso) ( <i>comunicazione c</i> )	X		
Riunione Periodica – convocazione e verbale ( <i>comunicazione h,i</i> )	X		
Lettera di “richiesta d'intervento” al Proprietario dell'edificio ( <i>comunicazione l</i> )	X		
Piano di emergenza	X		
Registro Infortuni	X		

*(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)*

	esistente		NOTE
	si	no	
Agibilità		X	
Certificato Prevenzione Incendi		X	
Progetto e dichiarazione di conformità, redatti secondo la DM 37/08, relativi agli impianti elettrici installati o modificati dopo lo 01.03.92 (per gli impianti installati dopo il 23.01.02 la dichiarazione di conformità ha valore di omologazione dell'impianto di messa a terra, dell'eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo d'esplosione, ai sensi del DPR 462/01).	X	X	
Documentazione impianto elettrico (denuncia ISPESL ed ASP, Iscrizione a CCIAA ditta installatrice, Rel. Tec. Consistenza e tipologia impianto elettrico, schema elettrico generale, potenze installate, potenze assorbite e relativi dimensionamenti, schemi elettrici unifilari quadri elettrici, specifiche tecniche dei componenti elettrici, documenti di disposizione funzionale, dichiarazioni di conformità alle norme di prodotto relative ai quadri, disegni planimetrici,	X	X	

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

dettagli di installazione.) DPR 462/01 - DM 37/08 – Guida CEI 0-2 Fasc. 6578 anno 2002			
Documenti necessari per lo svolgimento delle verifiche e delle manutenzioni e la valutazione del rischio dovuto al fulmine, relativi agli impianti elettrici installati prima dello 01.03.92		X	
Verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 328 del D.P.R. 547/55), dall'AUSL, dall'ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni.		X	
Verbale di verifica periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 40 del D.P.R. 547/55), dall'AUSL, dall'ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni.(N.B. l'obbligo sussiste nel caso l'edificio abbia più di un piano e sia destinato a contenere più di 500 persone. In caso contrario deve essere disponibile la valutazione del rischio di fulminazione realizzata secondo le Norme CEI 81-1 e 81-4).		X	
Progetto, omologazione ISPESL e dichiarazione di conformità secondo L.46/90 (quest'ultima se l'impianto è stato costruito dopo il 1990) relativi agli impianti di riscaldamento centralizzato con potenzialità superiore a 35 kW		X	
Verbale di verifica periodica all'impianto di riscaldamento ad acqua se di potenzialità superiore a 116 kW rilasciato, ai sensi del D.M.1.12.75, dall'AUSL da non oltre 5 anni		X	
Nomina del terzo responsabile (dpr 412/93)		X	

<i>(di pertinenza dei lavoratori e loro organizzaz.)</i>	esistente		NOTE
	si	no	
Verbale e comunicazione elezione R.L.S. <i>(comunicazione e, f)</i>	X		
Circolare informativa su nomine addetti <i>(comunicazione g)</i>	X		

### 3.19 - Documentazione obbligatoria specifica

*(di pertinenza dell'Istituto scolastico)*

	esistente		NOTE
	si	no	
Libretti apparecchi di sollevamento con portata > 200 kg		X	
Libretti di altre apparecchiature soggette ad omologazione		NP	
Istruzioni per l'uso macchine marcate CE		X	
Documento di valutazione rumore D.Lgs.277/91	X		
Incarico Medico Competente ( <i>comunicazione d</i> )		NP	
Elenco lavoratori soggetti ad Accertamento Sanitario / protocollo sanitario / elenco idoneità / relazione sanitaria annuale		NP	
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza		X	
Documentazione vaccinazioni		X	
Patentini per acquisto - uso fitosanitari		NP	
Documentazione di denuncia emissioni in atmosfera DPR 203/89		NP	
Documentazione smaltimento rifiuti speciali		X	

*(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)*

	esistente		NOTE
	si	no	
Verbale di omologazione o di verifica periodica degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo d'esplosione rilasciato, ai sensi del D.P.R. 462/01 (ex art. 336 del D.P.R. 547/55), dall'AUSL, dall'ARPA o altro Organismo abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, da non oltre 2 anni. <i>(N.B. l'obbligo sussiste nel caso sia manipolata o immagazzinata almeno una delle sostanze infiammabili elencate nelle tabelle A e B del DM 22/12/58, in quantitativi superiori a quelli riportati)</i>		NP	
Documento comprovante l'accettazione d'incarico, rilasciato dall'AUSL o da altro Organismo notificato, per l'espletamento delle verifiche periodiche biennali sugli ascensori o montacarichi.		NP	
Prescrizioni e/o Disposizioni organi vigilanza		X	

**N.B.:**

**NP** : indica se tale documentazione non è pertinente

### 3.20 Docum.ne necessaria per la valutazione dei rischi

<i>(di pertinenza dell'Istituto scolastico)</i>	esistente		NOTE
	si	no	
Organizzazione sistema prevenzione	X		
Orario scolastico –Elenco del personale e degli allievi	X		
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali	X		
Lay-out dei locali adibiti ad attività di laboratorio	X		
Documentazione attività Formativa - Informativa - Addestramento	X		
Elenco procedure e istruzioni operative	X		
Elenco e caratteristiche D.P.I. (+ modulo di consegna)	X		
Elenco dei presidi sanitari, loro ubicazione e contenuto	X		
Elenco Esposti con obbligo di sorveglianza sanitaria		NP	
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione	X		
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate nei laboratori e in altre lavorazioni		NP	
Elenco dei materiali utilizzati per le pulizie e loro classificazione		X	
Dichiarazione uso VDT	X		
Valutazione Rischio Chimico ( <i>allegato 15</i> )		NP	
Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento		NP	
Registro di carico e scarico dei prodotti chimici		NP	
Documentazione dei verbali di esercitazioni (evacuazioni ecc.)	X		
Presenze giornaliere nel plesso scolastico (media/potenziale)		X	

<i>(di pertinenza del Proprietario dell'edificio)</i>	esistente		NOTE
	si	no	
Planimetria della scuola con destinazione d'uso dei locali	X	X	
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione	X		
Caratteristiche degli impianti di ventilazione generale, localizzata e di condizionamento		NP	
Registro antincendio e registro controlli	X		

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### 3.21 Documentazione minima obbligatoria da custodire

- **Agibilità**

Il certificato di agibilità è il documento comprovante la corrispondenza alle norme urbanistiche ed al progetto autorizzato.

- **Autorizzazione sanitaria:**

Autorizzazione alla somministrazione e/o preparazione di pasti all'interno dell'edificio.

- **Collaudo statico:**

Documento comprovante la staticità delle strutture e la corrispondenza al progetto strutturale depositato presso il Genio Civile.

- **Progetto impianto elettrico**

- **Conformità impianto elettrico:**

Documento che attesta che l'impianto elettrico è eseguito in conformità alla normativa.

- **Progetto impianto di riscaldamento**

- **Denuncia impianto di riscaldamento:**

Documento comprovante la conformità alle norme di sicurezza

- **Denuncia messa in esercizio dell'impianto di terra e verifiche periodiche (biennali):**

Documento comprovante l'avvenuta messa a terra dell'impianto elettrico con comunicazione all'Asl ed all'ISPESL.

- **Denuncia impianto di protezione scariche atmosferiche:**

Documento comprovante l'avvenuta denuncia dell'impianto e/o relazione tecnica di valutazione rischio fulminazione, con comunicazione all'Asl ed all'ISPESL.

- **Planimetria dell'immobile:**

Disegno dei vari piani dell'edificio.

- **Progetto per richiesta parere ai Vigili del Fuoco**

- **Prevenzione incendi:**

Documento comprovante la corrispondenza dell'edificio alla normativa antincendio.

- **Registro infortuni vidimato dall'ASL competente per territorio:**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Il D.L.vo 151 /2015 ha abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni e dal 23.12.15 e dal 23.12.15 è obbligatoria la comunicazione telematica di infortunio oltre i tre giorni.

Comunque il RSPP consiglia comunque la tenuta di un registro ove vengano annotati gli infortuni sul lavoro.

- **Registro presidi antincendio:**

Documento in cui vanno registrati i controlli interni dei presidi antincendio.

**Altra documentazione da custodire**

- Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- Manuali uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate;
- Certificati di conformità delle macchine;
- Convenzione con ditte abilitate per la manutenzione periodica degli estintori;
- Documentazione attestante la trasmissione del nominativo del RLS all'INAIL;
- Convenzione con enti o imprese che provvedono al trasporto o allo smaltimento dei rifiuti;
- Formulari di identificazione dei prodotti, numerati e vidimati dall'ufficio registro o dalla C.C.I.A.
- Copia del formulano di identificazione per ciascun prodotto smaltito redatto in occasione del trasporto affidato ad enti o imprese;
- Copia del formulano di identificazione per ciascun prodotto smaltito datato e controfirmato dall'ente o impresa destinataria che provvede allo smaltimento;
- Eventuale documentazione comprovante l'avvenuta comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulano datato e controfirmato dall'ente o impresa destinataria che provvede allo smaltimento;
- Registro carico e scarico dei rifiuti, vidimato dall'ufficio del Registro (affidato alla ditta *che esegue lo smaltimento*);
- Attestazione comprovante l'avvenuta formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Attestazione comprovante l'avvenuta formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza lotta antincendio e gestione del primo soccorso;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- Attestazione comprovante l'avvenuta formazione dei lavoratori;
- Valutazione rischio elettrico, rumore.

Il RSPP ha evidenziato al Dirigente Scolastico la necessità di rendere disponibile ad eventuali funzionari degli organi di vigilanza la seguente documentazione di legge.

### **Documenti da controllare e da esibire agli organi di vigilanza**

1. DVR
2. Registro infortuni
3. Copia verbale di elezione RLS, comunicazione INAIL del nominativo ed attestato di formazione
4. Attestati addetti antincendio inseriti nel SPP
5. Attestati addetti al Primo soccorso inseriti nel SPP
6. Verifiche biennali impianti o verifiche periodiche se effettuate, in sostituzione richieste al proprietario dell'immobile
7. Piani di emergenza o evacuazione
8. Elenco corsi sulla sicurezza del personale art. 37 D.lgs. 81/08
9. Verbale di avvenuta informazione del personale art. 36 D.Lgs. 81/08
10. Verbale riunione periodica
11. Certificato conformità impianto elettrico, in sostituzione richieste al proprietario dell'immobile
12. Certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile;
13. Elenco e copia delle richieste di interventi strutturali - impiantistiche effettuate al proprietario dell'immobile rimaste inevase
14. Elenco e copia delle richieste di interventi al proprietario dell'immobile rimaste inevase

In particolare dovrà richiedere all'Ente proprietario ed eventualmente reiterare periodicamente la richiesta fino a quando tutta la documentazione sopra elencata non sarà disponibile negli archivi dell'istituzione scolastica.

Inoltre per qualsiasi lavoro venga eseguito all'interno del perimetro scolastico dovrà essere richiesto il POS che dovrà essere inviato al RSPP per eseguire il DUVRI e ogni qualvolta avviene un trasferimento di plesso di un dipendente nell'ordine di servizio dovranno essere inseriti anche i relativi incarichi per la sicurezza.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Il RSPP consiglia aggiornare il regolamento di istituto, se non già esistente, puntualizzando chi deve fare cosa, come lo deve fare e chi deve controllare. Ad esempio si suggeriscono i seguenti punti:

- Entrata ed uscita degli alunni
- Cambio di ora per i docenti
- Il genitore deve dichiarare l'eventuale variazione di potestà durante l'anno scolastico
- Agli alunni è vietato introdurre a scuola sostanze chimiche non autorizzate (esempio Correttore liquido)
- Il genitore deve dichiarare le eventuali intolleranze alimentari e tossicologiche dell'alunno
- I docenti non possono ammettere in classe gli alunni che hanno patologie tali che comportino prognosi.  
Infatti l'alunno non può frequentare la scuola nel periodo coperto dalla prognosi, a meno che il genitore non presenti richiesta, regolarmente assunta al protocollo della scuola, corredata da certificazione medica, nella quale si attesti che il medesimo, nonostante l'infortunio subito o l'eventuale impedimento (in caso di ingessature, fasciature, punti di sutura ecc.), è idoneo alla frequenza scolastica
- Qualora il genitore prelevi autonomamente il proprio figlio/a dovrà dichiarare che sarà suo onere di condurlo/a, in caso di malore e/o infortunio, nel più vicino Pronto soccorso
- Indossare abbigliamento consono alle attività svolte (esempio attività ludico motoria, pulizia classi per i collab. scolastici) sia per gli alunni che per il personale della scuola
- Attenersi a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08
- Integrare nel Regolamento di istituto i regolamenti dei vari laboratori
- Vietare l'accesso nei locali tecnologici al personale se non formato
- Effettuare richiami disciplinari su temi sulla sicurezza
- Obbligo di sorvegliare le uscite esterne durante i momenti di maggior flusso dei ragazzi
- Procedure specifiche per ogni attività scolastica

Infine, il RSPP ribadisce che se l'istituzione scolastica abbia intenzione di dare in uso i locali scolastici ad altro datore di lavoro (associazioni sportive, enti e/o associazioni, etc) il dirigente scolastico deve informarlo affinché lo stesso possa pianificare le attività, la documentazione da richiedere e/o fare firmare agli ospiti prevista dalla legislazione vigente a tutela dell'istituzione scolastica.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## *Autocertificazione*

### **Rapporto di Valutazione del rumore** **ARTT. 181 E 190 D. LGS. 81/08**

Il/La sottoscritto/a *Prof. Domenico Di Fatta* in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore di questa istituzione scolastica consapevole della responsabilità che assume ai sensi del D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 195/06 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/08,;

#### **DICHIARA**

- di **autocertificare** la Valutazione del rumore
- che nei locali di lavoro non si esercitano attività rumorose che prevedano lavorazioni con emissioni sonore sopra la soglia di attenzione;
- di aver potuto escludere quindi il superamento degli 80 dBA di LEP sulla base:
  - della palese assenza di sorgenti rumorose;
  - di misurazioni in situazioni analoghe;
  - valutazione della pressione sonora negli ambienti di lavoro eseguita dall'Ing. A. Franco;
- di aver potuto consultare il rappresentante dei lavoratori (R.L.S.);
- che la Valutazione in oggetto, **salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente del rumore prodotto** verrà ripetuta con **periodicità quinquennale**.

Il Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_

Per presa visione:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : \_\_\_\_\_

N.B. La dichiarazione deve essere riproposta per gli ambienti soggetti a lavorazioni rumorose (Locale per locale), con l'indicazione delle emissioni sonore rilevate e il protocollo specifico, recante, le misure, le modalità di impiego di mezzi e sistemi protettivi da adottare per gli addetti.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **PRESIDI SANITARI D.LGS. 388/03**

### **CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO**

- Guanti sterili monouso (5 paia);
- Visiera paraschizzi;
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
- Compresa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
- Teli sterili monouso (2);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- Confezione di rete elastica di misura media (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2);
- Un paio di forbici;
- Lacci emostatici (3);
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- Termometro;
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

### **CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE**

- Guanti sterili monouso (2 paia);
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1);
- Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 250 ml (3);
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3);
- Compresa di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1);
- Confezione di cotone idrofilo (1);
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (1);
- Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (1);
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1);
- Un paio di forbici;
- Un laccio emostatico (1);
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1);
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1);
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **Prevenzione delle malattie a trasmissione ematica**

### **Da affiggere all'interno della cassetta di Pronto Soccorso**

Al fine di evitare la trasmissione di malattie che si trasmettono con liquidi organici infetti, in particolare sangue (epatite B - epatite C - AIDS ecc.), si danno le seguenti indicazioni:

E' necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene ambientale)

Gli strumenti didattici taglienti (forbici, punteruoli, cacciaviti ecc.) devono essere o strettamente personali o, se imbrattati di sangue, opportunamente disinfettati.

II disinfettante da utilizzare per le superfici e/o i materiali imbrattati di sangue o altri liquidi organici è l'ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo.

In pratica si procede come indicato di seguito:

- indossare guanti monouso
- allontanare il liquido organico dalla superficie
- applicare una soluzione formata da: 1 lt di acqua e 200 ml di ipoclorito di sodio al 5-6% di cloro attivo
- lasciare la soluzione per 20'
- sciacquare con acqua

N.B.: è necessario controllare la composizione dell'ipoclorito di sodio da utilizzare e verificare la concentrazione di cloro attivo sia al 5-6%

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 3.22 Programma di Formazione ed Informazione

### INFORMAZIONE

I lavoratori e il Rappresentante per la Sicurezza ricevono informazioni circa i rischi generali per la salute e la sicurezza presenti nella Scuola e specifici dell'attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate. Tutti i lavoratori sono informati sui nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i nominativi degli incaricati del Servizio di Pronto Soccorso, di Evacuazione e Antincendio e circa i contenuti del Piano di Emergenza con opuscoli o incontro informativo annuale.

Al Rappresentante per la Sicurezza è garantito il diritto di accesso alle informazioni contenute nel "Documento di Valutazione dei Rischi". Tutte le persone presenti nella Scuola sono informate in relazione alla "Gestione dell'Emergenza".

### MISURE DI PREVENZIONE

- Tutti i lavoratori devono avere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione;
- La formazione dei lavoratori deve essere specificatamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi coprono;
- La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente;
- Manuali di istruzione e di procedimenti di lavoro, circolari, dispense, comunicati eccetera devono essere sempre distribuiti per facilitare l'azione formativa sia prevenzionistica che professionale;
- La formazione degli addetti deve essere effettuata anche per i rischi che riguardano le attività extra scolastiche.

### Specificatamente

#### Lavoratori

Ciascun lavoratore deve ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata informazione su:

- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di prevenzione e protezione da adottare;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e di preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e in generale di gestione delle emergenze.

A ciascun lavoratore deve essere assicurata, da parte del datore di lavoro, una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve avvenire in occasione: dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

### **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza**

Il rappresentante per la sicurezza deve frequentare un corso in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi (D.M. 16/01/1997 ed il nuovo Accordo stato Regioni del 23.01.2012).

### **Lavoratori incaricati**

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, d'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, in

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

ogni modo, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati ai sensi degli art. 37 – 45 – 46 del D.Lgs. 81/08 e rispettivamente al DM 10.03.98 e DM 388/03.

Per le istituzioni scolastiche che superano le 300 unità la formazione per gli addetti alla prevenzione incendi deve essere perfezionata con esami presso un comando provinciale dei Vigili del fuoco.

### **Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione**

Gli addetti al servizio prevenzione e protezione (come il RSPP), devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e inoltre essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative (D.Lgs. 195/03 ed il nuovo Accordo stato Regioni del 23.01.2012) e che consenta loro tra l'altro di attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza, esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione mezzi a loro disposizione, aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti. Un caso particolare possono essere considerati gli addetti o meglio gli incaricati al SPP nelle scuole in quanto – vuoi per carenza del personale, vuoi per titolo di studio dei collaboratori, vuoi per i specifici rischi presenti nelle istituzioni scolastiche – essi svolgono compiti che non comportano grossi rischi e sono leggermente difforni dalle loro attività giornaliere.

Gli incaricati al servizio di prevenzione e protezione devono ricevere altresì informazioni in merito a: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e malattie professionali, le prescrizioni degli Organi di Vigilanza.

### **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi in cui tale funzione non può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, ovvero nei casi in cui è affidata a persona da questi dipendente deve possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 195/03 ed essere convenientemente formato.

In particolare la formazione gli deve consentire:

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- programmare le misure di sicurezza, relative all'igiene ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, e ad assicurarne la corretta applicazione;
- formare ed informare i lavoratori sulle misure di prevenzione e di protezione previste in relazione ai rischi specifici cui sono esposti;
- collaborare con le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici per dare attuazione a quanto programmato in merito ai sistemi di protezione in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attività.

### **Medico competente**

Il medico competente, presente ove vi sono specifici rischi, deve ricevere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni dal datore di lavoro, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal documento di valutazione dei rischi e attraverso le previste visite ai luoghi di lavoro.

I corsi di formazione ed informazione, svolti con la collaborazione del medico competente devono essere rivolti a tutto il personale e prevedono i seguenti argomenti:

- conoscenza dell'attività lavorativa, modalità di impiego adeguato delle macchine, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate;
- utilizzo corretto dei D.P.I. messi a disposizione dal datore di lavoro;
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- il rispetto di quanto stabilito dai D.Lgs. 277/91 e D.Lgs. 81/08 (dai D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56 e D.P.R. 164/56 oggi abrogati), e dalle disposizioni e procedure impartite dal datore di lavoro;
- misure da adottare per il primo soccorso nel caso di infortuni occorsi ai lavoratori, con relativo trasporto in ospedale e simulazione di soccorso ad un infortunato;
- misure di sicurezza inerenti i rischi chimici, da rumore, infortunistici, strutturali e igienico ambientali.

Il medico competente è quindi il medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art 38 D.Lgs. 81/2008 il quale:

- collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi nei casi previsti dall'art. 41 D.Lgs. 81/2008;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria;
- svolge altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro è obbligato a nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria, come da art. 41 D. Lgs. 81/2008:

- nei casi previsti dalla normativa vigente;
- nei casi in cui ne faccia richiesta il lavoratore e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:

La normativa prevede, in particolare, i seguenti casi in cui vige l'obbligo di nominare il medico competente:

1. Movimentazione manuale dei carichi, in base alla valutazione dei rischi, di cui all'art. 168 c.2, lettera d del D.Lgs. 81/2008;
2. Attività al videoterminale svolta in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi, di cui all'art. 176 D.Lgs. 81/2008;
3. Esposizione ad agenti fisici quali rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche, di cui agli artt. 185, 196, 204, 211 e 218 (in vigore dal 26.04.2010) D.Lgs. 81/2008;
4. Esposizione a sostanze pericolose quali chimiche, cancerogene, mutagene, amianto di cui agli artt. 229, 242 e 259 D.Lgs. 81/2008;
5. Esposizione ad agenti biologici di cui all'art. 279 D.Lgs. 81/2008;
6. Mansioni inerenti attività di trasporto e all'espletamento dei lavori pericolosi di cui al provvedimento del 18.09.2008 della Conferenza Stato-Regioni G.U. 08.10.2008 n.236, al provvedimento della Conferenza Unificata del 30.10.2007 concernente "Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza", G.U. 15.11.2007 n. 266 e al protocollo h1.2009.0002333 del 22.01.2009 della Giunta Regionale della Lombardia:

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente di guida C, D, E, o il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci – es. carrellisti (non presente nelle scuole),
- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei lavori pericolosi – l'impiego di gas tossici, la fabbricazione ed uso di fuochi d'artificio, la direzione e conduzione di impianti nucleari;
- addetti e responsabili della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi, ecc;

7. In tutti gli altri casi evidenziati dalla valutazione dei rischi.

La presente attività non dovrebbe rientrare, in virtù delle attività svolte e per la tipologia dei materiali utilizzati nei laboratori, fra quelle per le quali è prevista la nomina di un Medico Competente (art. 4 comma 4 e art. 16 comma 1 del Decreto in oggetto nonché Circolare esplicativa n. 102/95 del Ministero del Lavoro).

*Esistono negli archivi della scuola dichiarazioni dei lavoratori ed anche del DSGA, nelle quali si attesta, a seguito di circolare del DI (DS), di non essere impegnati direttamente con il video terminale per più di 20 ore settimanali, qualora durante l'anno scolastico le condizioni dovessero cambiare è obbligatorio la nomina del medico competente.*

E, altresì, emerso che il personale ausiliario non è impiegato, se non occasionalmente, in attività di movimentazione manuale dei carichi. Le ordinarie attività svolte da quest'ultima categoria di lavoratori non prevedono particolari sforzi per il sollevamento e/o lo spostamento di carichi. Inoltre nei laboratori, per le motivazioni già evidenziate nei relativi capitoli, non vi è esposizione a sostanze pericolose. Infine, anche la valutazione all'esposizione dei campi elettrici ha dato risultati negativi. Per tutte le motivazioni fin qui esposte, rebus sic stantibus, non sussiste la necessità di nominare il medico competente. Da ultimo si vuole puntualizzare che in questo anno scolastico non si sono avute a lavoro lavoratrici in gravidanza.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Qualora quanto sopra esposto non dovesse essere rispettato dovrà essere valutato con il RLS e il RSPP la possibilità di nominare un medico competente.

Tuttavia, proprio nel corso di questo anno scolastico, è stata analizzata, pur senza molta incisività, stanti le ristrettezze economiche in cui versano le scuole, la possibilità di costituire una rete di scuole facente capo ad un unico medico competente per l'abbattimento dei costi o per maggior sicurezza, considerando valido il suggerimento dato dal RSPP durante la riunione periodica, si contatterà un medico competente previa verifica della copertura finanziaria per la stipula del contratto.

Si rileva comunque che alcune istituzioni scolastiche di pari grado hanno trovato le risorse economiche ed hanno fatto compiere le previste verifiche del medico competente il quale ha dichiarato che la sorveglianza non è obbligatoria ed è stato compiuto a scopo preventivo e precauzionale, comunque almeno una volta è consigliabile interpellare un medico affinché stabilisca l'effettiva necessità in questa istituzione scolastica della sorveglianza sanitaria considerando che il DS ha dato disposizioni organizzative al personale amministrativo, in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni connesse con le mansioni affidate e comunque evitando che detto personale permanga a videoterminale per un tempo superiore alle 20 ore settimanali (ovvero con un media giornaliera di 3 ore e 20 minuti e con una pausa di 15 minuti o cambio di attività ogni periodo di lavoro al VDT di 2 ore consecutive), ed inoltre ha provveduto a informare e formare detti lavoratori su quanto previsto dalle norme in materia di utilizzo dei Videoterminali con i corsi dell'accordo Stato Regioni.

### 3.23 Quadro sinottico degli interventi informativi e formativi

Suggeriti dal RSPP

Destinatari	Attività di formazione	Svolta	Periodicità
RSPP	Corso RSPP (Accordo Stato Regioni)	I verbali di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati presso l'ufficio personale	Aggiornamenti periodici
Addetti	Corso Addetti Prevenzione Incendi (D.M. 10/03/1998 ed Accordo Stato Regioni) (*)		Ogni tre anni ore minime (RB 2, RM 5, RA 8)
	Corso primo soccorso (D.Lgs. n. 81/08 – n. 388/03 ed Accordo Stato Regioni)		Ogni tre anni 4 ore
RLS	Corso RLS (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni)		In base all'art 37 comma 11 del D.Lgs 81/08 (**)
Lavoratori	Informazione Valutazione dei Rischi (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Informazione rischi specifici (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni ) (***)		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Uso di attrezzature di lavoro (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Uso D.P.I. (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Movimentazione Manuale dei Carichi (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni)		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Video Terminali (D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Lavoratori	Stress da lavoro correlato		Quando necessario Nei casi previsti dalla legge
Dirigenti	(D.Lgs. n. 81/08 ed Accordo Stato Regioni )		

(\*) Formare il personale addetto alle emergenze, per la lotta antincendio (DM 10.03.98) ed al Primo soccorso (DM 388/03), si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

(\*\*) La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico per RLS , la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

(\*\*\*) Accordo Stato Regioni del 21/12/11:

- Corso base ore 4
- Corso specifico ore 8
- Aggiornamento quinquennale per complessive ore 6

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

### 4.1 - Criteri seguiti

La valutazione dei rischi è stata eseguita attraverso tre fasi fondamentali:

1. identificazione di tutti i possibili rischi presenti in azienda, sulla base dei sopralluoghi effettuati, della documentazione esistente consultata e delle interviste ai lavoratori;
2. valutazione di ogni singolo rischio per definirne l'entità, attraverso una valutazione semiquantitativa del danno potenziale e della probabilità di accadimento;
3. definizione delle misure di sicurezza, da attuare per eliminare o ridurre i rischi identificati, e del relativo programma di attuazione.

### 4.2 - Identificazione dei rischi

Fonte di rischio principale dell'attività scolastica è la presenza contemporanea negli spazi di lavoro di un numero elevato di persone aventi la caratteristica di essere molto giovani e non sempre dotati di sufficiente autocontrollo. Tale concentrazione di persone è molto elevata nei tre momenti più delicati della giornata scolastica: entrata, uscita e intervallo.

I rischi all'interno della scuola possono essere compresi all'interno delle seguenti voci:

- ingresso e uscita in particolare nell'uso delle scale;
- infortuni (contusioni, lussazioni, fratture) durante le esercitazioni di educazione fisica;
- cadute occasionali nei locali della scuola dovuti a cause esterne (es. acqua sul pavimento, vialetti non pavimentati) o interne (distrazioni, andatura veloce);
- incidenti nell'uso delle comuni attrezzature didattiche (es. strumenti da disegno);
- infortuni occasionali causati da "esuberanza giovanile" in presenza dei docenti o in occasione del "cambio dell'ora";
- urti dovuti allo spostamento di arredi scolastici: il rischio riguarda tutti gli ausiliari;
- ostruzione delle vie di passaggio e delle uscite;
- mancata pulizia e disordine e conseguenti problemi alla salute come inalazione della polvere;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- caduta oggetti e sporgenze;
- uso continuato di personal computer;
- infortuni causati da mancato autocontrollo in relazione a stati patologici psicofisici anche temporanei;
- sindrome del burnout degli insegnanti.

Relativamente a questo ultimo elemento si precisa che numerosi studi compiuti negli ultimi anni, anche a livello internazionale, sottolineano il rischio di patologie psichiatriche per la categoria professionale degli insegnanti.

E' utile riportare alcune considerazioni del Dott. Vittorio Lodolo D'Oria che ha fatto specifici studi e pubblicazioni sull'argomento (in particolare il libro "A scuola di follia"). La condizione di burnout è stata riconosciuta come risultante di quattro elementi principali:

1. affaticamento fisico ed emotivo;
2. atteggiamento distaccato e apatico nei confronti di studenti, colleghi e nei rapporti interpersonali;
3. sentimento di frustrazione dovuta alla mancata realizzazione delle proprie aspettative;
4. diminuzione dell'autocontrollo.

Lo stress a cui sono sottoposti gli insegnanti è riconducibile ai seguenti fattori:

- peculiarità della professione ( rapporto con studenti e genitori, retribuzione insoddisfacente, risorse carenti, conflittualità tra i docenti, costante necessità di aggiornamento);
- complessità delle classi (numero degli alunni, diversità presenti, multiculturalità, disabilità, mancato raccordo con le altre agenzie formative, mancata alleanza genitori-insegnanti a favore dell'asse genitori-figli);
- evoluzione scientifica e tecnologica (rapida obsolescenza dei contenuti disciplinari);
- susseguirsi continuo di riforme;
- bassa considerazione sociale da parte dell'opinione pubblica.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Non si valutano, in modo particolareggiato, in questa sede tutti gli eventi e i possibili rischi derivanti da deficienze strutturali e strumentali legate all'edificio e agli impianti tecnologici (impianto di riscaldamento, impianto elettrico) perché non di competenza di questa Istituzione scolastica, ma si rimanda alla valutazione dei tecnici inviati dal proprietario dell'immobile. In base a quanto previsto dalla norma si richiederà agli Uffici competenti tutta la documentazione prevista; allo stesso modo si richiederà il rilascio delle certificazioni di legge alle ditte fornitrici di beni e servizi (manutenzione ordinaria). L'identificazione dei rischi è stata effettuata tenendo presente la combinazione dell'attività lavorativa con l'ambiente in cui essa viene svolta con le deficienze strutturali e strumentali che possono essere legate all'edificio e agli impianti tecnologici. Per ognuna delle combinazioni attività/luogo di lavoro sono state considerate le sorgenti di rischio e gli argomenti di rischio sotto elencati:

#### *RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI*

- Inquadramento territoriale ed aree esterne
- Aree di transito interne
- Porte, vie e uscite di emergenza
- Spazi di lavoro e strutture
- Scale
- Manipolazione manuale di oggetti
- Attrezzi manuali
- Macchine
- Attrezzature portatili
- Impianti elettrici
- Apparecchi a pressione
- Immagazzinamento di oggetti
- Reti e apparecchi di distribuzione gas
- Mezzi di sollevamento
- Mezzi di trasporto
- Rischi di incendio ed esplosione
- Rischi chimici

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### *RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI*

- Esposizione ad agenti chimici
- Esposizione ad agenti cancerogeni
- Esposizione ad agenti biologici
- Ventilazione dei locali di lavoro
- Climatizzazione dei locali di lavoro
- Esposizione al rumore
- Esposizione a vibrazioni
- Microclima termico
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esposizione a radiazioni non ionizzanti
- Illuminazione
- Servizi igienici e altri servizi
- Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

### *FATTORI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI*

- Ergonomia delle postazioni di lavoro e posture
- Lavoro ai videoterminali
- Ergonomia delle macchine e attrezzature
- Fattori oggettivi di stress
- Rapporti e comunicazioni interpersonali
- Organizzazione del lavoro
- Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza
- Compiti, funzioni, responsabilità
- Formazione
- Informazione
- Partecipazione
- Norme e procedure di lavoro
- Segnaletica
- Dispositivi di protezione individuale

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- Gestione emergenze e pronto soccorso
- Sorveglianza sanitaria
- Manutenzione e collaudi

### **RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI (procedure di lavoro)**

La tabella successiva riporta le principali lavorazioni svolte dal personale aziendale con l'indicazione dei rischi ad esse connesse:

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Movimentazione di materiali	Movimentazione manuale dei carichi. Abrasioni delle mani. Caduta di persone per inciampo con materiale o scivolamento.	Collaboratori scolastici	Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei carichi, utilizzando soprattutto per quelli sopra i 30 kg o ingombranti appositi mezzi meccanici o più persone (operazione effettuata raramente). Usare i guanti. Usare idonee scarpe con suola antisdrucciolevole. Depositare i materiali in maniera razionale e comunque in maniera tale da evitare crolli o cedimenti (delle cataste) e lasciando libere le vie d'accesso.
Pulizia di pavimenti	Agenti chimici Elettrocuzione Caduta di persone scivolamento Agenti fisici	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa applicabile ed evitare il contatto con parti in tensione. Utilizzare appositi DPI (scarpe con suola antisdrucciolevole) e, qualora sia consentito l'accesso ad estranei durante le attività, segnalazione tramite appositi cartelli del rischio. Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).
Pulizia di superfici raggiungibili senza l'ausilio di scale e simili	Agenti chimici Elettrocuzione Condizioni microclimatiche	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa applicabile ed evitare il contatto con parti in tensione. Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).
Pulizia di superfici raggiungibili con l'ausilio di scale e simili	Agenti chimici Caduta di persone dall'alto Agenti fisici	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Utilizzare scale conformi alla normativa vigente. Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Pulizia di servizi igienici	Agenti biologici Agenti chimici Elettrocuzione Agenti fisici	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Verificare la rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa applicabile ed evitare il contatto con parti in tensione. Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario). Utilizzare solo strumenti (guanti, panni ecc...), destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati con acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in candeggina diluita allo 0,5 -1% di cloro attivo per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. Ventilare i locali durante le operazioni di pulizia.
Pulizia di scaffalature, armadi e simili	Agenti chimici Caduta di persone dall'alto Ribaltamento e caduta di materiali dall'alto	Collaboratori scolastici	Rispettare le condizioni d'utilizzo specificate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. Utilizzare scale conformi alla normativa vigente. Verificare che le scaffalature siano adatte a sopportare i carichi e che i materiali siano disposti in maniera sufficientemente organizzata e tale da limitare il rischio di caduta.
Pulizia d'esterni	Agenti fisici Strappi muscolari, abrasioni, contusioni	Collaboratori scolastici	Utilizzare appositi DPI (guanti, scarpe, mascherine).
Uso di scale	Contusioni e traumi agli operai che stazionano nei pressi della scala per il suo ribaltamento o la caduta d'oggetti dall'alto Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento	Collaboratori scolastici	Prima dell'utilizzo controllare che l'appoggio sia stabile e non cedevole. Prima di utilizzarle controllare lo stato di conservazione degli elementi che compongono la scala portatile e la loro robustezza. Durante l'uso assicurarsi che la scala sia stabile e nel caso fosse necessario fare trattenere al piede da altre persone. È vietato l'uso della scala oltre il terz'ultimo piolo. Nel caso fosse necessario utilizzare una scala più lunga. Non effettuare lo spostamento delle scale quando su di esse si trova un lavoratore in opera. Utilizzare appositi DPI (scarpe con suola antidrucciolevole).
Battitura di tappeti	Agenti chimici	Collaboratori scolastici	Eseguire le operazioni in ambienti ventilati, qualora la ventilazione sia insufficiente utilizzare appositi DPI (mascherina antipolveri).

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Uso di fotopiastre	Agenti chimici Agenti fisici Elettrocuzione Ustioni	Collaboratori scolastici Assistenti di Segreteria	Consentire l'uso solo a personale autorizzato. Mantenere il locale areato. Durante l'uso chiudere il pannello copri-piano. Prima di accedere alle parti interne della macchina interrompere l'alimentazione elettrica agendo sull'interruttore di macchina. Verificare, prima dell'avviamento, l'integrità delle apparecchiature e dei cavi di collegamento.
Uso di taglierina manuale e spillatrici	Tagli, ferite Abrasioni	Collaboratori scolastici Assistenti di Segreteria	Non rimuovere le protezioni delle apparecchiature. Riporre gli attrezzi nelle apposite custodie.

LAVORAZIONE	RISCHI	ESPOSTI	MISURE NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
Uso di Videoterminali	Elettrocuzione Agenti fisici Fattori psicologici Fattori ergonomici	Responsabile Amministrativo Assistente amministrativo Collaboratore scolastico Consorzio	<p>Mantenere il locale areato.</p> <p>Verificare, prima dell'utilizzo, l'integrità delle apparecchiature e dei cavi di collegamento.</p> <p>Alternare il lavoro al videoterminale con altre occupazioni.</p> <p>Nell'arco della giornata, effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare e variare frequentemente la posizione di lavoro.</p> <p>L'operatore deve assestare la propria postura comodamente regolando i vari elementi del posto di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tronco deve essere in posizione tendenzialmente eretta, con appoggio del tratto lombare allo schienale per ridurre la compressione dei dischi intervertebrali;</li> <li>- gli angoli "braccio-avambraccio" e "coscia-gamba" devono essere di circa 90° (retti) per ridurre al minimo l'affaticamento muscolare e permettere una buona circolazione periferica;</li> <li>- l'angolo "tronco-coscia" deve essere all'incirca di 100° per garantire un'adeguata distribuzione dei carichi sull'apparato osteoarticolare ed impedire dannose compressioni pelvico-addominali</li> <li>- il bordo superiore dello schermo deve essere posto all'altezza degli occhi, o al di sotto di essa, e a una distanza compresa tra i 50 e 70 cm, per evitare l'affaticamento della muscolatura oculare e contratture dei muscoli del collo;</li> <li>- la tastiera deve essere disposta in modo tale da permettere l'appoggio degli avambracci (a 15 cm circa dal bordo del tavolo) per evitare contratture muscolari.</li> </ul> <p>Disporre le postazioni in maniera tale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- né davanti né dietro allo schermo video ci siano finestre, o fonti di luce artificiale non schermata;</li> <li>- la direzione dello sguardo operatore - schermo sia parallela alle finestre;</li> </ul> <p>Aerare opportunamente i locali di lavoro.</p>

Al fine di prevenire i rischi gli addetti alle pulizie sono chiamati a:

- non indossare vestiari ed accessori (cravatte, sciarpe, cinture) con parti svolazzanti che possano impigliarsi o essere afferrati da organi che non è stato possibile proteggere adeguatamente, in particolare le maniche dell'indumento devono essere strette ai polsi;
- non calzare scarpe leggere di tela, pantofole o sandali, ma utilizzare scarpe con soles antiscivolo.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **RISCHI CONNESSI ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO**

Le attrezzature di lavoro presenti all'interno della sede operativa sono:

- videoterminali
- stampanti laser e/o a getto d'inchiostro
- fotocopiatrici
- fax
- taglierina manuale
- piccoli attrezzi (forbici, tagliacarte, ecc.).
- Attrezzature per le attività laboratoriali (si fa rimando alle schede di sicurezza attrezzature)

Tutte queste attrezzature risultano in condizioni buone e provviste delle protezioni previste.

La manutenzione dei videoterminali, delle stampanti, delle fotocopiatrici e dei fax è affidata a ditte esterne.

È fatto obbligo a tutti gli operatori di:

- segnalare tempestivamente eventuali danneggiamenti delle apparecchiature al Dirigente Scolastico;
- non utilizzare apparecchiature che presentino danneggiamenti tali da pregiudicare la sicurezza;
- identificare in maniera opportuna eventuali apparecchiature danneggiate (tramite cartelli indicatori, ecc.) ed impedirne l'uso agli altri operatori.

### **ALTRI FATTORI DI RISCHIO RILEVATI NELL'AMBIENTE DI LAVORO**

Condizioni di lavoro difficile

E' stato rilevato che tutte le condizioni di lavoro non sono tali da poter essere considerate "Difficili" in quanto non sono presenti :

- Lavori con animali,
- Condizioni microclimatiche ambientali difficili quando non risulta installato o non funzionante l'impianto di riscaldamento nei periodi freddi o non risulta presente dispositivi di climatizzazione a pompa di calore,
- Lavori a pressioni anomale,

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- Lavori in acqua,
- Attrezzature di protezione (DPI) non idonee,
- Posti di lavoro non ergonomici,
- Variazioni prevedibili delle condizioni di sicurezza.

## **RISCHI CONNESSI ALL'USO DELL'ENERGIA ELETTRICA ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE**

### **1. Descrizione del rischio elettrico**

La pericolosità di un'anomala circolazione di corrente elettrica è dovuta fondamentalmente:

- alle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel corpo umano, a causa del contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (elettrocuzione detta anche folgorazione);
- alla possibilità di innescare incendi.

### **2. Incendi**

Gli incendi possono essere provocati da eccessivo riscaldamento a causa di un:

- cortocircuito;
- sovraccarico.

Il cortocircuito rappresenta una condizione di guasto che, a causa dell'elevato valore di corrente elettrica in circolazione, può comportare il raggiungimento di temperature molto elevate nei circuiti elettrici e il formarsi di archi elettrici.

Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento, in conseguenza del quale i circuiti elettrici sono percorsi da una corrente superiore rispetto a quella per la quale sono stati dimensionati. La non tempestiva interruzione di questa "sovracorrente" può dare luogo all'eccessivo riscaldamento dei cavi o d'altri componenti dell'impianto elettrico.

### **3. Elettrocuzione**

Una persona può essere attraversata dalla corrente elettrica a seguito di un:

- **contatto diretto** che è il contatto con una parte normalmente in tensione che è

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

divenuta occasionalmente accessibile;

- **contatto indiretto** che è il contatto con una parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è normalmente in tensione ma che può andare in tensione in condizioni di guasto.

#### **4. Effetti della circolazione della corrente elettrica nel corpo umano**

Gli effetti principali e più pericolosi del passaggio della corrente elettrica all'interno del corpo umano sono:

- **tetanizzazione** se uno stimolo elettrico è applicato ad un nervo ed ha caratteristiche di durata e intensità adatte produce un potenziale d'azione che si propaga nel nervo sino al muscolo generandone la contrazione. Durante un contatto con una parte in tensione si può avere una contrazione che impedisce all'infortunato di abbandonare la parte in tensione.
- **arresto della respirazione** per correnti più elevate si ha la contrazione dei muscoli addetti alla respirazione, con conseguenti difficoltà respiratorie, o una paralisi dei centri nervosi che sovrintendono alla respirazione. Se la corrente perdura si può avere lo svenimento dell'infortunato e successivamente la morte per asfissia.
- **fibrillazione ventricolare** le contrazioni ritmiche del cuore sono comandate tramite impulsi elettrici generati dal nodo senoatriale (che si trova sull'atrio destro). Gli impulsi sono trasmessi al nodo atrioventricolare che trasmette lo stimolo alle fibre muscolari dei ventricoli (fibrille) che si devono contrarre. Se agli impulsi naturali si sovrappongono degli impulsi esterni molto più grandi viene meno la coordinazione tra i vari muscoli. La fibrillazione ventricolare è proprio la contrazione disordinata delle fibrille. Quando il fenomeno si è innescato si può arrestare solo tramite una violenta scarica elettrica accuratamente dosata (usando un defibrillatore).
- **ustioni**, dovute agli effetti termici del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano. Le ustioni più gravi si hanno quindi nella pelle ed in particolare nei punti d'ingresso e d'uscita della corrente, dove la densità è più elevata.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 5. **Impianti e quadri elettrici**

L'energia elettrica è fornita dall'Ente pubblico in bassa tensione.

Il quadro elettrico generale ed i relativi sottoquadri sono ben individuati ed a conoscenza del personale scolastico

## 6. **Descrizione dell'impianto**

In riferimento al D.M. 37/08 l'edificio scolastico e gli eventuali plessi dove si trova ubicata l'istituzione scolastica è soggetta al progetto elettrico ed alla dichiarazione di conformità, nonché alla la valutazione del rischio di fulminazione.

La manutenzione viene affidata dal proprietario dell'immobile e/o dall'affittuario a ditta specializzata.

## 7. **Valutazione del rischio elettrico**

Una Valutazione viene descritta nell'apposito elaborato allegato al presente DVR.

In modo non esaustivo di seguito vengono elaborate alcune puntualizzazioni.

L'impianto subisce manutenzione ordinaria, solo a richiesta, da persone specializzate.

Nel normale funzionamento non esistono rischi di contatto diretto con parti nude in tensione normalmente accessibili e nei locali si è disposto di utilizzare prese e spine conformi alle Norme CEI, in casi di anomalie gli addetti sono obbligati a segnalarle al datore di lavoro (D.lgs. 81/08 art. 19 e/o 20).

E' vietato l'uso di adattatori o prolunghe non conformi alla norma CEI.

E' presente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, ma in possesso del Datore di Lavoro, è disponibile parziale documentazione relativa all'impianto.

E' stata richiesta la verifica degli impianti di terra e di protezione scariche atmosferiche come previsto dalla legislazione vigente così come è stato verificato l'impianto di terra come richiesto DPR 462/01.

Da un esame visivo si può considerare:

- **basso il pericolo** da contatti diretti;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- **basso il pericolo** da innesco di esplosioni;
- **basso il pericolo** da sovratensioni;
- **basso il pericolo** da contatti indiretti;
- **medio il pericolo** da innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, in particolari locali (es. locale adibito ad archivio, centrale termica e similari);
- **medio il pericolo** da altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili in quanto allo stato attuale è possibile verificare la bontà delle protezioni dalle sovracorrenti a meno di alcuni interruttori con corrente di impiego non idonea per il circuito protetto

#### 8. ***Impiego d'attrezzature elettriche***

L'obiettivo dell'istituzione scolastica è rivolto alla scelta d'attrezzature dotate di marcatura CE.

Durante le attività, gli operatori devono:

- prima di collegare le proprie apparecchiature alla rete elettrica, verificare l'assenza di danneggiamenti che facciano intuire una mancanza o riduzione dell'isolamento elettrico ed eventualmente segnalare il guasto alla direzione e non utilizzare l'apparecchiatura;
- nel caso di intervento delle protezioni dell'impianto elettrico non ricollegare l'apparecchiatura e segnalare il guasto alla direzione e non utilizzare l'apparecchiatura;
- verificare sempre che l'impianto elettrico al quale ci si collega non presenti danni evidenti;
- evitare il contatto di apparecchiature elettriche con elementi umidi;
- non utilizzare prolunghe, adattatori diversi da quelli forniti dalla scuola.

#### 9. ***Cavi elettrici volanti, ed interventi sugli impianti***

È opportuno, qualora vengano utilizzate ciabatte o prese multiple, effettuare le connessioni secondo quanto appreso nei corsi di formazione e comunque secondo la

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

norma di buona tecnica non sovraccaricandole ed avendo cura che sia stata effettuata una buona connessione senza falsi contatti. Se si hanno dei dubbi contattare il RSPP.

#### ***10. Norme di comportamento per una corretta fruizione degli impianti e degli utilizzatori elettrici***

Gli operatori durante lo svolgimento delle attività ed in particolare durante l'uso delle apparecchiature elettriche devono attenersi alle seguenti regole di comportamento.

- non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso;
- non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, non intervenire sui quadri o sugli armadi elettrici ma limitarsi a segnalare il guasto al personale addetto ed eventualmente impedire l'accesso alle parti danneggiate;
- non coprire o nascondere i comandi e i quadri elettrici per consentire la loro ispezione ed un pronto intervento in caso di anomalie;
- utilizzare gli apparecchi solo per l'uso a cui sono stati destinati;
- non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando la spina con una mano e premendo con l'altra la presa al muro;
- rivolgersi al personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere la spina nella presa od anche il surriscaldamento della stessa in questi casi sospendere subito l'uso dell'apparecchio;
- non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente scoperti o spine di fortuna utilizzare solo prese e spine perfettamente funzionanti;
- le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide;
- non sovraccaricare una linea elettrica, con collegamenti di fortuna;
- se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, disinserire subito l'interruttore della macchina;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- non è permesso collegare tra loro più prese e attorcigliare i cavi elettrici molto lunghi;
- tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione, fino ad accertamento del contrario;
- non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiature elettriche;
- interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata, spostarla dalla sorgente elettrica con oggetti isolanti;
- il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso, né sospeso in una via di passaggio;
- se una spina non entra comodamente in una presa, non tentare il collegamento e segnalarlo;
- non usare macchine o impianti senza l'autorizzazione e non eseguire operazioni di cui non si sia perfettamente a conoscenza;
- è vietato usare fornelli o stufe elettriche.

### **RISCHI CONNESSI ALL'INSORGENZA INCENDI**

L'analisi specifica è riportata nell'apposito allegato al presente DVR facendone parte integrante.

Di seguito vengono riportate alcune puntualizzazioni.

Con le recenti norme (di recepimento della normativa europea) la valutazione del rischio incendio assume un'importanza fondamentale, al fine di determinare le azioni di prevenzione e di protezione attiva e passiva da intraprendere per la mitigazione del rischio stesso.

Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998 detta i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, e introduce il concetto di valutazione del rischio incendio come elemento discriminante fra le attività (soggette o meno all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi). La normativa fissa tre livelli di rischio ipotizzabili (basso medio e alto) e coinvolge maggiormente il titolare dell'attività nella valutazione e nella gestione del rischio incendio, che diventa momento fondamentale per la determinazione delle strategie volte all'azione di tutela.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## ***1. Definizioni***

Nell'allegato 1 del D.M. 10 Marzo 1998 per:

- **Rischio d'Incendio** s'intende la probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- **Valutazione dei rischi d'incendio** s'intende un procedimento di valutazione dei rischi d'incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo incendio.

## ***2. Obiettivi della valutazione dei rischi d'incendio***

La valutazione dei rischi d'incendio serve a consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

I provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi.

La valutazione del rischio d'incendio tiene conto:

- del tipo d'attività;
- dei materiali immagazzinati e manipolati;
- delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso d'emergenza.

### ***3. Criteri per procedere alla valutazione dei rischi d'incendio***

La valutazione del rischio d'incendio è stata articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione d'ogni pericolo d'incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti d'innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- individuazione dei lavoratori e d'altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte ai rischi d'incendio;
- eliminazione o riduzione dei pericoli d'incendio;
- valutazione del rischio residuo d'incendio;
- verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione d'eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui d'incendio.

### ***4. Identificazione dei pericoli d'incendio***

#### ***Materiali***

Alcuni materiali che potrebbero essere presenti nei luoghi di lavoro possono costituire un pericolo potenziale poiché essi facilmente combustibili od infiammabili o favoriscono il rapido sviluppo di un incendio.

Nel caso dell'azienda in esame i materiali che possono costituire pericolo sono:

- carta (i faldoni, ecc.)
- legno (banchi, sedie, ecc.)
- materiali plastici (le attrezzature d'ufficio)

All'interno dell'edificio **non esistono**:

- vernici o solventi infiammabili; esistono quantitativi ridotti di prodotti specifici per pulizie fra cui anche alcol. Si tratta comunque di quantitativi inferiori a 20 lt;
- adesivi infiammabili;
- grandi quantità di materiali infiammabili;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

### ***Sorgenti d'innescò***

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti d'innescò e fonti di calore che costituiscono cause potenziali d'incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio.

Tali fonti, in alcuni casi, possono essere d'immediata identificazione, mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. Nel caso dell'azienda in esame le principali fonti d'innescò sono:

- l'impianto e le attrezzature elettriche ad esso collegate;
- eventuali cicche dovute alla presenza, anche occasionale, di fumatori.

### ***Identificazione dei lavoratori e d'altre persone presenti esposti a rischi d'incendio***

É stata attentamente valutata la possibilità che uno o più addetti siano esposti a rischi particolari in caso d'incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo d'attività nel luogo di lavoro.

Nel caso dell'azienda in esame al rischio derivante da incendi:

- risultano più esposti i soggetti portatori di handicap
- tutti gli altri lavoratori risultano esposti con le medesime modalità.

### ***5. Riduzione dei pericoli d'incendio***

Per effettuare una reale valutazione sui rischi d'incendio è necessario tenere conto delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda.

Per procedere alla riduzione di un dato rischio è possibile:

- eliminarlo;
- ridurlo;
- sostituirlo con alternative più sicure;
- separarlo o proteggerlo dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

I criteri da utilizzare per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili sono:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti;
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione d'apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;

- divieto di fumo in tutti i locali.

## **6. Classificazione del livello di rischio d'incendio**

Sulla base della valutazione del rischio é possibile classificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o d'ogni parte di esso; tale livello per la normativa vigente può essere basso, medio o elevato, in accordo con le presenti definizioni:

- *Luoghi di lavoro a rischio d'incendio basso:* s'intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e d'esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso é da ritenersi limitata.
- *Luoghi di lavoro a rischio d'incendio medi:* s'intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o d'esercizio che possono favorire lo sviluppo d'incendi, ma nei quali, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso é da ritenersi limitata.
- *Luoghi di lavoro a rischio d'incendio elevato:* s'intendono a rischio d'incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o d'esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo d'incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non é possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.

L'attività, sia per la tipologia di lavoro sia per l'affollamento previsto, è da ritenersi a rischio d'incendio medio.

## **7. Impianti fissi di rilevazione degli incendi**

La scuola non è dotata di un impianto fisso di rilevazione degli incendi.

## **8. Impianto idrico antincendio**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Alcuni edifici della scuola sono dotati di un impianto idrico antincendio

## ***9. Estintori portatili***

**Gli estintori portatili sono le apparecchiature destinate ad essere utilizzate per prime in caso di principi d'incendio, per assicurare ciò essi devono essere posti:**

- nella massima evidenza, in modo da essere individuati immediatamente;
- in posizione facilmente accessibile;
- in prossimità di zone e/o apparecchiature a rischio specifico (quadri elettrici, ecc.).

Gli estintori portatili devono essere sottoposti a:

- **sorveglianza** al fine di verificare che si trovino nelle normali condizioni di utilizzo;
- **controllo** al fine di verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore;
- **revisione** al fine di verificarli e renderli perfettamente efficiente l'estintore.

La gestione delle ultime due attività ricade sotto la responsabilità diretta dell'Ente locale è però compito dell'istituzione scolastica verificare che le operazioni vengano effettuate con la prevista periodicità e segnalare eventuali malfunzionamenti.

## ***10. Caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture***

Al fine della riduzione del rischio d'incendio è necessario assicurare determinate caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture:

- portanti
- separanti.

Alla data odierna le scale delle scuola non sono a prova di fumo e non sono protette.

## **RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI DITTE ESTERNE**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

All'interno della sede operativa possono trovarsi ad operare lavoratori di ditte esterne, in particolare delle ditte alle quali vengono affidate le attività di manutenzione.

Le principali attività svolte da imprese esterne sono quelle di manutenzione:

- degli impianti, ed in particolare dell'impianto elettrico;
- delle macchine d'ufficio.

Gli interventi vengono affidati a ditte esterne, solo dopo aver comprovato il possesso dei requisiti tecnici professionali di tali aziende e vengono verificate le avvenute manutenzioni e/o interventi eseguiti sugli impianti e vengono di volta in volta regolamentati da DUVRI appositamente predisposti per i vari interventi.

## **RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI**

### **1. Rischi connessi all'esposizione al rumore**

E' presente nella scuola l'autocertificazione relativa alla valutazione del rumore.

### **2. Rischi connessi all'esposizione all'amianto**

A seguito di sopralluogo effettuato alla presenza del RLS, del vicepresidente e della DSGA, non si è riscontrata la presenza di amianto.

*Qualora si riscontrassero manufatti in amianto, essendo il datore di lavoro impossibilitato di procedere all'eliminazione del materiale pericoloso, dovrà informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, dovrà procedere a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell'aria e nell'organismo dei lavoratori.*

*In attesa dei monitoraggi o, meglio, dell'eliminazione dei manufatti realizzati presumibilmente in cemento amianto si dovrà procedere:*

- 1. a segregare la zona ed a vietare l'accesso alle persone non autorizzate*
- 2. ad una verifica visiva dello stato dei manufatti che risultano integri nella maggior parte di essi ma si riscontrano in alcuni punti delle lesioni*
- 3. il RSPP ha proceduto a costatarne la friabilità che all'atto del sopralluogo ha dato esito negativo*

### **3. Rischi da radiazioni (RADON)**

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

E' un rischio dovuto da radiazioni di origine naturale. Il radon è un gas naturale radioattivo incolore presente nell'aria la cui inalazione, ad alte concentrazioni, aumenta il rischio di tumore polmonare.

Nel D. Lgs n 241/2000, entrato in vigore 2001, sono fissati alcuni "**livelli di azione**" tra i quali quello di 500 Bq/m<sup>3</sup>, superato il quale occorre intervenire per affrontare il problema, ad esempio con azioni di bonifica sull'edificio o sui sistemi di ventilazione. Si noti che nella legge i livelli di azione sono espressi in termini di **concentrazione media annuale**. Dato che la concentrazione di radon è molto variabile sia in termini giornalieri, che stagionali le misure devono coprire un intero anno solare

All'interno della sede, si evidenzia che, non sono presenti locali seminterrati in cui si svolgono attività lavorative dove è maggiore la concentrazione del gas.

#### ***4. Rischi connessi agli agenti chimici***

Non si evidenzia l'uso d'agenti chimici dannosi per le attività svolte dal personale docente e amministrativo.

Durante le attività di pulizia, gli operatori sono chiamati all'utilizzo di prodotti chimici di varia natura. Al fine di prevenire i rischi derivanti da tale utilizzo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione:

- raccoglie le schede di sicurezza dei prodotti da utilizzarsi;
- analizza tali schede al fine di valutare i rischi;
- porta gli operatori a conoscenza delle informazioni in esse contenute.

N.	AGENTI CHIMICI	FRASI DI RISCHIO (R)	DURATA	GRAVI TA'	LIVELLO DI ESPOSIZ.	INDICE DI RISCHIO	CLASSE DI RISCHIO	OBBLIGHI
1	Alcool Etilico Denaturato	11	2	1	2	4	BASSO	del rischio. Art. 224 Misure e principi prevenzione dei rischi.
2	Bon Air Fiori Aria Di Mare	12	2	1	2	4	BASSO	
3	Bon Air Fiori Pino	12	2	1	2	4	BASSO	
4	Cleansystem Glass	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
5	Cleansystem No Dirt Universal	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
8	Cleansystem Soap	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
9	Detergente Liquido Go Mani	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
11	Candeggina ACE	31/34	2	2	2	8	BASSO	
12	Rio Net-Wc	34/37	2	2	2	8	BASSO	
14	Master Brill	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
15	Master Forte	nessuna	2	1	2	4	BASSO	
16	Master Tecno Grill	35/41	2	2	2	8	BASSO	
17	Master Wash Super	22/35/36	2	2	2	8	BASSO	
20	Rio Azzurro	36/37/38	2	1	2	4	BASSO	
21	Vincal	36/38	2	1	2	4	BASSO	
23	Hygenist Multiuso Ambientale	52/53	2	1	2	4	BASSO	
27	Sgrassatore	nessuna	2	1	2	4	BASSO	

**Dall'analisi delle risultati, riportati nella superiore tabella si rilevano valori, relativi all'indice di rischio di ciascun agente utilizzato, di 4 e 8.**

Dall'analisi delle schede di sicurezza si evincono le prescrizioni contenute nella seguente tabella.

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Detergente Ammoniacale	Leggermente irritante per contatto con gli occhi. Dannoso per ingestione	Utilizzare i guanti durante la manipolazione
Detergente gel acido per la pulizia del Wc	Irritante per: inalazione contatto con la pelle contatto con gli occhi. Dannoso per ingestione	Utilizzare in ambienti areati. Utilizzare i guanti durante la manipolazione
Pulitore rapido antistatico per video – terminali, tastiere, scrivanie, superfici lavabili vetri	Irritante per contatto con gli occhi. Dannoso per ingestione	Utilizzare in ambienti areati.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE RISCHIO	MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Detergente multiuso per superfici dure	Irritante per contatto con gli occhi. Dannoso per ingestione Reazione fastidiosa per inalazioni di vapori prolungate.	Utilizzare in ambienti areati.
Detergente anticalcareo per superfici dure	Irritante per contatto con gli occhi. Dannoso per ingestione. Reazione fastidiosa per inalazioni di vapori prolungate.	Utilizzare in ambienti areati.
Disinfettante detergente per superfici dure	Irritante per inalazione Dannoso per ingestione. Irritante per: contatto con gli occhi.	Utilizzare in ambienti areati. Utilizzare appositi DPI (guanti, occhiali).
Spray antistatico per scope	Dannoso, irritante per inalazione Dannoso per ingestione. Irritante per: contatto con gli occhi.	Non utilizzare in prossimità di fonti di fiamme e/o scintille. Utilizzare appositi DPI (guanti, vestiario).

Si è osservato, durante le verifiche effettuate, che in alcuni casi gli operatori lasciano i prodotti incustoditi, il che, vista la presenza di bambini, può risultare estremamente pericoloso.

Ai fini della prevenzione e riduzione dei rischi gli operatori devono:

- non mischiare mai i prodotti;
- eliminare eventuali sversamenti accidentali ed eventualmente trattarli secondo quanto prescritto nelle schede di sicurezza dei prodotti;
- diluire secondo le istruzioni contenute nelle di sicurezza dei prodotti;
- usare le quantità consigliate;
- usare i prodotti solo per gli usi previsti;
- evitare l'accesso ai prodotti ai soggetti non autorizzati;
- al termine dell'uso riporre i prodotti negli appositi armadi e chiuderli a chiave;
- utilizzare solo i prodotti forniti dall'azienda;
- conservare i prodotti nelle confezioni originali;
- salvaguardare l'integrità delle confezioni comprese le etichette;
- riporre i contenitori sempre chiusi con il tappo;
- non lasciare bombolette spray ecc... vicino a fonti di calore in quanto possono infiammarsi e/o esplodere.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### ***5. Rischi connessi agli agenti biologici***

L'attività svolte all'interno della sede operativa non rientrano tra quelle indicate dal D.lgs 81/08 come possibile sede di rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici.

In ogni caso durante le operazioni di pulizia, gli operatori sono chiamati a:

- indossare guanti protettivi;
- indossare vestiari completi;
- segnalare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione situazioni di accumulo di sostanze biologiche inusuali.

### ***6. Rischi connessi agli agenti fisici***

Le condizioni di temperatura e aerazione all'interno dei locali sono tali, visto anche il ridotto affollamento, da far ritenere, complessivamente, i rischi connessi agli agenti fisici come trascurabili.

Per eventuali anomalie verranno segnalate di volta in volta all'autorità competente.

### ***7. Rischi connessi a sostanze radioattive***

Allo stato attuale non vi è la presenza di sostanze radioattive. Qualora si dovessero rilevare l'esistenza sarà necessaria la sorveglianza periodica.

Altri fattori di rischio rilevati nell'ambiente di lavoro sono:

#### ***1. LO STRESS LAVORO-CORRELATO: PRINCIPALI NOZIONI E RIMEDI ESSENZIALI.***

Lo stress lavoro-correlato è considerato un problema sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori. Le analisi, in particolare quelle condotte dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dimostrano come le conseguenze dello stress lavoro-correlato siano nocive non solo per le persone, ma anche per la stessa qualità delle prestazioni di lavoro.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Le stesse analisi hanno consentito di rilevarne l'enorme diffusione, dato che lo stress colpisce milioni di lavoratori europei in tutti i settori di lavoro.

In particolare nel testo dell'Accordo europeo si tratta di stress inteso come condizione e di stress inteso come conseguenza: come condizione, lo stress "può essere accompagnato da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale"; come conseguenza, riguarda il "fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".

È interessante osservare come entrino nel testo elementi psicologici, ad esempio, con le seguenti affermazioni:

- "l'esposizione a tensione può essere positiva, ma solo se di breve durata"
- "individui diversi possono reagire diversamente a situazioni simili e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita".

Ancora, si sottolinea che lo stress non è malattia, ma può "ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute".

Viene così in rilievo nel testo la finalità dell'intesa di accrescere la consapevolezza, di attirare l'attenzione e nello stesso tempo di fornire "un quadro di riferimento per individuare e prevenire o gestire i problemi di stress lavoro-correlato".

Il testo esclude dal suo campo di applicazioni la violenza, le molestie e lo stress post-traumatico. La linea di demarcazione non può essere, ovviamente, netta, soprattutto nei confronti delle molestie e, ancora di più, del mobbing, non espressamente richiamato. Lo stress, infatti, può essere conseguenza del mobbing e, insieme, elemento che lo scatena.

Che l'approccio sia il più inclusivo possibile lo dimostra il richiamo allo "stress che ha origine fuori dall'ambito di lavoro" e che "può condurre a cambiamenti nel comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro", così come il richiamo alle cause, che possono essere: "il contenuto del lavoro, l'eventuale inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dell'ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.", nonché ai segnali, tra cui: "un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori".

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Veniamo così alle misure, che possono essere collettive, individuali o miste, specifiche o integrate, preventive o successive. L'Accordo indica alcune di queste misure, molte delle quali relative all'informazione, alla consultazione, alla formazione e alla comunicazione, ma che si spingono "alla gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro, alle condizioni lavorative e all'ambiente di lavoro".

Il compito di stabilire le misure spetta al datore di lavoro, ma la loro adozione deve vedere "la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti".

Alla luce di quanto detto, nel corso del nuovo anno scolastico si potrà provvedere ad una attenta analisi delle condizioni di stress del personale presente nella scuola con opportuni modelli di indagine che consentano di rilevare un ampio spettro di dimensioni lavorative, organizzative e individuali che rappresentano possibili fonti di rischio. In particolare, mediante le dimensioni proposte, i modelli saranno finalizzati a valutare il rischio di stress/strain, burnout, mobbing e straining, nonché elementi che possono influire sul rischio stesso quali l'insoddisfazione lavorativa, la non chiara definizione delle responsabilità, il carente senso di appartenenza all'organizzazione e di supporto da parte di quest'ultima, che possono cagionare danni alla salute del lavoratore accrescendo la possibilità di disagio e di peggioramento delle attività lavorative.

Una specifica sezione di tali modelli sarà dedicata al rilevamento dei sintomi psicofisici e comportamentali e delle eventuali patologie che possono accompagnarsi allo stress lavoro-correlato e costituire dunque ulteriori fonti/conseguenze del rischio di cui al Dlgs 81/08.

È necessario altresì di valutare le variabili critiche per il benessere organizzativo allo scopo di poter incentivare, agendo su di esse, l'efficacia dell'organizzazione oltre che la soddisfazione lavorativa individuale. Ciò in linea con la Direttiva Ministeriale del 24 marzo 2004.

Tali variabili permettono di agire nella prospettiva della prevenzione del disagio della persona che lavora e nel contempo di effetti negativi per l'organizzazione quali turn-over, assenteismo, varie cause influenti sugli infortuni, ridotta efficacia produttiva.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

La valutazione del rischio di stress correlato al lavoro è affrontabile pertanto con metodologie specifiche della psicologia del lavoro e delle organizzazioni che fanno riferimento a teorie consolidate e rispondenti alla complessità del fenomeno.

Pertanto sarà necessaria la consulenza di esperti nel settore (psicologi, psicoterapeuti e medici competenti) per la realizzazione dei suddetti modelli che potranno essere realizzati in forma aggregata o per specifici gruppi, oppure per singoli, nel rispetto della deontologia professionale e della normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003.

La valutazione del rischio specifico è specificatamente descritta nell'allegato al presente DVR che ne fa parte integrante.

## *2. RISCHIO RIGUARDANTE LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA*

All'inizio del nuovo anno scolastico si valuterà anche il rischio riguardante le eventuali lavoratrici in stato di gravidanza e quello connesso alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi.

Per quanto riguarda il primo aspetto si terrà conto dei contenuti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di cui si riporta di seguito un estratto riguardante la **Tutela della salute della lavoratrice**.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto si procederà come si è sempre fatto garantendo tra i principali obiettivi formativi la socializzazione, indipendentemente dalle differenze di vario tipo.

### **Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151**

#### **Capo II - Tutela della salute della lavoratrice**

#### **Articolo 6. Tutela della sicurezza e della salute.**

*(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)*

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetricoginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.

#### **Articolo 7. Lavori vietati.**

*(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)*

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.
3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l'arresto fino a sei mesi.

### **Articolo 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti**

*(decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)*

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

### **Articolo 11. Valutazione dei rischi.**

*(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)*

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

### **Articolo 12. Conseguenze della valutazione.**

*(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)*

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **Articolo 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria.**

*(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

### **Articolo 14. Controlli prenatali.**

*(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)*

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

### **Articolo 15. Disposizioni applicabili.**

*(decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)*

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione del rischio specifico è specificatamente descritta nell'allegato al presente DVR che ne fa parte integrante.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 4.3 Classificazione e definizione dei rischi per mansioni

### DIRIGENTE SCOLASTICO

#### RISCHI

1. Frustrazione derivante dai rapporti con l'amministrazione centrale
2. Rapporti relazionali da intrattenere (provveditorati, docenti, ata, studenti, genitori,...)
3. Difficoltà a garantire la funzionalità del servizio

### DOCENTI MATERIE TEORICHE

#### ATTIVITÀ

1. Erogazione lezioni, consigli di classe
2. Sorveglianza alunni, viaggi istruzione, utilizzo di videoterminali

#### RISCHI

1. Rumorosità
2. Stress
3. Sforzo vocale
4. Allergie
5. Infortuni
6. Posture
7. Rischio biologico

#### VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
3. Urti contro ante di finestre aperte
4. Urti contro superfici vetrate
5. Incidenti stradali
6. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

7. Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
8. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
9. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
10. Patologie dell'apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
11. Patologie all'apparato muscolo – scheletrico e all'apparato visivo a causa di posture non corrette ai videoterminali

### **RISCHI LABORATORI DI INFORMATICA**

Gli impianti elettrici devono quindi essere realizzati e mantenuti secondo i criteri della regola d'arte ed in conformità a quanto indicato dalle Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). I rischi di tali laboratori sono:

1. Elettrico (cfr. ex Dpr 547)
2. Uso di vdt
3. Da radiazioni ionizzanti
4. Infortunio dovuto a parti in movimento (attuatori)
5. Infortunio dovuto a schiacciamenti (attuatori)

Le eventuali *bonifiche* sono le seguenti:

- a) Rispetto dei criteri previsti dalla Norma CEI 64-8 soprattutto in materia di protezione dai rischi contro il contatto diretto e indiretto con parti in tensione
- b) Utilizzo di idonee attrezzature
- c) Utilizzo di DPI durante prove pericolose
- d) Realizzazione di procedure di sicurezza durante le prove
- e) Impianti elettrici a regola d'arte
- f) Postazioni di lavoro a norma di legge

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ASSISTENTI AMMINISTRATIVI**

### **ATTIVITÀ**

Espletamento dell'attività amministrativa della scuola. Lavoro prevalentemente sedentario e d'ufficio.

1. Predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili
2. Rapporti con l'utenza e con i servizi esterni connessi con l'attività
3. Tenuta ed archiviazione di documenti cartacei, digitali e di materiale vario

### **RISCHI**

1. Fatica mentale
2. Rischio biologico
3. Stress
4. Esposizione a sostanze per fotocopie
5. Rumore
6. Esposizione al VDT
7. Elettrico
8. Illuminazione

### **VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI E BONIFICHE**

1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
3. Urti contro ante di finestre aperte
4. Urti contro superfici vetrate
5. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
6. Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
7. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
8. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
9. Patologie dell'apparato visivo per scarsa o errata illuminazione dei locali
10. Patologie all'apparato muscolo – scheletrico e all'apparato visivo a causa di posture non corrette ai videoterminali
11. Lesioni o patologie all'apparato dorso – lombare per sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi

Le relative *bonifiche* sono:

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- a) prevedere spazi di lavoro opportunamente isolati dal punto di vista acustico
- b) segregare le macchine più rumorose (fotocopiatrici)
- c) verificare la rispondenza alla regola d'arte ed alle Norme CEI dell'impianto elettrico al fine di prevenire i rischi di contatti diretti ed indiretti con parti in tensione.
- d) per limitare i rischi per la vista in caso di uso di VDT occorrerà una particolare attenzione alle condizioni illuminotecniche. Generalmente, per le attività di ufficio, si consigliano valori compresi tra 200 e 500 lux, in caso di ambienti con VDT è opportuno mantenere l'illuminamento medio attorno ai valori minimi di range indicato (200-250 lux) utilizzando eventualmente sistemi per illuminazione localizzata per lettura di documenti.

Si sottolinea comunque che tali lavoratori non dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria poiché il DS ha emanato un ordine di servizio in cui si regolamentava il lavoro tale da non far superare le 20 ore medie settimanali di utilizzo del VDT ed i lavoratori hanno una dichiarazione in tal senso; qualora un lavoratore dovrebbe dichiarare che supera le 20 ore settimanali allora tale lavoratore dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

## **COLLABORATORI SCOLASTICI**

### **ATTIVITÀ**

Svolgono le seguenti mansioni:

1. Sorveglianza degli alunni
2. Concorso in accompagnamento degli alunni
3. Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi, anche con l'ausilio di mezzi meccanici
4. Compiti di carattere materiale inerenti al servizio compreso lo spostamento delle suppellettili
5. Accoglienza e sorveglianza alunni
6. Pulizie
7. Servizi Esterni

### **RISCHI**

1. Stress
2. Rischio biologico legato alla cura dell'igiene dei portatori di handicap e alla loro assistenza per l'uso dei servizi igienici
3. Rischi per la salute connessi alle operazioni di pulizia
4. Infortuni per scivolamento o cadute o urti contro arredi

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

5. Dermatiti irritative e/o allergiche da contatti con detersivi, solventi, sbiancanti
6. Rischi connessi ai servizi esterni (consegna posta, recapito pacchi, acquisto materiali in emergenza, etc)

## VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
3. Urti contro ante di finestre aperte
4. Urti contro superfici vetrate
5. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
6. Patologie infettive per contatto a causa di attività di PS, alunni con malattie infettive
7. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione della concentrazione
8. dovute a temperatura non idonea dei locali
9. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione della concentrazione  
dovute a umidità relativa non idonea nei locali
10. Patologie dell'apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
11. Lesioni o patologie all'apparato dorso – lombare per sollevamento, abbassamento e trasporto di carichi
12. Inalazione di polveri durante le pulizie
13. Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
14. Caduta da scala portatile

Le relative *azioni da intraprendere* sono:

- a) tenere un continuo livello di attenzione
- b) rispettare le norme antinfortunistiche
- c) prendere tutte le precauzioni perché dai lavori di pulizia dei locali, vetri, finestre, lampadari e soffitti non derivi al personale di servizio alcun pericolo per l'incolumità degli stessi
- d) evitare accuratamente il contatto con i prodotti di pulizia usando sempre i guanti
- e) essere informati sulla natura fisica, le proprietà chimiche e i possibili rischi che possono derivare dai prodotti e le misure da prendere in caso di infortunio

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- f) fare uso corretto degli strumenti elettrici
- g) controllare che gli apparecchi siano in perfetta efficienza prima di usarli.
- h) essere informati della corretta procedura per il trasporto e il sollevamento pesi.

## **ALLIEVI**

### **ATTIVITÀ**

1. Lezioni teoriche
2. Esercitazioni pratiche in Laboratorio ed in palestra
3. Gite scolastiche

### **RISCHI**

1. Da ambiente
2. Da postura
3. Da movimentazione manuale dei carichi sempre nei limiti di legge
4. Esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici
5. Da fatica mentale e stress
6. Rischi di natura meccanica
7. Rischi chimici
8. Rischi fisici

### **VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI**

1. Scivolamenti, cadute a livello su pavimenti bagnati
2. Folgorazioni dovute all'utilizzo di apparecchiature elettriche
3. Urti contro ante di finestre aperte
4. Urti contro superfici vetrate
5. Incidenti stradali
6. Caduta di materiali da scaffalature e/o armadi
7. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo – scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a temperatura non idonea dei locali
8. Patologie all'apparato respiratorio, patologie muscolo -scheletriche diminuzione della concentrazione dovute a umidità relativa non idonea nei locali
9. Patologie dell'apparato visivo per scarsa illuminazione dei locali
10. Patologie all'apparato muscolo – scheletrico e all'apparato visivo a causa di posture non corrette ai videoterminali
11. Rumore e comfort acustico
12. Proiezioni di materiali (schegge, trucioli, ecc.)

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

13. Irritazione a pelle, occhi, vie respiratorie dovute alla manipolazione di agenti chimici
14. Intossicazione, allergie, dermatiti dovute al contatto con agenti chimici

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo:

RISCHI	DANNI ALLA SALUTE	AZIONI
CADUTE DALL'ALTO	CONTUSIONI, TRAUMI, FRATTURE	USARE PROPRIAMENTE LE SCALE, USARE CINTURE E IMBRACATURE DI SICUREZZA
CADUTE IN PIANO	CONTUSIONI, TRAUMI, FRATTURE	USARE SCARPE ANTISDRUCCIOLO
ELETTROCUZIONE	USTIONI, SHOCK ELETTRICO	USARE CORRETTAMENTE MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE
TAGLI E ABRASIONI	FERITE, INFEZIONI	USARE ATTREZZATURE PER LA PRESA, ADEGUATI CONTENITORI PER I RIFIUTI, GUANTI ANTINFORTUNISTICI
CADUTA DI PESI	CONTUSIONI, TRAUMI, FRATTURE	FISSARE GLI OGGETTI CONTRO LA LORO CADUTA
MOVIMENTAZIONE	STRAPPI MUSCOLARI, ERNIE, ARTROSI	USARE ATTREZZATURE MECCANICHE ADATTE (CARRELLI) SEGUIRE CORRETTE POSTURE DI SOLLEVAMENTO E SPOSTAMENTO (COME MANUALE DISTRIBUITO)
SOSTANZE CHIMICHE	DERMATITI IRRITATIVE, INTOSSICAZIONI	USARE CONTENITORI ORIGINALI CON ETICHETTA REGOLARE; LEGGERE L'ETICHETTA, INDOSSARE I DPI (MASCHERE, OCCHIALI A TENUTA, GUANTI)
RUMORE	DANNI REVERSIBILI O DEFINITIVI DELL'UDITO	USARE I DPI (TAPPI E/O CUFFIE)

#### 4.4 Analisi per tipologia di rischio

L'Istituto, non essendo proprietario dell'immobile è soggetto ai programmi di adeguamento, di ristrutturazione e di riparazione stabiliti dal proprietario e ai relativi tempi di progettazione, esecuzione e consegna. Al Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro dell'Istituto), spettano i compiti organizzativi e gestionali al fine di eliminare o ridurre i rischi alla salute e alla sicurezza dei fruitori dell'edificio e di tutte le aree esterne di competenza della scuola. Nel caso il proprietario non adempisse agli obblighi spettanti come proprietaria dell'immobile, all'adeguamento di impianti e strutture, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la Dirigenza dovrà obbligatoriamente garantire la

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

sicurezza dei lavoratori e studenti tramite specifiche misure organizzative e gestionali. Di seguito vengono indicate le misure che dovranno attuarsi man mano si rileverà l'usura o il danneggiamento per vetustà o usi impropri. La priorità degli interventi sarà stabilita sulla base di incontri e di accordi scritti con il proprietario dell'immobile il quale dovrà stabilire e comunicare anche la tempistica prevista per ciascun intervento.

## MISURE

- 1) Riparazione porte dei locali che risultano danneggiate o non a norma;
- 2) Pulizia e imbiancatura dei muri nei locali in cui risultano sporchi o con macchie di umidità
- 3) Installazione di strisce antisdrucchio sui gradini delle scale interne o esterne in cui risultano deteriorati o mancanti
- 4) Ripristino della dotazione antincendio eventualmente danneggiata (es. idranti)
- 5) Installazione di cartelli di "tensione pericolosa" e di "divieto dell'uso di acqua in caso di incendio" su tutti i quadri elettrici
- 6) Installazione della cartellonistica sulla sommità delle uscite di emergenza che ne sono sprovviste, anche dal lato verso l'esterno
- 7) Ripristino segnaletica di sicurezza esterna, viabilità, spazi esterni
- 8) Riparazione delle parti della controsoffittatura che risultano deteriorate o mancanti
- 9) Riparazione, sostituzione dei materiali isolanti di pareti, tubazioni, soffitti che risultano danneggiati, mancanti o in via di disfacimento
- 10) Miglioramento del microclima (in particolare del riscaldamento dei locali) con l'eventuale installazione di termostati nei principali locali dell'Istituto
- 11) Verifica costante della presenza o dell'aggravarsi delle crepe strutturali dei muri dell'edificio da parte di tecnici abilitati
- 12) Verifica costante dello stato di stabilità e di degrado delle parti costituenti la copertura dell'edificio da parte di tecnici abilitati
- 13) Verifica delle caratteristiche ignifughe dei materiali presenti nei locali ad alto rischio di incendi da parte di tecnici abilitati (laboratori, aula audiovisivi, aula magna)
- 14) Le tubazioni che percorrono esternamente i soffitti e i muri di alcuni locali saranno tutte verniciate secondo i colori previsti dalla normativa vigente e saranno installate targhe di identificazione del liquido o del gas che vi scorre.
- 15) Sostituzione delle parti di copertura eventualmente costruite in amianto

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## ESPOSIZIONE A RUMORE E VIBRAZIONI

Relativamente al rapporto sulla valutazione del rischio rumore e vibrazioni si rimanda alla valutazione specifica che verrà programmata quanto prima. Di seguito sono definite le misure concretamente attuabili e le precauzioni per ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori nel caso in cui siano presenti attrezzature che producono rumore.

### MISURE

- a) L'acquisto di nuove apparecchiature sarà subordinato ad una adeguata informazione sul livello del rumore e/o delle vibrazioni prodotte, e in ogni caso all'osservanza di quanto previsto dall'art. 46 del D.L.vo 277/91;
- b) Sarà effettuata una adeguata manutenzione di tutte le attrezzature più rumorose o che espongono a vibrazioni, in particolare con la sostituzione ad usura delle parti mobili degli ingranaggi o delle lame e la corretta oliatura e ingrassaggio delle parti mobili;
- c) A seconda delle esigenze didattiche, sarà ridotto al minimo l'utilizzo di macchine o attrezzature rumorose o che espongono a vibrazioni da parte di alunni o lavoratori; si eseguirà altrimenti il costante turn-over del personale addetto al loro funzionamento al fine di limitare l'esposizione quotidiana al rumore e alle vibrazioni;
- d) Saranno valutati interventi di insonorizzazione delle macchine più rumorose o degli ambienti in cui sono state posizionate;
- e) In via cautelativa, nei laboratori saranno date a disposizione di lavoratori e studenti cuffie o inserti auricolari a protezione dal rumore prodotto dalle macchine più rumorose: trapani, mole, smerigliatrici.

## ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI

Relativamente al Rapporto sulla valutazione del rischio chimico (Titolo IX – art. 221– D.Lgs. 81/2008) si ritiene che si abbia un rischio basso in quanto vengono manipolate come sostanze chimiche i detersivi utilizzati per le pulizie.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI

Gli agenti cancerogeni utilizzati dai lavoratori o nell'attività didattica sono stati eliminati. Anche nei singoli regolamenti di laboratorio dell'istituto viene specificato il divieto di utilizzo di agenti cancerogeni.

### MISURE

Le misure e le precauzioni per eliminare e/o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni sono le seguenti.

- a) Prima dell'acquisto di qualsiasi agente chimico si controlla la specifica scheda di sicurezza e non si acquistano prodotti cancerogeni di categoria 1, 2 e 3;
- b) Nel caso fosse necessario acquistare prodotti cancerogeni si seguono le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza, si acquistano DPI idonei, si avverte il Medico Competente, si attuano le prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e si informano lavoratori e studenti.

## ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Le attività svolte nella scuola **non comprendono in questo momento l'esposizione ad agenti biologici** ai sensi del Titolo X capo I del D. Lgs. 81/2008.

### MISURE

Qualora, per esigenze didattiche, si dovessero introdurre nella scuola agenti biologici, si eseguiranno le seguenti misure:

- a) Stabilire, sulla base delle procedure di buona pratica e delle conoscenze disponibili, le misure di contenimento per ogni fase dell'esperienza didattica, adottando procedure ottimizzate di sicurezza proporzionate alla pericolosità degli agenti biologici a cui si viene a contatto o alla potenziale contaminazione relativa alla tipologia di materiale biologico presente;
- b) Fornire al Medico Competente, ai lavoratori e agli studenti tutte le informazioni relative agli agenti biologici impiegati;
- c) Scegliere i DPI a seconda dei rischi dovuti alla manipolazione degli agenti biologici e vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i lavoratori e di tutti gli studenti;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- d) In prossimità del laboratorio deve essere affissa l'apposita segnaletica di divieto e di prescrizione (utilizzo di guanti, camice, occhiali paraspruzzi ecc.);
- e) Le superfici delle attrezzature di lavoro devono essere decontaminate con un germicida chimico appropriato al termine dell'attività didattica.

## **RISCHIO AMIANTO**

*Non sono presenti materiali o stoccati contenenti amianto.*

### **MISURE**

Costante controllo da parte della Dirigenza che non si introduca o non si manipoli amianto all'interno dell'Istituto durante ristrutturazioni, interventi su impianti, esperienze didattiche.

## **CARICO LAVORO FISICO (MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI)**

La movimentazione manuale dei carichi è un'operazione a rischio di infortunio che può essere svolta: nei laboratori da studenti e docenti, negli uffici dal personale non docente, nei magazzini e negli archivi da personale docente o non docente, nei locali della scuola in caso di sgombero arredi da parte di personale non docente.

I carichi riguardano carta, cartone arredi (banchi, armadi, sedie) strumentazione, pezzi da lavorare (laboratori), pezzi di ricambio per le attrezzature, accessori (laboratori). I carichi superiori ai 30 kg sono movimentati da almeno due persone. I carichi di peso inferiore sono movimentati da due persone o da una a seconda della lunghezza del percorso da affrontare, delle caratteristiche del carico (ingombro, facilità di presa), delle condizioni fisiche delle persone. Se è possibile, si utilizzano sempre ausili meccanici quali ad esempio ascensori, trans pallet, carrelli ecc. Non sono eseguite operazioni che comportano movimenti ripetitivi per un tempo uguale o superiore alle due ore. Sarà programmata un'analisi dettagliata della movimentazione manuale dei carichi.

### **MISURE**

- a) Si segue sempre un preciso ordine nello stoccare i materiali a seconda delle loro caratteristiche peso, ingombro, tipologia, ecc. e degli ordini impartiti dal datore di lavoro;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- b) Si verifica sempre la stabilità dei materiali stoccati;
- c) Prima di immagazzinare materiale su scaffali si valuta sempre la portata degli stessi e le condizioni di stabilità del carico;
- d) Se l'immagazzinamento è effettuato mediante pallets (bancali) ci si assicura sempre che i bancali siano in buono stato di conservazione e che i carichi siano ben sicuri e fermi sui bancali; se si deve sollevare da postazioni basse, gli operatori non devono tenere le gambe dritte, devono portare l'oggetto vicino al corpo e devono piegare leggermente le ginocchia, possibilmente tenendo i piedi paralleli;
- e) Se si deve sollevare da postazioni alte, è necessario non marcare troppo la schiena ed usare eventualmente un scaletta di altezza adeguata all'altezza da raggiungere, in ogni caso non lanciare mai il carico;
- f) Se si devono spostare degli oggetti, è necessario avvicinarlo al corpo, non ruotare solo il tronco ma girare tutto il corpo usando le gambe;
- g) Non si sollevano o si spostano da soli carichi troppo pesanti, di difficile presa e in condizioni di instabilità;
- h) In ogni caso si evita di compiere sforzi fisici eccessivi in considerazione delle condizioni di salute (forza fisica, età, allenamento, ecc.);
- i) Nella sistemazione su scaffali, gli oggetti più pesanti sono sistemati negli scaffali più facili da raggiungere (0,6 – 1,4 m di altezza), in modo da evitare di abbassarsi o l'uso di scale per prelevarli;
- j) Lavoratori e studenti saranno informati e formati per una corretta movimentazione manuale dei carichi,
- k) Si devono sempre utilizzare i DPI descritti nell'apposita sezione.

Dall'analisi del rischio secondo la valutazione analitica NIOSH è emerso un livello di rischio accettabile

$$R = 0.71$$

Laddove ciò sia possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente il rischio con specifiche procedure (es: vedi sopra) per rientrare nell'area verde. (indice di rischio < 0,75).

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI PER ALMENO 20 ORE SETTIMANALI**

L'art. 174 del D.Lgs. 81/2008 prevede per il Datore di Lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 28, comma 1, l'analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo:

- I. Ai rischi per la vista e per gli occhi;
- II. Ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale;
- III. Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

*Comma 2: "il datore di Lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati".*

*Comma 3: "Il datore di lavoro organizza e predispose i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. "*

È stata prevista la sorveglianza sanitaria qualora qualche lavoratore dovesse superare per esigenze di servizio le 20 ore settimanali di utilizzo del VDT, normalmente nei giorni che si dovessero superare le 3.15 ore di uso del VDT il lavoratore è autorizzato dal DS a svolgere altre attività di lavoro di circa 15 min ogni 2 ore di uso ininterrotto di VDT.

## **UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.)**

I lavoratori mediante il RLS e RSPP, intervengono nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale più idonei. La Presidenza esige l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale quando necessario. I lavoratori e gli studenti - qualora svolgano azioni dove sia necessario l'uso dei DPI - sono adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto uso dei DPI. È predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell'uso corretto dei DPI da parte della Dirigenza. I DPI sono adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori e degli studenti qualora dovessero essere utilizzati. Anche gli studenti devono usare i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e ogni complemento o accessorio destinati a garantire la sicurezza e la salute. Gli studenti utilizzano i DPI in conformità alle istruzioni ricevute, ne hanno cura, non vi apportano modifiche, e se la procedura lo prevede, li riconsegnano dopo l'uso. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali gli studenti osservano le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività ed alla protezione degli occhi e della vista.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## MISURE IN RELAZIONE AI DPI

Il corretto utilizzo, la manutenzione e la conservazione dei DPI sono di competenza di chi li indossa. La Dirigenza stabilirà quali saranno i DPI da considerarsi personali o di uso promiscuo. Chi indossa i DPI dovrà segnalare immediatamente qualsiasi anomalia o rottura del dispositivo. I lavoratori e gli studenti non possono eseguire alcun lavoro senza prima indossare i DPI previsti per quello specifico lavoro. I lavoratori e gli studenti devono indossare esclusivamente DPI adatti alla corporatura, integri non usurati o rotti. I DPI utilizzati devono avere le stesse caratteristiche specificate dai costruttori delle macchine e delle attrezzature che si utilizzano quando questo viene specificato. Il grado di protezione dei DPI deve essere sempre conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente. I DPI devono essere sempre considerati come la protezione idonea nel caso che ci si esponga a rischi non eliminabili con altre misure.

## DESCRIZIONE DPI

DESCRIZIONE DPI	ATTIVITÀ CON OBBLIGO DI UTILIZZO
ELMETTI DI PROTEZIONE	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O SMONTAGGIO DI ESPERIMENTI, USO DI TRA BATELLI, PONTEGGI, LAVORI IN LUOGHI SOPRAELEVATI O CON RISCHIO DI URTI ALLA TESTA E COMUNQUE OGNIQUALVOLTA VI SIA LA NECESSITÀ DI PROTEGGERE IL CRANIO
ORTOPROTETTORI O CUFFIE	LAVORI IN AMBIENTI CON ESPOSIZIONE GIORNALIERA SUPERIORE A 85DB (A)
OCCHIALI DI PROTEZIONE	LAVORI DI MECCANICA, SABBIAURE, ATTREZZATURE CHE POSSONO PRODURRE SCHEGGE O SCINTILLE, MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE IRRITANTI O NOCIVE PER GLI OCCHI
GUANTI CONTRO LE AGGRESSIONI MECCANICHE	LAVORI DI MECCANICA, MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI, PROTEZIONE DAL CALORE E DAL FREDDO
GUANTI IN LATTICE	LAVORAZIONI CON SOSTANZE A RISCHIO BIOLOGICO
GUANTI IN LATTICE O NEOPRENE CONTRO LE AGGRESSIONI CHIMICHE	LAVORAZIONI, RABBOCCHI, STOCCAGGIO CON SOSTANZE IRRITANTI, TOSSICHE, NOCIVE PER LA PELLE: COME PREVISTO DALLE SPECIFICHE SCHEDE DI SICUREZZA
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O SMONTAGGIO DI ESPERIMENTI, LAVORI DI MECCANICA, MOVIMENTAZIONE DI CARICHI PESANTI E COMUNQUE OGNIQUALVOLTA SIA NECESSARIO PROTEGGERE I PIEDI DA URTI, COLPI O PERFORAZIONI
TUTE O GREMBIULI	LAVORI DI MECCANICA, LAVORI DI CHIMICA, LAVORI INSUDICIANTI

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>GUANTI PER ELETTRICISTI</b>	<b>LAVORAZIONI SU APPARECCHIATURE CHE A CAUSA DI MALFUNZIONAMENTI POTREBBERO ESSERE IN TENSIONE (UTILIZZARE IL GUANTO ADATTO ALLA TENSIONE APPLICATA). NON SONO AMMESSI LAVORI IN TENSIONE</b>
--------------------------------	--

La scelta dei DPI avviene a seconda delle caratteristiche delle lavorazioni svolte e delle attrezzature utilizzate da studenti, docenti e personale non docente. La consegna di DPI a docenti e non docenti (gli studenti sono tenuti all'acquisto a proprie spese dei DPI richiesti per le esercitazioni) deve essere verbalizzata dall'Ufficio Tecnico. Devono essere date le informazioni e deve essere fatta la formazione a studenti e lavoratori sul corretto utilizzo dei DPI consegnati.

## SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti avviene come indicato dalle normative vigenti (Sistema SISTRI). Prima di eliminare un materiale si valuta sempre la sua pericolosità per l'uomo o per l'ambiente. Negli scarichi idrici dei servizi igienici, nei tombini o nei canali di scolo non vengono mai gettati liquidi o materiali pericolosi per l'ambiente o il cui accumulo potrebbe essere dannoso per l'uomo o per le condutture.

## MISURE

Le misure precauzionali sono le seguenti:

1. Corretta separazione dei rifiuti a seconda della tipologia;
2. Corretto stoccaggio in idonei contenitori lontani da fonti di calore, scintille, agenti chimici incompatibili.

## SORVEGLIANZA SANITARIA

1. La sorveglianza sanitaria viene svolta dal Medico Competente nominato dal Dirigente Scolastico qualora siano presenti rischi che la rendono obbligatoria sia per i lavoratori che per gli studenti. In particolare se sono presenti:
  - 1) lavoratori che dovessero utilizzare i videoterminali per almeno 20 ore alla settimana (segreteria e tecnici d'informatica);
  - 2) lavoratori esposti a movimentazione manuale dei carichi (attività nei magazzini, nei laboratori) superiori ai limiti di legge.

## MISURE

Qualora sia presente il Medico Competente tutta la documentazione prodotta dal Medico Competente sarà conservata agli atti e sarà redatto un elenco aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico, con i nominativi dei lavoratori con l'obbligo della sorveglianza sanitaria.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 4.5 Analisi rischi per locali

### FATTORI AMBIENTALI

I fattori di rischi ambientali non sono esclusivamente connessi a eventuali carenze strutturali dell'edificio ma vi sono inoltre una serie di fattori indipendenti dalle tipologie strutturali.

### CONDIZIONI GENERALI DELL'AMBIENTE

- 1) I pavimenti devono essere privi di protuberanze, cavità, piani inclinati pericolosi ed essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli
- 2) Le pareti devono essere dipinte a tinte chiare, possibilmente lavabili e disinfettabili per un'altezza di 200 cm
- 3) Le vetrate devono essere realizzate in materiale di sicurezza fino a 1m da terra
- 4) Le finestre non devono avere parti spigolose pericolose Occorre inoltre attuare i seguenti punti:
  - a) affollamento: l'eccessivo affollamento è riconosciuto come fattore di rischio
  - b) vie d'uscita: devono essere sgombre; il D.Lgs. 493/96 prevede che siano attivabili segnali luminosi e acustici d'allarme; inoltre dovrà essere disponibile la segnaletica di sicurezza:
    - di colore *rosso* per indicare divieti, pericolo e allarme e per l'identificazione dei sistemi antincendio e loro ubicazione
    - di colore *giallo* o *arancio* per i segnali di pericolo
    - di colore *azzurro* per i segnali di obbligo
    - di colore *verde* per indicare soccorso e salvataggio (vie d'uscita e mezzi di pronto soccorso)
  - c) funzionamento della struttura: i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a regolari controlli periodici per verificarne il corretto funzionamento
  - d) condizioni di igiene: la pulitura degli ambienti di lavoro deve essere regolare e si dovrà avere cura anche degli esterni

### CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Per garantire condizioni microclimatiche favorevoli, le norme suggeriscono, che la temperatura media vari tra i 18°C ed i 22°C e l'umidità tra il 40% ed il 60%.

### RISCHI

- da sbalzi termici (raffreddamento)
- a) da ventilazione scorretta (reumatismi, raffreddamento)
  - b) da umidità non idonea
  - c) concentrazione di fattori di rischio biologico

d) accumulo di cariche elettrostatiche

#### **BONIFICHE**

- 1) studio di corrette condizioni microclimatiche
- 2) aerazione locali

#### **CONDIZIONI ILLUMINOTECNICHE**

L'illuminazione dei posti di lavoro è un altro parametro importante per il benessere dei lavoratori. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e di illuminazione artificiale adeguata, con superfici vetrate in buone condizioni di pulizia.

<i><b>TIPO DI ATTIVITÀ</b></i>	<i><b>LIVELLO DI ILLUMINAMENTO</b></i>
<b>UFFICI CON VIDEOTERMINALI</b>	
<b>AMBIENTE DI LAVORO</b>	<b>150-300</b>
<b>ZONA DIGITAZIONE</b>	<b>200-350</b>
<b>LETTURA TESTI (ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA)</b>	<b>300-500</b>
<b>UFFICI TECNICI</b>	
<b>AMBIENTI DI LAVORO</b>	<b>200-500</b>
<b>TAVOLI DI LAVORO</b>	<b>500-1000</b>
<b>SALA RIUNIONE</b>	<b>200-300</b>

Per l'intensità della luce (illuminamento) devono essere assicurati i seguenti valori minimi:

<b>AMBIENTI DESIGNATI A DEPOSITO ALL'INGROSSO</b>	<b>10 LUX</b>
<b>CORRIDOI, SCALE, PASSAGGI</b>	<b>20 LUX</b>
<b>LAVORI GROSSOLANI</b>	<b>40 LUX</b>
<b>LAVORI DI MEDIA FINEZZA</b>	<b>100 LUX</b>
<b>LAVORI FINI</b>	<b>200 LUX</b>
<b>LAVORI FINISSIMI</b>	<b>300 LUX</b>

I valori illuminotecnici sono normalmente compresi tra 200 e 500 lux ma nel caso di ambienti con VDT è opportuno tenerli tra 200 – 250 lux con sistemi di illuminazione localizzata. Altri parametri fondamentali per la realizzazione di una buona illuminazione sono:

- *presenza o assenza di abbagliamento*
- *colore della luce*, che deve essere simile a quella naturale
- *distribuzione delle ombre*, che non deve creare disagi ai lavoratori

TIPO DI ATTIVITÀ	LIVELLO DI ILLUMINAMENTO [LUX]
<b>UFFICI CON VIDEOTERMINALI</b>	
<b>AMBIENTE DI LAVORO</b>	<b>150-300</b>
<b>ZONA DIGITAZIONE</b>	<b>200-350</b>
<b>LETTURA TESTI (ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA)</b>	<b>300-500</b>

<b>UFFICI TECNICI</b>	
<b>AMBIENTI DI LAVORO</b>	<b>200-500</b>
<b>TAVOLI DI LAVORO</b>	<b>500-1000</b>
<b>SALA RIUNIONE</b>	<b>200-300</b>

#### **RISCHI**

- 1) affaticamento visivo
- 2) affaticamento generale
- 3) infortunio per scarsa illuminazione
- 4) abbagliamento solare o da lampade nel campo visivo

#### **BONIFICHE**

- a) studio di corrette condizioni illuminotecniche
- b) schermature idonee a finestre e elementi illuminanti

#### **INQUINAMENTO INDOOR**

I livelli di qualità dell'aria vengono considerati accettabili quando non vi è presenza di inquinanti noti e nelle aule le condizioni dell'aria peggiorano con il protrarsi della permanenza nelle classi. Occorre che le finestre abbiano almeno 1/8 di superficie aerante apribile rispetto alla superficie in pianta, essendo non sempre possibile effettuare cambi dell'aria.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

#### RICAMBI D'ARIA UFFICI:

<b>SPAZIO UFFICIO :</b>	<b>36MC/ORA PER PERSONA</b>
<b>RECEPTION:</b>	<b>28,8MC/ORA PER PERSONA</b>
<b>AREA VDT:</b>	<b>36MC/ORA PER PERSONA</b>
<b>SALE RIUNIONI:</b>	<b>36MC/ORA PER PERSONA</b>

#### SCUOLE:

<b>AULE :</b>	<b>28,8MC/ORA PER PERSONA</b>
<b>LABORATORI :</b>	<b>36MC/ORA PER PERSONA</b>

(dati da ANSI/ASHRAE 62.89)

In caso esista un impianto di condizionamento, è necessario che svolga in modo adeguato le sue funzioni, di controllo delle condizioni termiche, di umidità dell'aria e di cattura di polveri e altre particelle trasportate. È necessario inoltre che l'aria immessa non abbia velocità troppa elevata e che non colpisca direttamente la persona.

*Specificità dell'ambiente scolastico:* Negli edifici scolastici occorre **verificare l'eventuale esposizione all'amianto** qualora nella costruzione siano stati utilizzati materiali edilizi che lo contengono. Esistono svariate forme di inquinamento indoor:

- a) nei materiali di rivestimento possono essere presenti composti volatili organici, contaminanti biologici dai prodotti per la pulizia possono liberarsi composti organici volatili e fluorocarboni.

## INQUINAMENTO DA RUMORE

Nell'organizzazione delle varie parti della scuola occorre posizionare le aule nelle zone più tranquille e i reparti più rumorosi eventualmente in delle zone isolate. All'inquinamento derivante dal rumore proveniente dall'esterno, si somma quello prodotto dalle attività svolte all'interno della scuola e quello derivante dalle macchine e si ha affaticamento, scarsa attenzione e diminuzione dell'apprendimento. È provato che il nervo acustico, stimolato da rumori troppo elevati, stimola a sua volta parti diverse del sistema nervoso, e influenza negativamente l'organismo.

<b>TIPI DI RUMORI E VALORI IN DECIBEL</b>	
<b>SOGLIA DI UDIBILITÀ</b>	<b>0</b>
<b>FRUSCIO DI FOGLIE</b>	<b>10</b>
<b>VOCE BISBIGLIATA O SUSSURRATA</b>	<b>30</b>

RUMORE MEDIO DIURNO IN UN LOCALE DI CITTÀ	40
MUSICA A BASSO VOLUME	40
CONVERSAZIONE NORMALE	50/60
RUMORE DI UNA AUTOVETTURA	60/70
TRAFFICO STRADALE	70/80
OFFICINA MECCANICA DI MEDIA RUMOROSITÀ	70
TRAFFICO STRADALE INTENSO	80
TROMBE DI AUTOMOBILE	90
VEICOLO PESANTE	90
METROPOLITANA	100
LAMINATOIO	100
PRESSE E MAGLI	110
MOTORE DI AEROPLANO	110
PERFORATRICI, MARTELLI PNEUMATICI, SEGHE CIRCOLARI	120
COLPO DI CANNONE	130
SOGLIA DEL DOLORE	130
MOTORE DI AVIOGETTI E AMPLIFICATORI MASSIMA POTENZA	140
MISSILI IN PARTENZA	180

#### **BONIFICHE**

- a) Doppio vetro per ridurre eventuali rumori eccessivi provenienti dall'esterno;
- b) Isolamento tra un locale e l'altro;
- c) Pannelli insonorizzati;
- d) Sistema di isolamento da fonti di rumore esterno;
- e) Segregazione delle macchine da ufficio più rumorose (fotocopiatrici ecc.);
- f) Manutenzione accurata delle macchine;
- g) Appoggi degli arredi sul pavimento protetti;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- h) Nelle palestre: ricopertura del pavimento con tappeti di gomma;
- i) Tendaggi pesanti;
- j) Pannelli fonoassorbenti sul soffitto;

## ARREDO

La norma UNI 7713 Arredamenti scolastici (tavolini e sedie) approvata con D.M. 2.3.78 è il riferimento tecnico normativo relativo all'arredo scolastico. Essa si riferisce ai tavolini e alle sedie per scuole elementari, medie e superiori. Il piano di scrittura dei tavolini deve essere orizzontale, privo di fori, scanalature e sporgenze. I tavolini della stessa grandezza devono poter essere accostati e deve essere garantita l'accessibilità da almeno tre lati.

### Caratteristiche di un sedile ergonomico da lavoro:

- a) La sicurezza: il sedile non deve poter essere causa di infortunio;
- b) La praticità: il sedile deve poter essere maneggevole nell'uso ed igienico nel rivestimento;
- c) L'adattabilità: il sedile deve potersi adattare alle misure della persona che lo usa;
- d) Il comfort: il sedile deve avere le sue componenti conformate in funzione delle curve del corpo;
- e) La solidità: il sedile deve resistere all'usura ed essere affidabile nel tempo;
- f) L'adeguatezza: il sedile deve essere adatto al tipo di lavoro e di ambiente a cui è destinato.

## BONIFICHE

Sostituzione degli arredi inadeguati con altri che tengano conto delle caratteristiche sopra indicate.

## 4.6 Schede dei rischi ritenuti rilevanti nell'istituto

### LABORATORI DI INFORMATICA

Attività svolte:

- Utilizzo strumentazione;
- Utilizzo videoterminale (< 20 ore) Principali attrezzature e materiali:
- Cattedra, banchi, postazioni con VDT.

### RISCHI PRESENTI

- Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi;
- Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente elettrica;
- Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili;
- Confort – ergonomia videoterminali dovuti alla presenza di postazioni non

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

ergonomiche.

- Il tempo di utilizzo dei computer da parte dei docenti o degli studenti è sempre inferiore alle 20 ore settimanali. Le postazioni degli addetti video terminalisti rispondono ai requisiti di cui all'articolo 173 e all'allegato XXXIV.

#### MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

- Sono state date disposizioni affinché l'attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta in perfetta efficienza;
- Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a norma o con difetti di funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate come non più funzionanti;
- Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da non ostruire le vie di fuga;
- Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine;
- Sono state date disposizioni affinché al termine dell'attività didattica ci si accerti sempre che le attrezzature elettriche siano state spente;
- Sono state date disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o manomessa;
- Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o comburente all'interno dei laboratori sia ridotta all'indispensabile e sia posizionata in modo sicuro, lontano da fonti di calore o scintille;
- Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei quadri elettrici presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per nessun motivo;
- Sarà migliorata l'ergonomia delle altre postazioni presenti nei laboratori, ove necessario e a seconda delle priorità, in relazione;
- alla posizione dello schermo rispetto ai punti di illuminazione naturale (semplicemente spostando le postazioni poste di fronte o con dietro fonte di illuminazione naturale);
- alle caratteristiche ergonomiche delle sedie (in occasione di acquisti saranno scelte sedie con braccioli e con la possibilità di regolare l'altezza della seduta e dello schienale);
- alla sostituzione dei piani di lavoro che non risultino idonei per dimensioni, praticità di lavoro e stabilità (in occasioni di nuovi acquisti saranno scelti tavoli con piano di colore neutro (grigio o beige), non riflettente e con altezza almeno di 72 cm)
- I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle esperienze svolte nei laboratori;
- Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## LABORATORI DI: (SCIENZE – FISICA)

Attività:

- Utilizzo strumentazione;
- Esercitazioni di laboratorio.

Principali attrezzature e materiali:

- Cattedra, banchi, lavandini, erogatori di gas, cappe filtranti, strumentazione per le esercitazioni anche ad alimentazione elettrica, strumentazione in vetro, agenti chimici pericolosi.

### RISCHI PRESENTI

- Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti alla presenza di arredi;
- Punture, tagli, abrasioni dovuti alla presenza di attrezzature con bordi taglienti;
- Elettrocuzioni dovuti alla presenza di impianti e attrezzature alimentate da corrente elettrica;
- Incendio dovuto alla presenza di materiali combustibili, materiale infiammabile, comburenti;
- Ustioni dovuti all'utilizzo di fiamme libere;
- Intossicazioni da gas tossici prodotti dalle reazioni chimiche;
- Irritazioni a pelle, occhi, vie respiratorie durante la manipolazione di agenti chimici;
- Ustioni dovuti alla manipolazione di acidi forti;
- Esplosioni dovute a reazioni chimiche fuori controllo.

### MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI

- Sono state date disposizioni affinché gli armadi presenti nei laboratori siano chiusi a chiave;
- Sono state date disposizioni affinché l'attrezzatura utilizzata sia sempre mantenuta in perfetta efficienza;
- Sono state date disposizioni affinché tutti i contenitori di agenti chimici siano correttamente etichettati e identificabili, che i contenitori scaduti, senza identificazione, rotti o aperti, siano eliminati;
- Sono state date disposizioni affinché gli agenti chimici siano stoccati secondo quanto previsto dalle singole schede di sicurezza, lontano da sostanze incompatibili, in armadi con aspirazione forzata se contenenti sostanze volatili tossiche e in armadi metallici se infiammabili
- Sono state date disposizioni affinché le attrezzature obsolete, non più a

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

norma o con difetti di funzionamento, siano eliminate o messe da parte e chiaramente indicate come non più funzionanti;

- Sono state date disposizioni affinché i banchi e i tavoli siano disposti in modo tale da non ostruire le vie di fuga;
- Sono state date disposizioni affinché nelle aule sia sempre mantenuto il massimo ordine;
- Sono state date disposizioni affinché al termine dell'attività didattica ci si accerti sempre che le attrezzature elettriche siano state spente;
- Sono state disposizioni affinché la dotazione antincendio non sia spostata o manomessa;
- Sono state date disposizioni affinché si eviti il più possibile la formazione di scintille e cortocircuiti durante le esperienze didattiche;
- Sono state date disposizioni affinché la presenza di materiale combustibile o comburente all'interno dei laboratori sia ridotta all'indispensabile e sia posizionata in modo sicuro, lontano da fonti di calore o scintille;
- Sono state date disposizioni affinché si verifichi sempre la corretta funzionalità dei quadri elettrici presenti nei laboratori i quali non devono essere manomessi per nessun motivo;
- I lavoratori e gli studenti devono essere informati e formati sui rischi derivanti dalle esperienze svolte nei laboratori
- Deve essere fatto osservare il divieto di fumare.

## 4.7 - Valutazione numerica dei rischi

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell' *accordo europeo dell' 8 ottobre 2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti.

Sulla base della situazione oggettiva rilevata, prendendo in considerazione le norme (ove esistono), i criteri di buona tecnica e gli standard costruttivi internazionali, e sulla base di una valutazione soggettiva tendente a prevedere, presumibilmente, quali potrebbero essere le conseguenze, se il rischio da potenziale divenisse effettivo (morte, lesioni gravi, lesioni lievi, danni all'ambiente o agli impianti), si è proceduto ad una "stima" del rischio effettivamente presente; a questa "stima" è stata data una forma numerica, in modo tale da poter individuare una "scala" di priorità da seguire nella definizione degli interventi migliorativi.

		<b>Molto Basso</b>			Lieve	Medio	Grave
		<b>Basso</b>					
		<b>Medio</b>			Magnitudo		
		<b>Alto</b>					
Poco probabile	Frequenza	1	1	2	3		
Probabile		2	2	4	6		
Molto Probabile		3	3	6	9		

La metodologia seguita per la valutazione numerica dei rischi è stata la seguente: la valutazione del rischio effettivo è avvenuto associando ad ogni argomento di rischio, per ogni sorgente individuata, una probabilità di accadimento di incidente "F" provocato da tale sorgente, ed una gravità del danno atteso "M".

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

La probabilità di accadimento di incidente è fissata in tre livelli di valore numerico 1, 2 e 3. La gravità del danno atteso è fissata, parimenti, in tre livelli di valore 1, 2 e 3.

Definiti la Frequenza (F) e la gravità del Danno (M), il rischio (R) viene calcolato con la formula  $R = F \times M$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi.

Nelle tabelle seguenti sono riportati i criteri per l'individuazione dei valori degli indici della probabilità di accadimento, della gravità del danno potenziale e dell'entità del rischio.

Valore	Livello probabilità	Definizioni/Criteri
<b>3</b>	<b>molto probabile</b>	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
<b>2</b>	<b>probabile</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
<b>1</b>	<b>poco probabile</b>	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

Valore	Livello gravità danno	Definizioni/Criteri
<b>3</b>	<b>grave</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale. Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.
<b>2</b>	<b>medio</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili.
<b>1</b>	<b>lieve</b>	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

In particolare è stata valutata la *Probabilità* di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua *Magnitudo* (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima).

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la *Entità del rischio*, con gradualità:

<b>MOLTO BASSO</b>	<b>BASSO</b>	<b>MEDIO</b>	<b>ALTO</b>
--------------------	--------------	--------------	-------------

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

- osservazione dell'ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
- identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
- osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
- esame dell'ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
- esame dell'organizzazione del lavoro;
- rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro.

**Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:**

1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

- eliminazione dei rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
- combattere i rischi alla fonte;
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.


Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

### Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

<b>Livello di Rischio</b>	<b>Azione da intraprendere</b>	<b>Scala di tempo</b>
<b>MOLTO BASSO</b>	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate	1 anno
<b>BASSO</b>	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
<b>MEDIO</b>	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili	6 mesi
<b>ALTO</b>	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	immediatamente

In funzione dell' entità del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice già illustrata, e dei singoli valori della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicato nella figura), si prevedono, in linea generale, le azioni da intraprendere.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	



Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entità del Rischio i valori della Probabilità e della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere.

#### **Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:**

- eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- intervento sui rischi alla fonte;
- applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
- miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo.

#### **Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:**

- introdurre nuovi pericoli
- compromettere le prestazioni del sistema adottato

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 4.8 DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO

### ATTIVITA' CONTEMPLATA: didattica teorica

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa e/o il videoproiettore. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.

Soprattutto nelle scuole medie e, negli ultimi anni anche in alcune scuole elementari, sono stati introdotti corsi di informatica, pertanto in questi casi l'attività viene svolta in aule attrezzate in cui ciascuno studente ha a disposizione un videoterminale.

Attività specifica:

- Insegnamento in aula;
- Realizzazione di iniziative educative in aule con la possibilità di uso di apparecchi multimediali e/o informatici;
- Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali;
- Colloqui individuali con i genitori degli alunni.

### Macchine ed Attrezzature utilizzate

Computer	Con esso e con l'ausilio di software adeguato si tengono lezioni di materie specifiche.
Lavagna luminosa e/o videoproiettore	Utilizzata per proiettare lucidi e/o slide per la trattazione di tematiche specifiche.
Lavagna (in ardesia; plastificata...)	Lastre sulle quali si scrive con gesso, pennarelli, ecc.

### Sostanze impiegate

Gesso, colla, colori, etc

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Laboratorio tecnico-manuale o scientifico**

Nell'ambito dell'attività curricolare ed extracurricolare, all'interno delle aule, e' prevista una attività tecnico-manuale o scientifica di non eccessiva pericolosità né impegno, ma sicuramente non trascurabile: bricolage, decupage, lavori in polistirolo, attività grafiche.

#### **Sostanze impiegate**

Colle, vernici, diluente, nastro adesivo, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività artistiche collaterali**

E' spesso previsto un saggio di fine anno o a Natale sotto forma di rappresentazione teatrale. Tutte queste attività presentano di per sé rischi molto bassi. Il rischio è dovuto piuttosto alla presenza di palco se si noleggia un teatro e attrezzature varie all'interno dell'edificio scolastico. Il numero di lavoratori che svolgono la loro attività nell'ambito di questa fase non è definibile in maniera precisa perché è previsto il coinvolgimento del maggior numero di collaboratori possibili.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Microfoni, amplificatori, impianti HI-FI, casse acustiche.	Tutte queste apparecchiature elettriche prevedono collegamenti temporanei sono tutti marchiati CE.
Strutture per la realizzazione delle scene	Strutture in legno o in compensato; tendaggi, mobilio.

### **Sostanze impiegate**

Nessuna

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ginnico sportiva**

Questa attività si svolge per lo più nelle palestre, ma anche, quando possibile, nei cortili annessi all'edificio scolastico. Qualora l'attività sia effettuata in spazi esterni il docente dovrà controllare le condizioni di sicurezza di detti spazi ed in base alla sua valutazione programmerà l'attività da svolgere, controllando sempre prima dell'uso le attrezzature messe a disposizione degli allievi.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Spalliere, cerchi, ecc.	Queste attrezzature sono utilizzate in vario modo per creare dei circuiti di allenamento.
Palloni	Sono utilizzati per svolgere diversi esercizi e giochi.

### **Sostanze impiegate**

Nessuna

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di recupero e sostegno**

Sono presenti alunni portatori di handicap EH e DH. Per alcune ore al docente di classe è affiancato un insegnante di sostegno.

Se all'interno dell'edificio scolastico esistono aule specifiche destinate esclusivamente agli alunni H i ragazzi possono essere portati nell'aula specifica secondo il piano formativo elaborato dal docente o portati in altri spazi quali ad esempio: aula multimediale, palestra, etc.

Quest'ultimi spazi sono usualmente utilizzati quando all'interno dell'edificio scolastico non vi sono aule specificatamente dedicate agli alunni diversamente abili.

## **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Utilizzo di sussidi didattici

## **Sostanze impiegate**

Colle, Gomme, pasta di sale, pongo, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività ufficio**

In questa fase si possono distinguere alcune figure professionali addette allo svolgimento di specifiche mansioni, ossia: il capo d'istituto, il direttore o responsabile amministrativo e l'assistente amministrativo.

Ognuno di questi soggetti riveste un ruolo particolare nell'ambito dell'ordinamento direttivo della struttura scolastica ed in relazione a ciò è investito di diverse responsabilità sia nei riguardi della struttura, intesa come "edificio", sia rispetto agli individui operanti al suo interno.

In particolar modo, il "capo d'istituto" è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori responsabilità; il suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura gerarchica con l'amministrazione e di tipo relazionale con il personale interno alla struttura e con enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione la funzionalità e l'efficienza.

Il "direttore amministrativo" o "responsabile amministrativo" organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabili; può, qualora in possesso di un'adeguata formazione, occuparsi della preparazione e dell'aggiornamento del personale operante all'interno della struttura.

Infine, l'"assistente amministrativo" si occupa essenzialmente dell'esecuzione operativa delle procedure avvalendosi di strumenti di tipo informatico, della gestione di archivi, protocollo.

Per concludere, l'attività d'ufficio si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, palestre, mense, laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.

Tali mansioni possono essere svolte in alcuni casi avvalendosi dell'utilizzo del videoterminale, il che incide in maniera rilevante sulla tipologia dei rischi cui gli addetti possono essere esposti.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Videoterminale	L'età media dei VDT è di circa 2 anni e sono in genere tutte marchiate CE
Telefax	L'età media di queste macchine è di circa 2 anni, hanno tutti marchiatura CE.
Fotocopiatrice	L'età media è di 6 anni ed hanno in genere il marchio CE.

### **Sostanze impiegate**

Nessuna

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA:   Attività di collaboratore scolastico**

Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre si occupa della pulizia dei locali nonché della custodia e sorveglianza dei locali.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Scope, strizzatori, palette per la raccolta , guanti, secchi, stracci, ecc.	Queste attrezzature sono utilizzate in vario modo per le pulizie.
<b>SCALE PORTATILI</b>	Le scale a disposizione sono conformi con le prescrizioni di sicurezza e in buono stato di manutenzione.

### **Sostanze impiegate**

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia pavimenti**

Questa fase consiste in una serie di operazioni che consentono un elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea, e realizza un ambiente pronto per la successiva fase di lavatura .

### **Fase di lavorazione**

Questa fase consiste nella raccolta dalla superficie del pavimento dei materiali di rifiuto. La scopatura può avvenire a secco per la raccolta di materiale grossolano e ad umido per l'asportazione della polvere. La scopatura ad umido è una operazione che consente un elevato abbattimento della polvere e della carica microorganica aerea. La scopatura va effettuata partendo dai bordi del locale o corridoio per poi coprire lo spazio centrale.

In questa fase sono utilizzate generalmente le seguenti attrezzature:



- scopa a frange o lamellare
- paletta per la raccolta dei materiali grossolani
- scopettone

### **Sostanze impiegate**

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Lavaggio manuale pavimenti**

Il lavaggio manuale viene effettuato con mop o frange e secchi . Un secchio di un certo colore contiene la soluzione pulita. Si stende la soluzione su un'area di 4-5 mq si lascia agire per qualche minuto quindi si strizza il mop nella soluzione di recupero e si va a recuperare nel secchio lo sporco disciolto. Si risciacqua il mop e lo si strizza. Quindi si reimmerge il mop nella soluzione pulita del secchio per riiniziare il ciclo. Laddove si usa il disinfettante il tempo di contatto con il pavimento deve essere superiore a 5 minuti

### **Fase di lavorazione**

Il lavaggio consiste nell'eliminazione dello sporco dai pavimenti, fatta eccezione per le superfici in tessuto, in legno o sospese che devono essere trattate con sistemi specifici. Per effettuare il lavaggio occorre preliminarmente passare sul pavimento l'acqua alla quale é stata aggiunta la sostanza chimica detergente e successivamente risciacquare, facendo uso di sola acqua.

### **Sostanze impiegate**

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia superfici verticali**

Consiste essenzialmente in due fasi:

- Lavare la superficie vetrata ed il telaio utilizzando un'idonea soluzione detergente;
- Asciugare prima il telaio con il panno ben strizzato poi la superficie vetrata con il tergivetro.

E' necessario risciacquare frequentemente panno e vello durante l'operazione

### **Fase di lavorazione**

Questa fase consiste nell'operazione di pulizia effettuata a mano delle superfici verticali lavabili, incluse quelle di vetro. L'operazione è realizzata mediante l'uso di sostanze detergenti specifiche.

Questo intervento che viene svolto in due fasi successive, lavaggio ed asciugatura, è occasionale

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Per questa fase non sono utilizzate macchine specifiche per il lavaggio ma attrezzi manuali quali:

1. detergente neutro, sgrassante o disincrostante;
2. tergivetro;
3. asta telescopica;
4. secchio;
5. pelle scamosciata;
6. panno spugna;

### **Sostanze impiegate**

Detersivi, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività di collab. scolastico – Pulizia e disinfezione servizi igienici**

E' questo uno degli interventi più delicati, in quanto nei locali dei servizi igienici (bagni, docce, lavandini, WC, ecc.) si concentrano i maggiori rischi per gli addetti alla pulizia. Infatti, qui troviamo il rischio chimico dovuto all'utilizzo dei vari prodotti impiegati che vanno dal detergente disinfettante al detergente deodorante, al disincrostante, il rischio biologico, quello elettrico oltre ai rischi di natura fisica.



### **Fase di lavorazione**

Consiste nella pulizia e disinfezione di pavimenti, pareti e apparecchiature igienico-sanitarie presenti nelle toilettes, docce e bagni.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

In questa fase sono utilizzate generalmente le seguenti attrezzature:

1. secchielli di diverso colore contenenti la sostanza detergente e disinfettante da utilizzare sulle varie superfici dei servizi igienici;
2. un secchio e relativo panno di colore rosso per superficie esterna di w.c e orinatoi;
3. un secchio e relativo panno di colore giallo per i lavabi;
4. un secchio e relativo panno di colore blu per porte e mensole panni spugna;
5. sistema mop per il lavaggio del pavimento;
6. flaconi vaporizzatori;
7. materiali di rifornimento igienico-sanitari;
8. detergente disinfettante;
9. detergente disincrostante

### **Sostanze impiegate**

Detersivi, anticalcare, composti chimici antistatici, solventi, acidi, etc.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA: Attività straordinarie periodiche**

Le scuole vengono anche utilizzate per attività culturali non a scopo didattico, come conferenze o seminari, o per cerimonie religiose importanti, o infine per le consultazioni elettorali. Mentre i primi eventi sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di strumenti quali microfoni, amplificatori, e talvolta lavagne luminose, l'ultimo è caratterizzato soprattutto dalla presenza di impianti elettrici temporanei per l'illuminazione delle cabine, dei seggi e altro.

Nel complesso tutte queste attività prevedono la presenza nell'edificio di persone non facenti parte dell'organico dell'istituto. E' frequente infatti che nell'edificio sia presente, tra i dipendenti, il solo custode o qualche collaboratore scolastico.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono:

Videoproiettore	Utilizzata per proiettare slide specifiche per la trattazione di tematiche. Ha marchiatura CE.
Computer	Ha marchiatura CE
Microfono e amplificatore	Solitamente posti in un'aula, sono dotati di impianto mobile ed hanno marchiatura CE..

### **Sostanze impiegate**

Nessuna

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **ATTIVITA' CONTEMPLATA:   Attività controllo flussi di persone**

I flussi di persone che interessano il normale svolgimento dell'attività scolastica sono raggruppati in tre momenti particolari della giornata:

- Ingresso nell'istituto da parte degli studenti;
- Periodo di ricreazione;
- Uscita degli studenti.

Ad essi vanno aggiunti eventi straordinari come:

- Evacuazione a seguito di incidente o calamità;
- Ingresso e uscita a causa di attività straordinarie periodiche.

### **Macchine ed Attrezzature utilizzate**

Non sono previste attrezzature relative a queste fasi, essendo di norma esclusi gli ascensori.

### **Sostanze impiegate**

Nessuna

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 4.8 Riepilogo rischi individuati

### PROGRAMMA DI INTERVENTO CONSEGUENTE AI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Sulla scorta della valutazione dei rischi vengono di seguito riportati le anomalie riscontrate.

Effettuate le richieste agli uffici preposti ed iniziati i lavori di miglioramento e/o adeguamento, a cura del proprietario dell'immobile e/o dall'istituzione scolastica, sarà effettuata una visita di controllo sui luoghi di lavoro da parte del RSPP e del Datore di Lavoro ed eventualmente dal RLS per accertare la completa rispondenza alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro.

Misure di sicurezza e protezione da porre in atto con scadenza a breve termine:

SEDE - ORIGLIONE

(Legenda S= scuola, EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

<b>ANOMALIE RISCONTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE</b>	<b>F,D,R</b>	<b>A carico di</b>
<b>Antincendio:</b> Manca sistema di diffusione sonora autoalimentato	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed indiretti (es. locali w.c.)	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo anti rotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> Le ringhiere, i manufatti in ferro, i cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici, porte locali tecnologici, risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione, necessitano dell'irrobustimento dei montanti e sono da sostituite i cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove sono ancorati nei montanti	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> assenza ringhiera di protezione rampa	<b>3,3,9</b>	
<b>Strutture:</b> rendere ispezionabili i controsoffitti per controllare i solai e/o i tetti poiché si potrebbero avere cedimenti improvvisi	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP ove possibile per l'elevata altezza dei soffitti)	<b>3,3,9</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile né le verifiche previste per legge (Vedi: Ordinanza PCM 20.3.03 art. 3)	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Grondaie:</b> carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> La luce di emergenza necessita di manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Occupazione classi:</b> non vengono rispettati i parametri di occupazione classi stabiliti dalle leggi vigenti a causa di leggi contrastanti	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Ricambi d'aria:</b> in alcuni vani necessita installazione di aspiratore per aumentare i ricambi di aria o installare vasistas	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scaffalature:</b> Revisionare la struttura e fissarle al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni:</b> I cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti. Pericolo di caduta di rami di alberi	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> installare protezioni negli elementi metallici o negli spigoli dello spazio esterno in cui si svolge l'attività ludico motoria	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> razionalizzare gli spazi esterni anche per l'uso di auto e moto	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> necessitano di revisione - manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Presenza di vetri rotti e/o lineati	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi ed accessori:</b> lungo i corridoi si trovano collocati armadi o dispenser che riducono le corsie di esodo	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> finestre da revisionare (non apribili)	<b>3,1,3</b>	<b>EP</b>
<b>Cassette Pronto soccorso:</b> verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> assenza di rivestimenti sulle pareti per attutire gli eventuali urti degli alunni	<b>3,1,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Formare il personale addetto alla prevenzione incendio con corsi di 16 ore "Rischio elevato" e conseguimento dell'attestato di idoneità	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso di emergenza.	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Impianto di terra:</b> richiedere manutenzione e verifica	<b>2,3,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> porte interne non sono apribili verso l'esodo	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>LPS:</b> verificare la necessità di installazione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Manutenzione:</b> Le fascette adesive antiscivolo sui pavimenti in alcuni casi sono usurate e/o assenti;	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Pavimenti e rivestimenti:</b> pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze chimiche usate nella scuola	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Riserva Idrica:</b> non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e pulizia periodica	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> installare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	<b>2,3,6</b>	<b>EP-S</b>
<b>Scale:</b> Le fascette adesive antiscivolo in alcuni casi sono usurate e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione. Installare corrimano scala accesso al teatro	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Scale:</b> non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> revisionare i muretti di recinzione e/o tutta la ringhiera esterna compresi tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastri, sportelli, etc)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture e prospetto:</b> lesioni e ammaloramento dei prospetti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> In alcune zone si riscontrano lesioni nei pompini	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture e degli infissi	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> presenza di umidità nelle pareti, piano terra, a causa di umidità di risalita con conseguente carenza di condizioni igienico per la presenza di muffa e scrostamento intonaco e/o pittura delle pareti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali dove sono presenti alcune fessurazioni	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica statica del solaio stanza tecnici vicino quadro elettrico storico piano segreteria	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integrità	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Armadi con vetri frangibili	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> tracce, in alcune zone, di umidità nelle pareti e/o soffitti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> i gradini delle scale non sono conformi a quanto prescritto dalle leggi vigenti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale, pavimentazione, ascensori, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Controsoffitto:</b> Sistemazione di alcuni pannelli mancanti e/o spostati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Controsoffitto:</b> verificare lo stato dei tiranti, della struttura di sostegno e del sovrastante intradosso del solaio non visibile a causa del	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

controsoffitto richiedendo l'intervento di maestranze del proprietario dell'immobile		
<b>Disposizioni arredi:</b> non perfetta disposizione dei banchi all'interno delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare l'indice di affollamento delle classi (2.1 m <sup>2</sup> /alunno)	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Ergonomia:</b> E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Igiene:</b> non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero bagni rispetto ai numeri di alunni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Illuminazione:</b> non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto circuiti e/o danni da folgorazione	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi interni:</b> porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> presenza di vetri sopra le porte	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni e controllare quotidianamente, <u>a cura dei collaboratori scolastici e/o insegnante di classe i cardini delle porte, in considerazione anche dell'uso non perfettamente regolare da parte degli alunni</u>	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci interni:</b> Richiedere al proprietario dell'immobile il controllo con strumentazione idonea l'aderenza dell'intonaco dei soffitti con il solaio per la possibile vetustà dell'intonaco	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> a causa di possibili vizi occulti che possono causare cedimenti improvvisi, come avvenuti in altri plessi scolastici, ed in assenza di un piano di manutenzione dell'edificio si richiede controllo almeno annuale degli intonaci interni ed esterni con mezzi strumentali appropriati e verifica da ditta specializzata	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei cornicioni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei cornicioni dove sono presenti germogli vegetali che danneggiano gravemente la malta cementizia ed ostacolano il normale deflusso delle acque	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Maniglie:</b> revisionare le maniglie degli infissi	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Paraspigoli:</b> Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccolotti nei vari corridoi dell'istituto	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> rendere antisdrucciolevole la pavimentazione degli	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

scivoli		
<b>Pavimentazione:</b> scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano spigoli vivi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Scale portatili:</b> Non sono presenti scale portatili adeguate nella scuola.	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni e/o interni:</b> installare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati o nelle scale presenti nei locali scolastici che ne sono prive e rendere il pavimento antisdrucciolevole (scalini accesso teatro)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> Richiedere e far rispettare zona rimozione in prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> custodia di materiale improprio in alcuni locali	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> Portare la pendenza della rampa inclinate al di sotto dell'8%. Nelle rampe in cui è presente un parapetto non pieno, prevedere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> mancanza di porte di sicurezza munite di maniglioni antipánico	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> verificare con periodicità mensile griglie di areazione, sportelli di protezione, mensole, vetrinette, solidità armadi arredi ed attrezzature ludico sportive. Detta attività sarà a cura dei collaboratori scolastici o da ditta specializzata incaricata della manutenzione impianti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili	<b>2,2,4</b>	<b>EP - S</b>
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi ludici e laboratori:</b> Controllare periodicamente (prima dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio	<b>2,1,2</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Adeguare il plesso alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi DM 26.8.92 e DPR 151/11	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di emergenza; assenza anche dell'impianto di diffusione sonora/allarme	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Integrare manichette ed safe crash ove mancanti	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette - volantini eventualmente integrarli ove vandalizzati e revisionare attacco UNI 70	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Area di Raccolta:</b> necessita una migliore area di raccolta	<b>1,3,3</b>	
<b>Bagni:</b> Controllare con periodicità massima settimanale la stabilità	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

sanitari (a cura dei collaboratori scolastici che puliscono i bagni)		
<b>Carico di incendio:</b> diminuire quantità di materiale infiammabile in alcuni locali portandolo al di sotto di 30 Kg/m <sup>2</sup> o trasferirlo in ambienti all'estero dell'istituto o dotati di parta REI. Verificare portata di carico soletta	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative protezioni	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Corrimano – protezioni:</b> innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di pressurizzazione antincendio.	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianti elettrico:</b> impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0 Manca documentazione tecnica dell'impianto	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto antincendio:</b> Le lance in ottone e rame tradizionali, non avendo la chiusura del getto non sono conformi alla norma UNI 671/2	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai contatti diretti	<b>1,3,3</b>	<b>S-EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree del plesso scolastico	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> verificare se le strutture che costituiscono l'immobile sono compatibili con la destinazione d'uso dei locali (es: presenza di solai - tetti del tipo Perret)	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile, per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in caso di fessurazioni	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di scarico e scarico servizi)	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti. Nelle more richiedere altri locali	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Microclima:</b> non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Riserva Idrica:</b> Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Scivoli:</b> renderli conformi alle normative vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spogliatoi:</b> Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi, appendi abiti)	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## Protonotaro

(Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

<b>ANOMALIE RICONTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE</b>	<b>F,D,R</b>	<b>A carico di</b>
<b>Antincendio:</b> Manca sistema di diffusione sonora autoalimentato	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed indiretti (es. locali w.c.)	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo anti rotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> Le ringhiere, la recinzione, i manufatti in ferro, i cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici, porte locali tecnologici, risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione, necessitano dell'irrobustimento dei montanti e sono da sostituite i cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove sono ancorati nei montanti	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> assenza ringhiera di protezione rampa	<b>3,3,9</b>	
<b>Strutture:</b> rendere ispezionabili i controsoffitti per controllare i solai e/o i tetti poiché si potrebbero avere cedimenti improvvisi	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e della presenza di fessurazioni (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	<b>3,3,9</b>	<b>EP-S</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP ove possibile per l'elevata altezza dei soffitti))	<b>3,3,9</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile né le verifiche previste per legge (Vedi: Ordinanza PCM 20.3.03 art. 3)	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Grondaie:</b> carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> La luce di emergenza necessita di manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

condizioni ordinarie		
<b>Occupazione classi:</b> non vengono rispettati i parametri di occupazione classi stabiliti dalle leggi vigenti a causa di leggi contrastanti	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Palestra:</b> la palestra risulta non utilizzata per alcune carenze più volte segnalate	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Ricambi d'aria:</b> in alcuni vani necessita installazione di aspiratore per aumentare i ricambi di aria o installare vasistas	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scaffalature:</b> Revisionare la struttura e fissarle al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni:</b> I muri, la recinzione, le zone esterne necessitano di sistemazione e manutenzione, razionalizzare gli spazi esterni anche per l'uso di auto e moto	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> I pilastri della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti. Pericolo di caduta di rami di alberi	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> installare protezioni negli elementi metallici o negli spigoli dello spazio esterno in cui si svolge l'attività ludico motoria	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> osservare il divieto di accesso delle zone inibite. Richiedere controllo delle opere di messa in sicurezza degli spazi interdetti degli anni precedenti	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti. Pericolo di caduta di rami di alberi	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> necessitano di revisione - manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Presenza di vetri rotti e/o lineati	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi ed accessori:</b> lungo i corridoi si trovano collocati armadi o dispenser che riducono le corsie di esodo	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> finestre da revisionare (non apribili)	<b>3,1,3</b>	<b>EP</b>
<b>Cassette Pronto soccorso:</b> verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> assenza di rivestimenti sulle pareti degli spazi, utilizzati per attività ludiche - motorie, per attutire gli eventuali urti degli alunni	<b>3,1,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Formare il personale addetto alla prevenzione incendio con corsi di 16 ore "Rischio elevato" e conseguimento dell'attestato di idoneità	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso di emergenza.	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Impianto di terra:</b> richiedere manutenzione e verifica	<b>2,3,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>LPS:</b> verificare la necessità di installazione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Manutenzione:</b> Le fascette adesive antisdrucchio sui pavimenti in alcuni casi sono usurate e/o assenti;	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Pavimenti e rivestimenti:</b> pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

chimiche usate nella scuola		
<b>Riserva Idrica:</b> non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e pulizia periodica	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> installare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	<b>2,3,6</b>	<b>EP-S</b>
<b>Scale:</b> Le fascette adesive antiscivolo in alcuni casi sono usurate e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Scale:</b> non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> revisionare i muretti di recinzione e/o tutta la ringhiera esterna compresi tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastri, sportelli, etc)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture e prospetto:</b> lesioni e ammaloramento dei prospetti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> In alcune zone si riscontrano lesioni nei pompagni	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> presenza di umidità nelle pareti, piano terra, a causa di umidità di risalita con conseguente carenza di condizioni igienico per la presenza di muffa e scrostamento intonaco e/o pittura delle pareti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali dove sono presenti alcune fessurazioni	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Armadi con vetri frangibili	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> presenza di vetri frangibili sovrastanti le pareti divisorie	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Bagni:</b> tracce, in alcune zone, di umidità nelle pareti e/o soffitti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> i gradini delle scale non sono conformi a quanto prescritto dalle leggi vigenti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale, pavimentazione, ascensori, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Controsoffitto:</b> Sistemazione di alcuni pannelli mancanti e/o spostati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Controsoffitto:</b> verificare lo stato dei tiranti, della struttura di sostegno e del sovrastante intradosso del solaio non visibile a causa del controsoffitto richiedendo l'intervento di maestranze del proprietario dell'immobile	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Disposizioni arredi:</b> non perfetta disposizione dei banchi all'interno delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da sinistra, razionalizzando anche l'allocatione degli zaini e rispettare l'indice di affollamento delle classi (2.1 m <sup>2</sup> /alunno)	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Ergonomia:</b> E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Igiene:</b> non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

bagni rispetto ai numeri di alunni		
<b>Illuminazione:</b> non sempre in tutti i luoghi di lavoro è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto circuiti e/o danni da folgorazione	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi interni:</b> porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> presenza di vetri sopra le porte	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni e controllare quotidianamente, a cura dei collaboratori scolastici e/o insegnante di classe i cardini delle porte, in considerazione anche dell'uso non perfettamente regolare da parte degli alunni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci interni:</b> Richiedere al proprietario dell'immobile il controllo con strumentazione idonea l'aderenza dell'intonaco dei soffitti con il solaio per la possibile vetustà dell'intonaco	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> a causa di possibili vizi occulti che possono causare cedimenti improvvisi, come avvenuti in altri plessi scolastici, ed in assenza di un piano di manutenzione dell'edificio si richiede controllo almeno annuale degli intonaci interni ed esterni con mezzi strumentali appropriati e verifica da ditta specializzata	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei cornicioni dove sono presenti germogli vegetali che danneggiano gravemente la malta cementizia ed ostacolano il normale deflusso delle acque	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Maniglie:</b> revisionare le maniglie degli infissi	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Paraspigoli:</b> Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Popolazione scolastica:</b> a causa dell'inagibilità di un plesso sono state allocate temporaneamente alcune classi negli spazi utili a contenere gli alunni per non negare loro il diritto allo studio	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> mancano le protezioni per i termosifoni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano spigoli vivi		
<b>Scale portatili:</b> Non sono presenti scale portatili adeguate nella scuola.	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni e/o interni:</b> installare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati o nelle scale presenti nei locali scolastici che ne sono prive e rendere il pavimento antiscivolo	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> Richiedere e far rispettare zona rimozione in prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> custodia di materiale improprio in alcuni locali	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> Portare la pendenza della rampa di accesso alla palestra al di sotto dell'8%. Nelle rampe in cui è presente un parapetto non pieno, prevedere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> mancanza di porte di sicurezza munite di maniglioni antipanico	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> verificare con periodicità mensile griglie di areazione, sportelli di protezione, mensole, vetrinette, solidità armadi arredi ed attrezzature ludico sportive. Detta attività sarà a cura dei collaboratori scolastici o da ditta specializzata incaricata della manutenzione impianti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili	<b>2,2,4</b>	<b>EP - S</b>
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposti a sud sud-est necessitano di dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi ludici e laboratori:</b> Controllare periodicamente (prima dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio	<b>2,1,2</b>	<b>S</b>
<b>Spazi ludici:</b> Controllare periodicamente (prima dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive utilizzate dagli alunni	<b>2,1,2</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Adeguare il plesso alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi DM 26.8.92 e DPR 151/11	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di emergenza; assenza anche dell'impianto di diffusione sonora/allarme	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette - volantini eventualmente integrarli ove vandalizzati e revisionare attacco UNI 70	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Area di Raccolta:</b> necessita una migliore area di raccolta	<b>1,3,3</b>	
<b>Bagni:</b> Controllare con periodicità massima settimanale la stabilità sanitari (a cura dei collaboratori scolastici che puliscono i bagni)	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Carico di incendio:</b> diminuire quantità di materiale infiammabile in alcuni locali portandolo al di sotto di 30 Kg/m <sup>2</sup> o trasferirlo in ambienti all'estero dell'istituto o dotati di parta REL.	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative protezioni	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Corrimano – protezioni:</b> innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

pressurizzazione antincendio.		
<b>Impianti elettrico:</b> impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0 Manca documentazione tecnica dell'impianto	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto antincendio:</b> Le lance in ottone e rame tradizionali, non avendo la chiusura del getto non sono conformi alla norma UNI 671/2	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai contatti diretti	<b>1,3,3</b>	<b>S-EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Scala di emergenza:</b> Vicino la scala vi sono infissi con vetri	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree del plesso scolastico	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> verificare se le strutture che costituiscono l'immobile sono compatibili con la destinazione d'uso dei locali (es: presenza di solai - tetti del tipo Perret)	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile, per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in caso di fessurazioni	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di scarico e scarico servizi)	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti. Nelle more richiedere altri locali	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Microclima:</b> non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Occupazione edificio:</b> non avendo a disposizione i documenti originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e dal CPI e/o parere dei VVFF	<b>1,2,2</b>	<b>S</b>
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Scivoli:</b> renderli conformi alle normative vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spogliatoi:</b> Non sono presenti aree destinate a spogliatoio (armadi,	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

appendi abiti)		
<b>Strutture:</b> effettuare netta separazione tra i locali occupati dalla scuola dell'infanzia e quelli occupati dalla scuola secondaria di 1^ grado.	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Presenza di altro datore di lavoro:</b> non è presente una separazione netta degli ambienti con datore di lavoro diverso	<b>1,1,1</b>	<b>EP-S</b>
<b>Prevenzione:</b> Migliorare la segnaletica di sicurezza e la colorazione tubazione esterna	<b>1,1,1</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Cascino

(Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

<b>ANOMALIE RICONTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE</b>	<b>F,D,R</b>	<b>A carico di</b>
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed indiretti (es. quadro elettrico CT, locali w.c.)	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo anti rotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> rendere ispezionabili i controsoffitti per controllare i solai e/o i tetti poiché si potrebbero avere cedimenti improvvisi	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	<b>3,3,9</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile né le verifiche previste per legge (Vedi: Ordinanza PCM 20.3.03 art. 3)	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Grondaie:</b> carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> La luce di emergenza necessita di manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> finestre con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Occupazione classi:</b> non vengono rispettati i parametri di occupazione classi stabiliti dalle leggi vigenti a causa di leggi contrastanti	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Ricambi d'aria:</b> in alcuni vani necessita installazione di aspiratore per aumentare i ricambi di aria o installare vasistas	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scaffalature:</b> Revisionare la struttura e fissarle al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni:</b> I pilastri della recinzione e/o dei cancelli e le zone esterne necessitano di sistemazione; nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti.	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> in alcune aree esterne, di accesso all'edificio scolastico,	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti.		
<b>Spazi esterni:</b> installare protezioni negli elementi metallici o negli spigoli dello spazio esterno in cui si svolge l'attività ludico motoria e controllare prima dell'uso le attrezzature sportive	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> verificare che venga rispettata la destinazione d'uso degli stessi	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> necessitano di revisione - manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Presenza di vetri rotti e/o lineati	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi ed accessori:</b> lungo i corridoi si trovano collocati armadi o dispenser che riducono le corsie di esodo	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Cassette Pronto soccorso:</b> verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Formare il personale addetto alla prevenzione incendio con corsi di 16 ore "Rischio elevato" e conseguimento dell'attestato di idoneità	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso di emergenza.	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Impianto di terra:</b> richiedere manutenzione e verifica	<b>2,3,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>LPS:</b> verificare la necessità di installazione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Manutenzione:</b> Le fascette adesive antiscivolo sui pavimenti in alcuni casi sono usurate e/o assenti;	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Pavimenti e rivestimenti:</b> pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze chimiche usate nella scuola	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Riserva Idrica:</b> non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e pulizia periodica	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> installare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	<b>2,3,6</b>	<b>EP-S</b>
<b>Scale:</b> Le fascette adesive antiscivolo in alcuni casi sono usurate e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Scale:</b> non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> Le ringhiere, la recinzione, i manufatti in ferro, i cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici, porte locali tecnologici, elementi di protezione risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione, necessitano dell'irrobustimento dei montanti e sono da sostituire i cardini e/o le cerniere con il controllo dello spessore dove sono ancorati nei montanti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> revisionare i muretti di recinzione e/o tutta la ringhiera esterna compresi tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale,	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

copribotole, chiusi, grate, pilastrini, sportelli, etc)		
<b>Spazi esterni:</b> Verificare caditoie, tombini, coperchi pozzetti che siano presenti e non siano danneggiati e siano efficienti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture e prospetto:</b> lesioni e ammaloramento dei prospetti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> In alcune zone si riscontrano lesioni nei tompagni	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture e degli infissi	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali dove sono presenti alcune fessurazioni in particolar modo dove risulta difficile la verifica	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integralità	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Armadi con vetri frangibili	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> tracce, in alcune zone, di umidità nelle pareti e/o soffitti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale, pavimentazione, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> manca ascensore	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Controsoffitto:</b> Sistemazione di alcuni pannelli mancanti e/o spostati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Controsoffitto:</b> verificare lo stato dei tiranti, della struttura di sostegno e del sovrastante intradosso del solaio non visibile a causa del controsoffitto richiedendo l'intervento di maestranze del proprietario dell'immobile	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Disposizioni arredi:</b> non perfetta disposizione dei banchi all'interno delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare l'indice di affollamento delle classi (2.1 m <sup>2</sup> /alunno)	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Ergonomia:</b> E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Igiene:</b> non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero bagni rispetto ai numeri di alunni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Illuminazione:</b> non sempre in tutti i luoghi di lavoro è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto circuiti e/o danni da folgorazione	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi:</b> presenza di vetri sopra le porte	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni e controllare quotidianamente, a cura dei collaboratori scolastici e/o insegnante di classe i cardini delle porte, in considerazione anche dell'uso non	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<u>perfettamente regolare da parte degli alunni</u>		
<b>Intonaci interni:</b> Richiedere al proprietario dell'immobile il controllo con strumentazione idonea l'aderenza dell'intonaco dei soffitti con il solaio per la possibile vetustà dell'intonaco	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> a causa di possibili vizi occulti che possono causare cedimenti improvvisi, come avvenuti in altri plessi scolastici, ed in assenza di un piano di manutenzione dell'edificio si richiede controllo almeno annuale degli intonaci interni ed esterni con mezzi strumentali appropriati e verifica da ditta specializzata	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei cornicioni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei cornicioni dove sono presenti germogli vegetali che danneggiano gravemente la malta cementizia ed ostacolano il normale deflusso delle acque	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Laboratori:</b> Carezza igienica nei vari laboratori, Presenza di attrezzature obsolete, non dismesse, in vari spazi dei locali scolastici	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Maniglie:</b> revisionare le maniglie degli infissi	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Manutenzione:</b> Effettuare manutenzione periodica pompe di sollevamento PS	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Paraspigoli:</b> Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> rendere antisdrucciolevole la pavimentazione degli scivoli	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano spigoli vivi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Scale portatili:</b> Non sono presenti scale portatili adeguate nella scuola.	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni:</b> Richiedere e far rispettare zona rimozione in prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> custodia di materiale improprio in alcuni locali	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> Portare la pendenza della rampa di accesso al di sotto dell'8%. e rendere i pavimenti maggiormente antisdrucciolevoli.	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> mancanza di porte di sicurezza munite di maniglioni antipánico	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> verificare con periodicità mensile griglie di areazione,	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

sportelli di protezione, mensole, vetrinette, solidità armadi arredi ed attrezzature ludico sportive. Detta attività sarà a cura dei collaboratori scolastici o da ditta specializzata incaricata della manutenzione impianti		
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili	<b>2,2,4</b>	<b>EP - S</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> targhe obbligatorie per quadri di distribuzione (CEI 17/13 e 23/51)	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi ludici e laboratori:</b> Controllare periodicamente (prima dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio	<b>2,1,2</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di emergenza; assenza anche dell'impianto di diffusione sonora/allarme	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Integrare manichette ed safe crash ove mancanti	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette - volantini eventualmente integrarli ove vandalizzati e revisionare attacco UNI 70	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Bagni:</b> Controllare con periodicità massima settimanale la stabilità sanitari (a cura dei collaboratori scolastici che puliscono i bagni)	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Carico di incendio:</b> diminuire quantità di materiale infiammabile in alcuni locali portandolo al di sotto di 30 Kg/m <sup>2</sup> o trasferirlo in ambienti all'estero dell'istituto o dotati di parta REI.	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative protezioni	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Corrimano – protezioni:</b> innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di pressurizzazione antincendio.	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianti elettrico:</b> impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0 L'impianto risulta implementato in varie zone e non si riscontra in archivio la relativa documentazione a supporto Manca documentazione tecnica dell'impianto	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto antincendio:</b> Le lance in ottone e rame tradizionali, non avendo la chiusura del getto non sono conformi alla norma UNI 671/2	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai contatti diretti	<b>1,3,3</b>	<b>S-EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree del plesso scolastico	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Strutture e prospetto:</b> verificare la copertura compresi i muretti	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

d'attico e relative protezioni ed ancoraggi delle stesse		
<b>Strutture:</b> verificare se le strutture che costituiscono l'immobile sono compatibili con la destinazione d'uso dei locali (es: presenza di solai - tetti del tipo Perret)	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile, per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in caso di fessurazioni	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di scarico e scarico servizi)	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti. Nelle more richiedere altri locali	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Microclima:</b> non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Occupazione edificio:</b> non avendo a disposizione i documenti originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e dal CPI e/o parere dei VVFF	<b>1,2,2</b>	<b>S</b>
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Scivoli:</b> renderli conformi alle normative vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Presenza di altro datore di lavoro:</b> non è presente una separazione netta degli ambienti con datore di lavoro diverso	<b>1,1,1</b>	<b>EP-S</b>
<b>Prevenzione:</b> Migliorare la segnaletica di sicurezza e la colorazione tubazione esterna	<b>1,1,1</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Guzzetta

(Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

<b>ANOMALIE RISCOstrate INTERVENTI DA EFFETTUARE</b>	<b>F,D,R</b>	<b>A carico di</b>
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> Verifica impianto elettrico dei contatti diretti ed indiretti (es. quadro elettrico CT, locali w.c.)	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo anti rotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale o di fine corsa	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità parte strutturali orizzontale e verticali a causa del degrado a seguito delle infiltrazioni di acqua e/o della presenza di fessurazioni o per l'eventuale carbonatazione dei ferri (verificare immediatamente e ripetere la verifica ogni mese, tramite battitura con bastone degli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	<b>3,3,9</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile né le verifiche previste per legge (Vedi: Ordinanza PCM 20.3.03 art. 3)	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Grondaie:</b> carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> La luce di emergenza necessita di manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> finestre con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Occupazione classi:</b> non vengono rispettati i parametri di occupazione classi stabiliti dalle leggi vigenti a causa di leggi contrastanti	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Ricambi d'aria:</b> in alcuni vani necessita installazione di aspiratore per aumentare i ricambi di aria o installare vasistas	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scaffalature:</b> Revisionare la struttura e fissarle al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> necessitano di revisione - manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Presenza di vetri rotti e/o lineati	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi ed accessori:</b> lungo i corridoi si trovano collocati armadi o dispenser che riducono le corsie di esodo	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Cassette Pronto soccorso:</b> verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Formare il personale addetto alla prevenzione incendio con corsi di 16 ore "Rischio elevato" e conseguimento dell'attestato di idoneità	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Antincendio:</b> Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> all'interno delle aule a volte ostacolano la via di fuga in caso di emergenza.	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Impianto di terra:</b> richiedere manutenzione e verifica	<b>2,3,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>LPS:</b> verificare la necessità di installazione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Manutenzione:</b> Le fascette adesive antiscivolo sui pavimenti in alcuni casi sono usurate e/o assenti;	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Pavimenti e rivestimenti:</b> pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze chimiche usate nella scuola	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Riserva Idrica:</b> non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione e pulizia periodica	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> installare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	<b>2,3,6</b>	<b>EP-S</b>
<b>Scale:</b> Le fascette adesive antiscivolo in alcuni casi sono usurate e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Scale:</b> non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> revisionare i muretti di recinzione e/o tutta la ringhiera esterna compresi tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copribotole, chiusi, grate, pilastri, sportelli, etc)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integrità	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Armadi con vetri frangibili	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> presenza di vetri frangibili sovrastanti le pareti divisorie	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> i gradini delle scale non sono conformi a quanto prescritto dalle leggi vigenti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> l'immobile non risulta adeguato totalmente rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale, pavimentazione, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> manca ascensore	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Disposizioni arredi:</b> non perfetta disposizione dei banchi all'interno delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da sinistra, razionalizzando anche l'allocazione degli zaini e rispettare l'indice di affollamento delle classi (1.96 m <sup>2</sup> /alunno)	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Ergonomia:</b> E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Igiene:</b> non vengono rispettati i parametri igienico sanitari numero bagni rispetto ai numeri di alunni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Illuminazione:</b> non sempre in tutti i luoghi di lavoro è presente	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer		
<b>Impianto elettrico:</b> effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto circuiti e/o danni da folgorazione	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi interni:</b> porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni e controllare quotidianamente, <u>a cura dei collaboratori scolastici e/o insegnante di classe i cardini delle porte, in considerazione anche dell'uso non perfettamente regolare da parte degli alunni</u>	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci interni:</b> Richiedere al proprietario dell'immobile il controllo con strumentazione idonea l'aderenza dell'intonaco dei soffitti con il solaio per la possibile vetustà dell'intonaco	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> a causa di possibili vizi occulti che possono causare cedimenti improvvisi, come avvenuti in altri plessi scolastici, ed in assenza di un piano di manutenzione dell'edificio si richiede controllo almeno annuale degli intonaci interni ed esterni con mezzi strumentali appropriati e verifica da ditta specializzata	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta, richiedere anche la verifica dei cornicioni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Laboratori:</b> Carezza igienica nei vari laboratori, Presenza di attrezzature obsolete, non dismesse, in vari spazi dei locali scolastici	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Maniglie:</b> revisionare le maniglie degli infissi	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Paraspigoli:</b> Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccolotti nei vari corridoi dell'istituto	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> la pavimentazione, in alcune zone risulta sconnessa	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> mancano le protezioni per i termosifoni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano spigoli vivi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Scale portatili:</b> Non sono presenti scale portatili adeguate nella scuola.	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni:</b> Richiedere e far rispettare zona rimozione in prossimità degli ingressi dell'edificio scolastico	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> custodia di materiale improprio in alcuni locali	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> Portare la pendenza della rampa di accesso al di sotto	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

dell'8%.		
<b>Verifiche:</b> verificare con periodicità mensile griglie di areazione, sportelli di protezione, mensole, vetrinette, solidità armadi arredi ed attrezzature ludico sportive. Detta attività sarà a cura dei collaboratori scolastici o da ditta specializzata incaricata della manutenzione impianti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili	<b>2,2,4</b>	<b>EP - S</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> targhe obbligatorie per quadri di distribuzione (CEI 17/13 e 23/51)	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposte a sud sud-est necessitano di dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di emergenza; assenza anche dell'impianto di diffusione sonora/allarme	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Integrare manichette ed safe crash ove mancanti	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Installare collari antincendio nelle tubazioni che attraversano i solai	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette - volantini eventualmente integrarli ove vandalizzati e revisionare attacco UNI 70	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Area di Raccolta:</b> necessita una migliore area di raccolta	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> Controllare con periodicità massima settimanale la stabilità sanitari (a cura dei collaboratori scolastici che puliscono i bagni)	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Carico di incendio:</b> diminuire quantità di materiale infiammabile in alcuni locali portandolo al di sotto di 30 Kg/m <sup>2</sup> o trasferirlo in ambienti all'estero dell'istituto o dotati di parta REI.	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti e le relative protezioni	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Corrimano – protezioni:</b> innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di pressurizzazione antincendio.	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> Alcune cassette di derivazione non risultano protette dai contatti diretti	<b>1,3,3</b>	<b>S-EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> verificare se le strutture che costituiscono l'immobile sono compatibili con la destinazione d'uso dei locali (es: presenza di solai - tetti del tipo Perret)	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile, per mezzo della battitura l'intonaco dei solai o chiamare il RSPP in caso di fessurazioni	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> anomalie nell'impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di scarico e scarico servizi)	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell'immobile	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell'immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all'uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell'ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti. Nelle more richiedere altri locali	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Microclima:</b> non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Occupazione edificio:</b> non avendo a disposizione i documenti originali non risulta verificabile la rispondenza dell'occupazione dell'edificio attuale con quella prescritta dal certificato di agibilità e dal CPI e/o parere dei VVFF	<b>1,2,2</b>	<b>S</b>
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Scivoli:</b> renderli conformi alle normative vigenti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Presenza di altro datore di lavoro:</b> non è presente una separazione netta degli ambienti con datore di lavoro diverso	<b>1,1,1</b>	<b>EP-S</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Via dell'Arsenale – Liceo Coreutico

(Legenda S= scuola , EP = ente proprietario e/o titolare contratto di affitto)

<b>ANOMALIE RISCONTRATE INTERVENTI DA EFFETTUARE</b>	<b>F,D,R</b>	<b>A carico di</b>
<b>Impianto elettrico:</b> nei locali tecnici non è osservato il grado di protezione adeguato a tali locali	<b>3,3,9</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare la struttura degli armadi e fissarli al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Arredi:</b> Revisionare stabilità attaccapanni e lavagne	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Documentazione:</b> Non risulta disponibile il certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile né le verifiche previste per legge (Vedi: Ordinanza PCM 20.3.03 art. 3)	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Grondaie:</b> carente manutenzione - pulizia pluviali e grondaie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> La luce di emergenza necessita di manutenzione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> alcune finestre non sono perfettamente funzionanti, con maniglie da sostituire o da cambiare, con apertura verso l'interno e con possibilità di lacerazioni per la presenza di spigoli vivi	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi esterni:</b> All'interno della struttura, lungo i percorsi di evacuazione ed in particolar modo nei corridoi, sono spesso presenti infissi su cui sono installati vetri frangibili col pericolo di rottura di questi ultimi e ferimento del personale, il rischio è da considerarsi elevato data l'elevata frequentazione di tali ambienti anche nelle condizioni ordinarie	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Palestra:</b> la palestra esterna risulta non utilizzata per alcune carenze più volte segnalate	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scaffalature:</b> Revisionare la struttura e fissarle al muro	<b>3,2,6</b>	<b>S</b>
<b>Spazi esterni:</b> nelle zone esterne la superficie calpestabile non è uniforme e si riscontra pericolo di inciampo e/o di scivolamenti (es: atrio interno, palestra esterna)	<b>3,2,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> necessitano di revisione	<b>3,2,6</b>	<b>EP</b>
<b>Cassette Pronto soccorso:</b> verificare periodicamente il contenuto delle cassette di pronto soccorso per l'eventuale integrazione del materiale utilizzato	<b>3,1,3</b>	<b>S</b>
<b>Centrale termica:</b> apporre segnaletica nella centrale termica e il nominativo del personale addetto alla manutenzione – funzionamento, nonché dipingere con colore giallo la tubazione di adduzione gas centrale termica secondo quanto previsto dalle leggi vigenti ed indicare e/o nominare terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico per la centrale termica in base al art. 11 del DPR 412/93	<b>3,1,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Formare il personale addetto alla prevenzione incendio con corsi di 16 ore "Rischio elevato" e conseguimento dell'attestato di idoneità	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Non è presente sirena autoalimentata per emergenza	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto di terra:</b> richiedere manutenzione e verifica	<b>2,3,6</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi:</b> Alcune porte interne sono vetuste e in cattivo stato di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Infissi:</b> le porte interne non sono apribili verso l'esodo	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>LPS:</b> verificare la necessità di installazione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Manutenzione:</b> Le fascette adesive antiscivolo sui pavimenti in alcuni casi sono usurate e/o assenti;	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Pavimenti e rivestimenti:</b> pavimentazione scivolosa nei bagni e piastrelle non perfettamente fissate al muro	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Rischio chimico:</b> Richiedere schede tossicologiche delle sostanze chimiche usate nella scuola	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Riserva Idrica:</b> non è stata riscontrata la presenza dei certificati di collaudo degli organi di sicurezza ed effettuare manutenzione ed effettuare pulizia periodica	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> installare e/o integrare ove usurate bande antiscivolo collocandole a 12-15 mm dal bordo esterno	<b>2,3,6</b>	<b>EP-S</b>
<b>Scale:</b> Le fascette adesive antiscivolo in alcuni casi sono usurate e/o assenti, alcuni scalini necessitano di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>S</b>
<b>Scale:</b> non a norma rispetto alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e DM 236/89 e DM 246/87)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Scale:</b> scalini delle scale rotti e/o non perfettamente ancorati	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> i cancelli e/o portoni esterni sono privi di dispositivi anticaduta e di dispositivo antirotazione per rotazioni superiori a 90°, e relativo fermo alla rotazione accidentale	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> manufatti in ferro, i cancelli, portoni su pubblica via, portoni di accesso ai locali scolastici, porte locali tecnologici, risultano con tracce di corrosione, privi di manutenzione	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi esterni:</b> revisionare i muretti di recinzione e/o tutta la ringhiera esterna compresi tutti i manufatti in ferro (cancelli, porte, scalette, scale, copri botole, chiusi, grate, pilastri, sportelli, etc)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture e prospetto:</b> lesioni e ammaloramento dei prospetti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> In alcune zone si riscontrano lesioni nei tompani	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> infiltrazioni di acqua a causa della non perfetta impermeabilizzazione delle coperture	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> presenza di umidità nelle pareti, piano terra, a causa di umidità di risalita con conseguente carenza di condizioni igienico per la presenza di muffa e scrostamento intonaco e/o pittura delle pareti	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Strutture:</b> Richiedere verifica stabilità controsoffitto piano secondo a seguito delle infiltrazioni di acqua e della presenza di fessurazioni (verificare ogni settimana, tramite battitura con bastone gli intonaci dei soffitti, come mostrato dal RSPP)	<b>2,3,6</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> Alcuni arredi non risultano adeguati a quanto previsto dalla normativa vigente, molte scrivanie, armadietti a vista, scaffali e banchi presentano degli spigoli non arrotondati;	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Arredi:</b> alcuni armadi, banchi e sedie risultano danneggiati controllarne durante le pulizie giornaliere l'efficienza e l'integrità	<b>2,2,4</b>	<b>EP-S</b>
<b>Arredi:</b> Armadi con vetri frangibili	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> tracce di umidità nelle pareti e/o soffitti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> i gradini delle scale non sono conformi a quanto prescritto dalle leggi vigenti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Barriere Architettoniche:</b> l'immobile non risulta adeguato totalmente	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

rispetto il DM 236/89 (es: doppio corrimano nelle scale, pavimentazione, etc)		
<b>Controsoffitto:</b> Sistemazione di alcuni pannelli mancanti e/o spostati	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Disposizioni arredi:</b> non perfetta disposizione dei banchi all'interno delle aule, si consiglia la disposizione in file con luce proveniente da sinistra, razionalizzando anche l'allocatione degli zaini e rispettare l'indice di affollamento delle classi (1.8 m <sup>2</sup> /alunno)	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Ergonomia:</b> E' necessaria una adeguata opera di informazione sulle posture prolungate, sul corretto uso degli arredi scolastici;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Illuminazione:</b> non sempre in tutti i luoghi di lavori è presente un'adeguata illuminazione naturale e/o artificiale, aumentare l'illuminamento nelle ore pomeridiane e/o nelle aule dove si usa il computer	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> effettuare manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici e delle canaline presenti nell'edificio scolastico specialmente nei locali segreteria e dell'aula computer che possono causare corto circuiti e costituire pericolo di inciampo	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Infissi interni:</b> porte che aprono verso l'esterno riducendo lo spazio nel corridoio e possono causare danno a coloro i quali stanno transitando	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> presenza di vetri sopra le porte	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Infissi:</b> revisionare infissi interni ed esterni e controllare quotidianamente, <u>a cura dei collaboratori scolastici e/o insegnante di classe i cardini delle porte, in considerazione anche dell'uso non perfettamente regolare da parte degli alunni</u>	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci interni:</b> Richiedere al proprietario dell'immobile il controllo con strumentazione idonea l'aderenza dell'intonaco dei soffitti con il solaio per la possibile vetustà dell'intonaco	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> a causa di possibili vizi occulti che possono causare cedimenti improvvisi, come avvenuti in altri plessi scolastici, ed in assenza di un piano di manutenzione dell'edificio si richiede controllo almeno annuale degli intonaci interni ed esterni con mezzi strumentali appropriati e verifica da ditta specializzata	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Intonaci:</b> In alcune zone si riscontrano scrostamenti e fessurazioni degli intonaci con pericolo di caduta (es: scala di accesso lastrico solare, in alcune aule e corridoio secondo piano), richiedere anche la verifica dei cornicioni	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Maniglie:</b> revisionare le maniglie degli infissi	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Paraspigoli:</b> Nelle aule e nei corridoi mancano i paraspigoli Ripristinare ove mancanti zoccoletti nei vari corridoi dell'istituto	<b>2,2,4</b>	<b>S-EP</b>
<b>Pavimentazione:</b> scivolosa all'ingresso, necessita zerbino	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Prevenzione:</b> La segnaletica di sicurezza da integrare;	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Protezioni:</b> installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che posso causare danno (ad es. : tubazioni, marmi, cassette idranti, apparecchiature impianto di riscaldamento-climatizzazione, finestre, porte, elementi metallici, etc)	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Protezioni:</b> sostituire i chiodini che vengono utilizzati per appendere elaborati degli alunni, fogli, documenti con ganci che non presentano	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

spigoli vivi		
<b>Spazi esterni e/o interni:</b> installare corrimano ove sono presenti pavimenti inclinati o nelle scale, dove mancano, presenti nei locali scolastici e rendere pavimento antiscivolo	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni:</b> custodia di materiale improprio in alcuni locali	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Spazi interni:</b> presenza di materiali ed oggetti sugli armadi	<b>2,2,4</b>	<b>S</b>
<b>Uscite di emergenza:</b> mancanza di porte di sicurezza munite di maniglioni antipanico	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> verificare con periodicità mensile griglie di areazione, sportelli di protezione, mensole, vetrinette, solidità armadi arredi ed attrezzature ludico sportive. Detta attività sarà a cura dei collaboratori scolastici o da ditta specializzata incaricata della manutenzione impianti	<b>2,2,4</b>	<b>EP</b>
<b>Vetri:</b> Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili	<b>2,2,4</b>	<b>EP - S</b>
<b>Impianto Elettrico:</b> targhe obbligatorie per quadri di distribuzione (CEI 17/13 e 23/51)	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi interni:</b> le aule e/o i locali esposti a sud sud-est necessitano di dispositivi atte a proteggerle dalle radiazioni solari	<b>2,1,2</b>	<b>EP</b>
<b>Spazi ludici e laboratori:</b> Controllare periodicamente (prima dell'uso) tutte le apparecchiature ed attrezzature ludico-sportive utilizzate dagli alunni ed apparecchiature di laboratorio	<b>2,1,2</b>	<b>S</b>
<b>Antincendio:</b> Assenza dell'impianto elettrico di sicurezza che alimenti l'impianto di illuminazione di emergenza e le stesse luci di emergenza; assenza anche dell'impianto di diffusione sonora/allarme	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Integrare manichette ed safe crash ove mancanti	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Antincendio:</b> Revisionare l'impianto fisso antincendio, manichette ed attacco UNI 70	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Bagni:</b> Controllare con periodicità massima settimanale la stabilità sanitari (a cura dei collaboratori scolastici che puliscono i bagni)	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Carico di incendio:</b> diminuire quantità di materiale infiammabile in alcuni locali portandolo al di sotto di 30 Kg/m <sup>2</sup> o trasferirlo in ambienti all'esterno dell'istituto o dotati di parta REL.	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Corpi illuminanti:</b> Verificare stabilità corpi illuminanti	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Corrimano – protezioni:</b> innalzare l'altezza dei corrimano e/o delle protezioni verso il vuoto ad altezza superiore ad 1 metro	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione del gruppo di pressurizzazione antincendio	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianti elettrico:</b> impianto elettrico non a norma, manca inoltre interruttore di emergenza (pulsante di sgancio a distanza) ingresso principale edificio. Previsto dal DM 26/08/92 art. 7.0 Manca documentazione tecnica dell'impianto	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto antincendio:</b> Le lance in ottone e rame tradizionali, non avendo la chiusura del getto non sono conformi alla norma UNI 671/2	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Impianto elettrico:</b> quadri elettrici sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle targhe obbligatorie ai sensi della NORME CEI 17/13 e 23/51	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

<b>Spazi interni – esterni:</b> Rimuovere materiale di risulta ed obsoleto in alcune aree del plesso scolastico	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Strutture:</b> verificare se le strutture che costituiscono l’immobile sono compatibili con la destinazione d’uso dei locali (es: presenza di solai - tetti del tipo Perret)	<b>1,3,3</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Verificare periodicamente, con cadenza massima mensile, per mezzo della battitura l’intonaco dei solai o chiamare il RSPP in caso di fessurazioni	<b>1,3,3</b>	<b>S</b>
<b>Bagni:</b> anomalie nell’impianto idrico (Es: alcuni rubinetti mancanti e/o non funzionanti, parti metalliche prive di protezione, cassette di scarico e scarico servizi)	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Assenza del piano di manutenzione edificio ed è necessario richiederlo al proprietario dell’immobile	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Documentazione tecnica dell’immobile da integrare e sollecitare presentazione documenti per il rilascio del CPI e/o rinnovo dello stesso (attraverso modulistica all’uopo predisposta) e per rendere possibile la presentazione della SCIA. La documentazione tecnica dovrebbe essere aggiornata e possibilmente con i visti dell’ente che la ha rilasciato e/o accettato i progetti. Nelle more richiedere altri locali	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Documentazione:</b> Richiedere planimetrie edificio possibilmente in formato DWG	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Microclima:</b> non vengono rispettati i parametri suggeriti dalle norme vigenti	<b>1,2,2</b>	
<b>Rischio Biologico:</b> Richiedere verifica rischio legionella (GURI n°28 del 4.2.05)	<b>1,2,2</b>	<b>S-EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> scarico di fondo e sovrappieno, indicatore di livello e pozzetto di scarico non conformi alla normativa vigente	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Riserva Idrica:</b> Vi è una programmazione per la pulizia della cisterna idrica con controllo annuale ma non sempre viene attuata per mancanza di fonti	<b>1,2,2</b>	<b>EP</b>
<b>Verifiche:</b> Formazione di tutto il personale	<b>1,1,1</b>	<b>S</b>

Misure di sicurezza e protezione da porre in atto con scadenza a medio termine:

<b>INTERVENTI DA EFFETTUARE</b>	<b>F,D,R</b>	<b>Realizzato</b>
Richiedere al proprietario dell’immobile o incaricare ditta specializzata per controllo impianto elettrico	<b>2,2,4</b>	
Richiedere al proprietario dell’immobile revisione periodica intonaci interni ed esterni - cornicioni e solai dell’intero edificio	<b>1,3,3</b>	
Verificare integrità arredi scolastici ed eventualmente sostituirli	<b>2,2,4</b>	
Verificare formazione addetti alla prevenzione incendi (per le scuole che superano le 300 unità si devono sostenere prove di esame presso i VVFF) ed al pronto soccorso	<b>2,2,4</b>	
Controllare presenza libretto di centrale aggiornato	<b>1,3,3</b>	
Controllare presenza registro presidi antincendio	<b>1,3,3</b>	
Rinnovare Certificato Prevenzioni Incendi	<b>1,2,2</b>	
Richiedere documentazione tecnica sia dell’immobile che degli	<b>1,2,2</b>	

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

impianti tecnologici per gli adempimenti di legge		
---	--	--

Misure di sicurezza e protezione da porre in atto con scadenza periodica in tutti i plessi:

Revisione presidi antincendio e pronto soccorso	<b>1,3,3</b>
Pulizia e revisione corpi illuminanti	<b>1,3,3</b>
Incaricare personale interno per revisione periodica intonaci interni ed esterni - cornicioni a mezzo battitura come mostrato dal RSPP	<b>1,3,3</b>
Controllare IE ed interruttori MTD ogni MESE	<b>1,3,3</b>
Analizzare acqua impianto idrico almeno ogni anno	<b>1,3,3</b>
Effettuare pulizia ed igienizzazione vasca idrica	<b>1,3,3</b>
Effettuare derattizzazione con cadenza semestrale	<b>1,3,3</b>
Revisionare impianto di diffusione radio	<b>1,3,3</b>
Verifica impianto di terra ogni due anni (D.P.R. 462/01)	<b>1,3,3</b>
Rinnovare contratto con ditta di smaltimento rifiuti speciali	<b>1,2,2</b>
Aggiornare CPI alla scadenza	<b>1,1,1</b>
Revisiona CT almeno una volta anno	<b>1,1,1</b>
Controllare documentazione tecnica impianti tecnologici per gli adempimenti di legge	<b>1,1,1</b>
Formazione periodica del personale (accordo Stato Regione e D.Lgs. 81-08 e s.m.i.– DM 10-3-98 – DM. 388-03)	<b>1,1,1</b>

*N.B. di questo elenco dei rischi individuati nell'istituzione scolastica fanno parte integrante le schede di sopralluogo, nonché le note, le circolari e gli opuscoli che all'inizio dell'anno scolastico e durante l'anno vengono trasmesse ai lavoratori, al/ai proprietario/i degli immobile/i per evidenziare problemi relativi alla sicurezza ed all'incolumità dei lavoratori dell'istituzione scolastica*

#### **Suggerimenti del RSPP:**

*In base a quanto previsto dal D.Lgs, 81/08 art. 18 comma 3 il D.L. deve inviare l'elenco dei rischi rilevati, a seguito della ricognizione eseguita in collaborazione con i dipendenti di questa istituzione scolastica, ai proprietari degli immobili e richiedere contestualmente tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.*

*La mancata regolarizzazione della documentazione e delle pratiche relative alla prevenzione incendi comporta l'infrazione all'art. 20 del D.Lgs. 139/06 con la possibilità della sospensione dell'attività.*

*E' necessario richiedere all'ente locale il controllo di tutta la documentazione tecnica relativi agli immobili (locati e non locati) occupati da questa istituzione scolastica per verificarne che l'occupazione dei locali non desti problemi per quanto riguarda la sicurezza ed avvenga secondo le leggi vigenti.*

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Si ribadisce inoltre l'esigenza di richiedere ai proprietari degli immobili di effettuare un accurato controllo sullo stato di conservazione degli immobili, sullo stato delle strutture orizzontali e verticali, effettuare la manutenzione degli infissi interni - esterni e delle recinzioni compresi i cancelli.

Si ribadisce inoltre l'esigenza di richiedere ai proprietari degli immobili di effettuare un accurato controllo sullo stato di conservazione degli immobili, sullo stato delle strutture orizzontali e verticali, effettuare la manutenzione degli infissi interni - esterni e delle recinzioni compresi i cancelli.

E' necessario richiedere certificazione CE dei cancelli in ferro che dovessero essere installati nell'edificio scolastico o certificazione attestante la regolarità di realizzazione ed installazione secondo le norme

	UNI EN 13241-1 (2004)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo
1.	UNI EN 12605 (2001)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Aspetti meccanici - Metodi di prova.
2.	UNI EN 12604 (2002)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Aspetti meccanici – Requisiti.
3.	UNI EN 12445 (2002) (se motorizzato)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova.
4.	UNI EN 12453 (2002) (se motorizzato)	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate – Requisiti.
5.	UNI EN 12635	Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione ed utilizzo.

E' necessario richiedere le analisi delle acque per ottemperare al D.Lgs. 31/01 ed 27/02

Allo stesso modo il D.L. dovrà richiedere il rilascio delle certificazioni di legge alle ditte che effettueranno lavori soggetti a certificazioni (DM 37/08) e dovrà redigere il DUVRI qualora affidi incarichi a ditte per manutenzione e/o fornitura di servizi con lavori che possono causare danni al personale dipendente ed agli alunni.

Si consiglia inviare all'ente proprietario dell'immobile il riepilogo dei rischi individuati per l'eliminazione dei rischi evidenziati , in quanto si ribadisce l'urgenza e la non più procrastinabile messa in sicurezza degli immobili, occupati da questa istituzione scolastica, ed a causa della cattiva manutenzione potrebbero verificarsi ulteriori situazioni di pericolo che potrebbero causare danni alla pubblica incolumità, si vuole ricordare che l'Ente proprietario è obbligato, ai sensi di legge, alla manutenzione degli immobili scolastici forniti, ivi incluso il loro adeguamento nel rispetto delle prescrizioni delle normative sulla sicurezza quali il D.lgs. 81/2009, il DM 26 agosto 1992 relativo alla prevenzione degli incendi, la legge 43/1990 sulla sicurezza degli impianti, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, l'art. 54 del DLgs 18.08.2000 n. 267 e l'articolo 8, comma 1, della legge n. 217 del 2010.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

*Formare il personale addetto alle emergenze, per la lotta antincendio (DM 10.03.98) ed al Primo soccorso (DM 388/03), si specifica che la formazione deve essere aggiornata ogni tre anni e che il personale antincendio operante nei plessi con un numero di addetti superiore a 300 deve sostenere esami presso un comando dei VVFF.*

*Formare il personale secondo l'accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 e sullo stress da lavoro correlato*

E' consigliabile monitorare il rischio Legionella benché, attualmente, la Normativa, sia a livello Nazionale che Europeo, non ha ancora emesso Norme che rendano "obbligatorie" le attività di controllo e verifica della presenza di Legionella in circuiti idrici e di climatizzazione.

Per quanto riguarda lo Stato Italiano la Documentazione disponibile, relativamente a contaminazioni da *Legionella*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è la seguente:

- Circolare del Ministero della Sanità n. 400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993 "Linee guida recanti per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" Gazzetta Ufficiale Italiana n.103 del 05/05/2000
- Gazzetta Ufficiale Italiana n.28 del 04/02/2005 "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali"
- Provvedimento nazionale del 13 gennaio 2005 – Accordo, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- Gazzetta Ufficiale Italiana n.29 del 05/02/2005 "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi"
- Provvedimento nazionale del 13 gennaio 2005 – Accordo, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

## **4.5 Programma di miglioramento**

Il programma di miglioramento si può realizzare con l'invio all'ente proprietario dell'immobile dello stralcio del presente DVR, sollecitandolo alla risoluzione dei rischi individuati durante i vari sopralluoghi effettuati per la stesura del presente documento, ed attivarsi - compatibilmente con le risorse disponibili in possesso dell'istituzione scolastica - alla risoluzione dei problemi evidenziati al punto 4.4 "Riepilogo dei rischi individuati".

Le attività più urgenti da attuare per tutti gli edifici si possono riepilogare in:

1. Messa a norma dell'impianto elettrico con controllo dell'impianto di terra
2. Messa a norma dell'edificio sia dal punto di vista impiantistico (DM 37/08, DM 16/08/92, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., etc) che strutturale

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

3. Richiedere estintori
4. Richiedere estintori qualora l'impianto fisso antincendio non risulti funzionante
5. Richiedere programma di rimozione e/o di manutenzione dei manufatti realizzati con materiali che probabilmente contengono amianto
6. Manutenzione straordinaria di tutte le strutture e manufatti in ferro (ad esempio: porte, ringhiere, recinzione, cancelli, strutture metalliche, etc.) con la sostituzione delle cerniere e/o dei cardini e l'irrobustimento dei montanti, dove sono applicati gli elementi atti alla rotazione, o meglio la sostituzione delle ringhiere, cancelli, porte in ferro, portoni e tutte le parti in ferro presenti nell'edificio (Tutti i plessi)
7. Manutenzione e controllo stabilità dei copri illuminati compreso le loro protezioni
8. Manutenzione e razionalizzazione dei conduttori elettrici che possono costituire pericolo di inciampo, inoltre devono essere oggetto di manutenzione le prese, gli interruttori, le canaline presenti nell'edificio scolastico che possono causare corto circuiti e/o danni da folgorazione
9. Installazione dei sistemi anticaduta e blocco della rotazione nei cancelli e/o nei portoni e controllare con periodicità settimanale il fine corsa dei cancelli scorrevoli ove presenti
10. Integrazione delle bande antiscivolo nei gradini delle scale e corrimano ove mancanti
11. Sostituzione dei vetri lesionati con vetri frangibili
12. Innalzare l'altezza delle protezioni verso il vuoto e/o dei corrimano ad altezza superiore ad 1 ml.
13. Installare protezione in tutti gli elementi che sporgono e/o presentano spigoli vivi che possono causare danno
14. Manutenzione dei bagni adeguandoli alle leggi vigenti sia per numero che per tipologia
15. Manutenzione degli infissi e degli intonaci interni ed esterni
16. Sostituire tutti i vetri presenti frangibili con nuovi vetri che rispettino la norma Uni 7697 e sostituire i vetri lesionati con vetri infrangibili

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

17. Controllo delle parti strutturali, orizzontali e verticali, ammalorate a causa della vetustà e/o delle infiltrazioni di acqua con periodicità massimo di un mese
18. Controllo e manutenzione dei controsoffitti presenti negli edifici (ove presenti)
19. Acquisizione dell'intera documentazione tecnica dell'immobile, aggiornata allo stato attuale, dei certificati di conformità degli impianti tecnologici compresi quelli relativi alla prevenzione incendi e dei pareri igienico sanitari con la destinazione d'uso dei locali e certificato di agibilità e certificato di conformità alle norme antisismiche dell'immobile.
20. Richiedere la documentazione tecnica della resistenza a fuoco delle strutture del locale Centrale Termica in quanto essa è ubicata sotto locali frequentati dalla popolazione scolastica
21. Richiedere al proprietario degli immobili il documento delle manutenzioni dell'edificio
22. Sensibilizzare i ragazzi alle procedure di lavoro e di emergenza

A causa delle anomalie riscontrate, relative alla prevenzione incendi, il DS ha programmato delle azioni compensative consistenti in:

- ⇒ Riduzione al minimo dei carichi di incendio nei locali scolastici portandoli notevolmente al di sotto dei 30 kg/m<sup>2</sup>, spostando nei limiti del possibile archivi e materiali infiammabili nelle zone esterne dell'istituto.
- ⇒ Aumento del numero di estintori e di un estintore carrellato
- ⇒ Aumento del numero di esercitazioni di simulazione emergenze per anno scolastico
- ⇒ Formazione e/o informazione antincendio a tutto il personale integrandola nella formazione specifica del corso specifico effettuato secondo l'Accordo Stato Regione
- ⇒ Aumento del numero di dipendenti addetti alla emergenza incendi con attestato di idoneità nel plesso, compatibilmente con il numero di lavoratori forniti dall'ufficio scolastico provinciale e con le risorse economiche disponibili

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- ⇒ Verifica periodica interna dell'efficienza degli interruttori Magnetotermici Differenziali del quadro elettrico e chiusura dello stesso a chiave
- ⇒ Sostituzione di alcuni copri cassette dell'impianto elettrico danneggiate
- ⇒ Incarico al personale interno per piccola manutenzione ordinaria (riparazione maniglie, banchi, sedie, fissare armadi e attaccapanni, verificare la persistenza della segnaletica, installare protezione negli elementi che presentano spigoli vivi, ripristinare la segnaletica che avverte dell'apertura delle porte verso l'esterno, installare bande antiscivolo usurate, etc)
- ⇒ Eliminare oggetti sopra gli armadi e il materiale improprio in alcuni locali
- ⇒ Utilizzo del megafono o trombette o fischietti per segnalare le emergenze in caso di malfunzionamento dell'impianto elettrico non essendo installata una sirena autoalimentata
- ⇒ Presidio fisso di un collaboratore scolastico in prossimità dell'ingresso principale che deve garantire l'ingresso e l'uscita degli occupanti l'edificio
- ⇒ Presidio di un collaboratore scolastico in prossimità delle zone a maggior rischio di incendio
- ⇒ Incarico a due persone per il controllo giornaliero dell'efficienza delle uscite in caso di emergenza e che esse risultano prive di ingombri.

Le attività di richiesta al proprietario dell'immobile e le attività che si dovranno adottare dopo la redazione del presente DVR saranno descritte nelle note inviate alle persone responsabili per la risoluzione dei problemi evidenziati e/o elencate in un apposito documento che farà parte integrante del presente DVR.

Si specifica che le segnalazioni dei rischi effettuate dai singoli lavoratori e le attività di manutenzione dell'edificio vengono annotati in appositi registri presenti in ogni sede (Registro segnalazione rischi, registro controlli antincendio e Schede registrazione interventi) e consegnati ai singoli fiduciari di plesso in sede di riunione periodica.

Non appare superfluo precisare che tali registri fanno parte integrante del presente DVR.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Al fine di programmare le misure ritenute opportune per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza anche di tipo gestionale, nella seguente tabella vengono analizzati gli aspetti ritenuti migliorabili, graduati con un indice variabile da 1 a 3, con il seguente significato:

- 1) adempimenti prioritari e non procrastinabili nel tempo;
- 2) adempimenti obbligatori da programmare con celerità;
- 3) adempimenti raccomandati da programmare nel tempo.

Viene inoltre indicato un tempo ragionevole per l'attuazione della misura programmatica analizzata.

N°	ATTIVITA' DA PROGRAMMARE	TEMPISTICA	PRIORITÀ
1.	Prevedere copia delle istruzioni - regolamento per l'uso delle macchine in ciascun laboratorio. se non presente va realizzato.	<b>6 mesi</b>	<b>1</b>
2.	Definire ubicazione e modalità di accesso alle schede di sicurezza dei prodotti in uso	<b>6 mesi</b>	<b>2</b>
3.	Definire ubicazione e modalità di accesso ai libretti d'uso delle macchine	<b>6 mesi</b>	<b>2</b>
4.	Elaborare procedure che, in caso di rottura, di mal funzionamento o di carenze nei sistemi di protezione di una macchina, di un'attrezzatura o di un impianto, portino al ripristino delle condizioni ottimali	<b>6 mesi</b>	<b>2</b>
5.	Definire procedure per il personale collaboratore scolastico di lavoro o precise istruzioni, integrate con le misure di sicurezza	<b>6 mesi</b>	<b>2</b>
6.	Sollecitare la revisione e manutenzione degli infissi interni ed esterni	<b>3 mesi</b>	<b>1</b>
7.	Effettuare misura protezione contro rischio elettrico nei laboratori	<b>3 mesi</b>	<b>2</b>
8.	Sollecitare la sostituzione delle porte delle aule con quelle a norma	<b>3 mesi</b>	<b>1</b>
9.	Predisporre un registro dei controlli periodici di tutti gli interventi e controlli relativi ad impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio e limitazione dei carichi di incendio	<b>3 mesi</b>	<b>2</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

10.	Prevedere aule con capienza secondo quanto previsto dal DM 18.12.75	<b>3 mesi</b>	<b>1</b>
11.	Predisporre segnaletica per facilitare l'accesso alle persone con ridotta capacita motoria e/o sensoriale	<b>3 mesi</b>	<b>1</b>
12.	Regolamentare l'accesso dei disabili all'edificio	<b>2 mesi</b>	<b>2</b>
13.	Verificare i tempi di rilascio del certificato di prevenzione incendi	<b>1 mese</b>	<b>3</b>
14.	Prevedere armadio di contenimento per i liquidi infiammabili qualora esistenti	<b>1 mese</b>	<b>1</b>
15.	Sistemazione cavi e prese postazione uffici amministrativi	<b>1 mese</b>	<b>2</b>
16.	Richiedere areazione laboratori	<b>1 mese</b>	<b>1</b>
17.	Predisporre fermi per materiali stoccati a parete - magazzino	<b>1 mese</b>	<b>1</b>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 5.0 RIFERIMENTI ALLE NORMATIVE TECNICHE

Nella redazione del presente documento è stata considerata la legislazione vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la normativa in materia di legislazione ambientale.

In relazione ad esse sono stati individuati i seguenti testi di legge (il presente elenco è indicativo e non esaustivo):

D.P.R. n. 547/55	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. n. 303/56	Norme generali per l'igiene del Lavoro
D.P.R. n. 164/56	Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
D.P.R. n. 185/64	Sicurezza degli impianti e protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare
M.I. Circ. n.91 del 14.09.1961	Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile
Legge n. 966 del 26.07.1965	Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento
M.I. Circ. n. 75 del 03.07.1967	Criteri di prevenzione incendi per grandi magazzini, empori, ecc.
M.I. L. Circ. n. 5210/4118/4 – 1975	Chiarimenti riguardanti l'applicazione del punto 97 dell'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965 (variato con D.M. 16 febbraio 1982, punto 87) - Parziali modifiche alla circolare del Ministero dell'interno n. 75 del 3 luglio 1967
D.M. 16.02.1982	Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
D.P.R. n. 524/82	Attuazione delle direttive CEE 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE 79/640 di modifica degli allegati della direttiva suddetta
D.P.R. n. 577/82	Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio
D.M. 30.11.1983	Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
Legge n. 818/84	Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
D.M. 08.03.1985 e succ.	Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi
Legge n. 13/89	Prescrizioni tecniche D.M. LL.PP. del 14.06.1989 n.236 circa l'eliminazione delle barriere architettoniche
Legge n. 46/90	Norme per la sicurezza degli impianti
Legge n. 10/91	Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia e di sviluppo delle fonti rinnovabili
D.Lgs. n. 277/91	Attuazione delle direttive n. 80/1107/C.E.E., n. 82/605/C.E.E., n. 83/477/C.E.E., n. 86/188/C.E.E. e n. 88/642/C.E.E. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212
D.P.R. n.447/91	Regolamento di attuazione della legge 46/90 in materia di sicurezza degli impianti
D.P.R. n.277/92	Recepimento del regolamento di attuazione alla direttiva 88/657 CEE; Manipolazione alimenti in celle frigorifere
D.Lgs. n. 475/92	Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

	dispositivi di protezione individuale
D.M. 26/08/92	Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
M.I. Circ. n.24 del 26.01.1993	Impianti di protezione attiva antincendio
D.P.R. n. 412/93	Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art.4, quarto comma, della legge 10/91
Legge 11.02.1994	Legge quadro in materia di lavori pubblici
D.M. 07.01.1995	Rideterminazione delle tariffe per i servizi resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
M.L. e Prev.Soc.Circ. n.102/95	Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Prime direttive per l'applicazione
M.I. L. Circ. n°P1564/4146	Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. Chiarimenti
D.P.R. n. 459/96	Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
D.P.R. n. 503/96	Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
D.Lgs. n. 493/96	Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
D.Lgs. n. 494/96	Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
D.M 16.01.1997	Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
D.M 16.01.1997	Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente
D.Lgs. n. 22/97	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
D.Lgs. n. 155/97	Attuazione delle direttive 93/44/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari
D.Lgs. n. 156/97	Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari
D.P.R. n. 37/98	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
D.M. 10.03.1998	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
D.M. 04.05.1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco
M.I. Circ. n.9 del 05.05.1998	D.P.R. n. 37/98 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. - Chiarimenti applicativi
D.M. n. 363 del 05/8/1998	Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.
D.M. n. 325 del 13/8/1998	Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della Guardia di Finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro.
D.M. n. 382 del 29/9/1998	Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
Circolare Ministero 119/99	Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche e integrazioni - D.M. 382/98 : Sicurezza nei luoghi di lavoro - Indicazioni attuative

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

D.M. 19/05/1999	Mansioni usuranti, criteri di individuazione.
D.Lgs. n. 345/99	Attuazione della direttiva 94/33/CEE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
D.Lgs. n. 359/99	Attuazione della direttiva 95/63/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro.
D.Lgs. n. 334/99	Attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
D.Lgs. n. 298/99	Attuazione della direttiva 93/103/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute a bordo delle navi da pesca.
D.M 12.11.1999	Modificazioni all'Allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
D. Lgs. n. 528 del 19/11/1999	Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 494/96 recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
D.Lgs. n. 532/99	Disposizioni in materia di lavoro notturno
Legge n.53 del 8/3/2000	Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
D.Lgs. n. 38/00	Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
D.Lgs n. 66/00	Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
D.Lgs. 241/00	Attuazione della direttiva 96/29 in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Decreto n.284 del 14/6/2000	Regolamento di attuazione dei decreti 277/91, 626/94 e 242/96 in materia di sicurezza dei lavoratori nell'ambito del Min. della difesa.
D.M. 02.10.2000	Linee guida d'uso dei videoterminali
Legge n. 422/00	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 (G.U. 20 gennaio 2001, n. 16, suppl. ord.). Art. 21 (Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
M.L. Circ. n. 11 del 17.01.2001	Visite sanitarie di minori e apprendisti, legge n. 25/1955, D.P.R. n. 1668/1956, D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 345/1999
Decreto n. 110 del 6 febbraio 2001	Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro
D.M. 19 marzo 2001	Ministero dell'Interno - Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante
D.Lgs. n.151 del 26/03/2001	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
D.M. 02.05.2001	Criteri per l'individuazione e uso dei DPI
D.M. 04.06.2001	Secondo elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale
D.M. 09/05/2001	Aziende in Seveso: sicurezza pianificazione territoriale
D.M. 488/2001	Regolamento idoneità lavori esposizioni radiazioni ionizzanti
D.Lgs. n. 25/02	Attuazione delle direttive 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
Legge n. 39/2002	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

DM 7/9/2002	Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio.
DM 30/9/2002	Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, concernente l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
DM 29/11/2002	Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione.
Legge n. 14/2003	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. - Legge comunitaria 2002.
D.M. 13/02/2003	Terzo elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs. 233/2003	Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
D.Lgs. 235/2003	Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
D.Lgs. 65/2003	Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi
D.Lgs. 195/2003	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
D.P.C.M. 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodomesti. (GU n. 200 del 29-8-2003)
D.P.C.M. 8 luglio 2003	Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003)
D.Lgs. 187/2005	"Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche"
D.M 37/08	Sostituisce la L. 46/90
D.Lgs. 81/08	"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
DPR 151/11	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Accordo Stato Regioni	Formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 6.0 SPECIFICHE DEI DPI DA DISTRIBUIRE AI LAVORATORI

### 6.1 Addetti ai servizi scolastici

Assegnazione individuale di:

- Scarpe:	<p>- tomaia in pelle bovino fiore traspirante, fodera antimuffa, accollatura dorsale con collarino regolabile per l'adattamento dorsale, imbottito, fasciato con morbido supporto antistrappo, laccio posteriore con fibbia di regolazione, suola antiscivolo antiusura con potere di assorbimento di energia nella zona del tallone, altezza tacco non inferiore a 3 cm, non superiore a 4 cm, conforme alla norma EN 346, categoria di protezione PB A E, marchiate CE</p> <p>oppure</p> <p>- basse, battistrada antiscivolo, punta protetta, assorbimento di energia del tacco, altezza tacco non inferiore a 3 cm, non superiore a 4 cm, fodera traspirante antisudore, conforme alla norma EN 345, categoria di protezione S1, marchiate CE.</p>
- Occhiali:	<p>lente chiara antigraffio, con protezione anteriore, laterale e superiore, leggeri stabili dotati di apposita foratura per l'applicazione del cordoncino, con regolazione della lunghezza della stanghetta, conformi alla norma EN 166 1F, marchiati CE.</p> <p>A chi usa occhiali da vista, assegnare sovraocchiale con le stesse caratteristiche.</p>
- Grembiule:	100% cotone, con abbottonatura anteriore.
- Guanti:	modello lungo, in pvc, con interno felpato, resistente a saponi e detergenti, conformi alla norma EN 388 CAT. I, marchiati CE.
- Guanti monouso:	modello monouso ambidestro, in lattice naturale, conforme alla norma EN 388 CAT. I, marchiato CE.
- Mascherina:	mascherina per la protezione delle vie aeree conforme alla classe di protezione EN FFP1 (EN149:2001 FFP)

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Per meglio specificare:

### **Mansioni e DPI associati**

Questi sono i Dispositivi di Protezione Individuale che vengono riconosciuti come necessari per la riduzione del rischio residuo nelle mansioni indicate e dovranno essere usati obbligatoriamente.

### **Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa**

Non viene percepita l'esigenza di DPI per queste lavorazioni.

Va comunque prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner.

Nel Centro Stampa va inoltre prevista la disponibilità di almeno un paio di guanti per la protezione contro il calore da utilizzarsi in caso di emergenze legate al surriscaldamento di macchine.

### **Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale**

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con suola antiscivolo
- Occhiali protettivi
- Guanti di protezione in lattice
- Camice protettivo

### **Rimozione della neve qualora sia necessario**

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle)
- Elmetto di protezione

### **Spostamento di arredi, banchi, sedie**

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- Elmetto di protezione
- Camice per la protezione degli indumenti
- Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo

### **Archiviazione documenti**

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo
- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

### **Consultazione di documenti in archivio**

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

### **Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro**

Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni:

- Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.
- Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo.
- Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui l'operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che prevedono l'uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco).
- Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l'uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille).
- Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## DPI adottati suddivisi per Profilo Professionale

### DPI per i Collaboratori Scolastici:

DPI	Mansione	Modello
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> <li>Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> <li>Archiviazione documenti</li> </ul>	Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo (suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimozione della neve</li> </ul>	Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo (tomaia impermeabile; suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347; calzatura alta tipo "polacco")
Guanti di protezione in lattice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> </ul>	Monouso
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rimozione della neve</li> </ul>	Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle con isolamento per il freddo)
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> </ul>	Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)
Camice protettivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> <li>Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> </ul>	
Occhiali protettivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale</li> </ul>	Occhiali protettivi (norma UNI EN 166) Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

		schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.  Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.  Protezione meccanica: livello B
Elmetto di protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimozione della neve</li> <li>• Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> </ul>	<b>Elmetto di protezione (norma UNI EN 397)</b> Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spostamento di arredi, banchi, sedie</li> </ul>	<b>Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)</b>

**DPI per i Collaboratori Scolastici con funzione di Piccola Manutenzione (oltre a quelli già prescritti a tutti i Collaboratori Scolastici):**

DPI	Mansione	Modello
Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro</li> </ul>	<b>Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166)</b> Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore. Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante. L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista. Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi. Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.  Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.  Protezione meccanica: livello B

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **DPI per gli Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser**

DPI	Mansione	Modello
Camice di protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa</li> </ul>	
Guanti monouso in lattice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa</li> </ul>	
Guanti per la protezione contro il calore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esecuzione di fotocopie, distruzione di documenti e altro lavoro al Centro Stampa</li> </ul>	Guanti per la protezione contro il calore (norma UNI EN 407 - Comportamento al fuoco = 1; Resistenza al calore per contatto = 2; Resistenza al calore convettivo = 1; Resistenza al calore radiante = 1; Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso = 1; Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso = 1)

## **SOMMARIO DEI TIPI DI DPI**

DPI	Chi lo usa
Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo (suola antistatica, antiolio, antiscivolo - UNI 8615/4; puntale in materiale sintetico EN 347)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori Scolastici</li> <li>Assistenti Tecnici</li> </ul>
Scarpe impermeabili con punta rinforzata e suola antiscivolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori Scolastici per sgombero neve</li> </ul>
Guanti di protezione in lattice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori Scolastici</li> <li>Assistenti Tecnici</li> <li>Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser</li> </ul>
Guanti per la protezione delle mani (morbidi in pelle)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori Scolastici per sgombero neve</li> </ul>
Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo (norma UNI EN 388 3-1-3-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Collaboratori Scolastici</li> <li>Assistenti Tecnici</li> </ul>
Guanti per la protezione contro il calore  (norma UNI EN 407 - Comportamento al fuoco = 1; Resistenza al calore per contatto = 2; Resistenza al calore convettivo = 1; Resistenza al calore radiante = 1; Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso = 1;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser</li> </ul>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso = 1)	
Camice protettivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaboratori Scolastici</li> <li>• Assistenti Tecnici</li> </ul>
Camice protettivo monouso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operatori alle macchine fotocopiatrici e stampanti laser</li> </ul>
<p><b>Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (norma UNI EN 166)</b></p> <p>Occhiale a maschera monoculare, isolanti, con le parti, che aderiscono alla cute, in materiale morbido anallergico, PVC o polietilene, di facile adattabilità alla conformazione del viso dell'indossatore.</p> <p>Monoculare in policarbonato o policarbonato e acetato con trattamento antiappannante.</p> <p>L'occhiale a maschera deve poter essere indossato anche contemporaneamente agli eventuali occhiali correttivi della vista.</p> <p>Dispositivo di protezione per gli occhi e le congiuntive, coprente solo una parte limitata della superficie cutanea attorno agli occhi.</p> <p>Protezione dalle proiezioni di gocce o schizzi o corpi solidi anche provenienti lateralmente.</p> <p>Classe ottica non inferiore alla classe 1 (bassa deformazione ottica per lavori che richiedono elevate esigenze di visibilità e per un utilizzo continuativo), con trattamento antigraffio.</p> <p>Protezione meccanica: livello B</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaboratori Scolastici</li> <li>• Assistenti Tecnici</li> </ul>
<p><b>Elmetto di protezione (norma UNI EN 397)</b></p> <p>Elmetto di sicurezza in polietilene ad alta densità con trattamento anti U.V., bardatura regolabile in plastica con 6 punti di ancoraggio alla calotta, isolamento elettrico fino a 440 V. Frontalino antisudore, attacco per accessori</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collaboratori Scolastici</li> </ul>

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 7 - AZIONI DA INTRAPRENDERE

Si elencano le azioni da intraprendere, per rendere effettivo e gestire nel tempo, il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza per l'attività oggetto della presente valutazione:

1. Attuazione delle misure di sicurezza come da schede di valutazione dei rischi; in particolare per quanto riguarda:
  - normativa antincendio
  - conformità degli impianti elettrici
  - dotazione di dispositivi di protezione individuale
  - disponibilità di spogliatoi e servizi igienici gli addetti ai servizi scolastici.
2. Definizione delle deleghe, in materia di sicurezza, per i preposti.
3. Nomina, per ogni plesso, di un dirigente (fiduciario di plesso) che provveda a verificare l'applicazione delle misure di sicurezza.
4. Acquisto e distribuzione ai lavoratori dei DPI.
5. Individuazione delle aree (edifici e impianti) a rischio specifico e del personale autorizzato ad accedervi (locali tecnici, depositi, ecc.).
6. Elaborazione delle procedure di emergenza per gli edifici scolastici.
7. Designazione degli addetti alle emergenze in tutti gli edifici scolastici: gli addetti devono seguire un corso specifico antincendio della durata di 4-8-16 ore a secondo del numero degli occupanti il plesso ed essere in possesso della conseguente attestazione rilasciata da chi effettua il corso o dai VVFF nei casi specifici (DM 10.03.98).
8. Informazione e formazione di tutti i lavoratori sui rischi lavorativi e sulle misure di sicurezza.
9. Comunicazione a tutti i dipendenti dei nominativi del Datore di lavoro, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli Addetti alle emergenze.
10. Elaborazione di procedure per l'inserimento in Azienda di lavoratori neoassunti o temporanei, relativamente a:
  - fornitura dei DPI
  - mansionari

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- procedure di lavorazione
- procedure di sicurezza
- nominativi dei preposti
- aree a rischio specifico
- procedure di emergenza
- nominativi dei responsabili e degli addetti alle emergenze.

11. Informazione di tutti i lavoratori sui rischi lavorativi generici e specifici.
12. Elaborazione delle procedure di affidamento di appalti a ditte esterne.
13. Elaborazione di documenti di controllo, per la Direzione, sull'applicazione delle misure di sicurezza e sul rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza.
14. Elaborazione di documenti per la verifica e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e di tutti gli altri adempimenti in materia di sicurezza.
15. Elaborazione di procedure di monitoraggio degli infortuni, rendendo sistematica l'indagine post-infortunio.

Per ognuna delle azioni suddette dovrà essere individuato un responsabile dell'attuazione e dovrà essere predisposto un programma di attuazione.

## **7.1 NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI**

### **Misure di sicurezza per i fruitori di laboratori e aule didattiche**

- Tutti i fruitori di laboratori e aule didattiche dovranno essere resi edotti sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di emergenza;
- Ogni lavoratore, ogni studente sarà ritenuto responsabile dello stato delle strutture e delle attrezzature utilizzate durante le ore di lezione o di lavoro;
- Il numero di utenti che lavorano contemporaneamente in un locale dovrà essere sempre adeguato alle capacità del locale stesso, in caso di sovraffollamento si deve avvisare immediatamente la Dirigenza e sospendere l'attività;
- La Dirigenza nella gestione dell'affollamento dei locali, dovrà rispettare le disposizioni contenute nel D.M. 26/08/92 e D.M. 10/03/98;
- Gli insegnanti sono tenuti al controllo dell'uso corretto dell'aula didattica o del laboratorio. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l'uso che tutto risulti in ordine e che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

essa contenute.

- Ogni danneggiamento dovrà essere immediatamente segnalato alla Dirigenza per gli interventi del caso;
- La prima volta che deve essere eseguita una esperienza o un'attività pericolosa, gli insegnanti devono spiegare agli studenti la procedura da utilizzare (le procedure per le attività a rischio devono essere redatte dagli insegnanti e dai tecnici di laboratorio e preventivamente approvate dalla Dirigenza);
- Prima dell'inizio di ogni anno scolastico ed in occasione della stesura del piano acquisti annuale gli insegnanti segnaleranno alla Dirigenza le attrezzature e i materiali di cui avranno bisogno;
- I laboratori dovranno essere utilizzati solo ai fini scolastici e solo per le esperienze autorizzate dalla Dirigenza;
- Gli insegnanti hanno la responsabilità dell'uso degli eventuali computer dei laboratori. Gli allievi possono accedervi previa autorizzazione del docente;
- Non è consentito alterare in qualsiasi modo i software installati nel disco rigido dei computer in dotazione nelle aule e nei laboratori, così come inserire nuovi prodotti senza preventivo accordo con gli insegnanti responsabili dei laboratori;
- Le cassette del pronto soccorso devono essere sempre complete del necessario e sistemate in luoghi bene in vista;
- La dotazione antincendio non deve essere rimossa, danneggiata o manomessa.
- E' obbligatorio segnalare immediatamente alla Dirigenza qualsiasi anomalia degli estintori, idranti, impianti di allarme o rilevazione fumi;
- Le zone pericolose per la salute e la sicurezza dei fruitori dell'edificio, devono essere opportunamente segnalate e delimitate (cantieri temporanei, manutenzioni ordinarie o straordinarie);
- E' fatto divieto di eseguire lavori anche di scarsa entità su condutture e apparecchiature elettriche, impianti termo- idraulici o pneumatici se non autorizzati dalla Dirigenza;
- Tutto il materiale e le apparecchiature utilizzate nella scuola devono essere acquistati a norma e mantenute in perfetta funzionalità.
- Il cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere segnalato tempestivamente alla Dirigenza;
- Le apparecchiature e i materiali utilizzati nella scuola devono essere acquistati a norma e mantenute in perfetta funzionalità.
- Il cattivo funzionamento delle apparecchiature deve essere segnalato tempestivamente alla Dirigenza;

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- Le apparecchiature ed i materiali obsoleti, rotti, pericolosi, scaduti o non più a norma devono essere immediatamente eliminati dal laboratorio o dalle aule previa autorizzazione della Dirigenza;
- E' obbligatorio tenere nei laboratori solo quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle esperienze;
- E' obbligatorio tenere pulito e in ordine l'ambiente di lavoro prima e dopo ogni esperienza;
- Se nei laboratori o nelle aule devono essere custoditi temporaneamente lavori, ci si accerta che vengano sistemati in modo sicuro, separati e in modo da non ingombrare spazi e attrezzature;
- Se nei laboratori o nelle aule devono essere conservati temporaneamente lavori di natura pericolosa (nocivi, facilmente infiammabili, ecc) deve essere avvisata preventivamente la Dirigenza;
- Nei laboratori è vietato fumare, ingerire alimenti o bevande;
- E' vietato disperdere il materiale di uso comune nei laboratori o nelle aule (dispositivi di protezione, attrezzature, ricambi ecc) o lasciarli incustoditi o in disordine;
- E' vietato lasciare funzionanti inutilmente apparecchiature e strumentazioni varie;
- E' vietato lasciare incustoditi gli esperimenti in corso o le apparecchiature in funzione;
- In caso di pericolo grave o immediato, il docente o qualsiasi altro fruitore del laboratorio o dell'aula deve immediatamente mettere in sicurezza tutti i fruitori o l'eventuale infortunato, avvertire subito l'addetto al pronto soccorso (in caso di infortunio) o antincendio (in caso di incendio) in quel momento presente all'interno della scuola.
- In caso di incendio nel locale, deve allontanarsi dal locale stesso assieme a tutti gli altri fruitori del laboratorio e recarsi nel punto di raccolta previsto dal piano di emergenza;
- Il lavoro svolto in orari diversi da quelli scolastici (ad esempio in orari pomeridiani) dovrà sempre essere preventivamente autorizzato, dandone notizia, con congruo anticipo, alla Dirigenza;
- Non appoggiare bottiglie od altri oggetti su davanzali o sopra gli armadi, da dove potrebbero cadere;
- Non usare impropriamente forbici, temperini, tagliacarte ed altri mezzi appuntiti o taglienti, ogni attrezzo va usato per la sua funzione;
- Non riporre nelle tasche oggetti appuntiti o taglienti.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## Misure di sicurezza per evitare le folgorazioni

- Utilizzare cavi, prolunghe, riduttori e prese multiple a norma di legge e in buono stato di conservazione e secondo la buona tecnica;
- Evitare il contatto delle attrezzature elettriche con acqua;
- Non accendere e manovrare attrezzature elettriche avendo le mani bagnate e se vi è acqua per terra;
- E' vietato effettuare allacciamenti elettrici con mezzi di fortuna ed in particolare inserire le estremità dei conduttori nudi negli alveoli delle prese;
- In caso di utilizzazione di prolunghe si deve avere cura che esse non intralcino i passaggi;
- Togliere tensione alle apparecchiature elettriche prima di ogni pulizia e manutenzione;
- Per rimuovere la spina inserita nella presa, impugnare la spina e non tirare mai dal cavo elettrico;
- Le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche non devono essere ostruite;
- Un'apparecchiatura elettrica non deve essere messa in funzione, in caso di caduta e danneggiamento visibile delle protezioni e quando il cavo elettrico e la spina presentano danneggiamenti; leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza riportate nei manuali a corredo delle apparecchiature elettriche;
- Segnalare prontamente l'esistenza di guasti o danneggiamenti nell'impianto elettrico (ad esempio, prese a muro divelte o malferme, cavi elettrici scoperti, ecc.) e la necessità di sostituire cavi elettrici, riduttori e multiple o prolunghe in cattivo stato;
- Trattare con molta cautela prese, spine, cavi di alimentazione e tutto quanto funzioni a tensione elettrica superiore a 50 V;
- Controllare sempre che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore del dispositivo che si intende utilizzare e indicata sullo stesso dispositivo o riportata in apposita targhetta;
- Evitare di utilizzare prese multiple che potrebbero far aumentare in misura anomala il carico elettrico di una linea, con possibile rischio di incendio, per necessità specifiche e/o in caso di dubbio rivolgersi agli addetti specializzati;
- Evitare assolutamente di avvalersi di espedienti per risolvere il problema di una spina che non entra in una presa, l'incompatibilità "meccanica" è spesso il segno di una incompatibilità "elettrica" la cui violazione può essere fonte di guasti o infortuni;
- Utilizzare solo componenti e cavi regolarmente certificati;
- Con un utensile elettrico in mano si eviti di toccare contemporaneamente masse metalliche nelle vicinanze.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

### **Misure per evitare problemi durante l'utilizzo dei videoterminali**

- Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura corretta, regolando l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale (se è possibile) in modo da mantenere i piedi ben appoggiati al pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben appoggiata allo schienale, se necessario si deve richiedere una pedana poggiapiedi;
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in maniera che lo spigolo superiore sia posto poco più basso degli occhi;
- La tastiera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanti allo schermo, curando che essa disti dal bordo del tavolo almeno 15 cm., distanza che consente il corretto appoggio degli avambracci;
- Nell'uso della tastiera e del mouse, si devono evitare irrigidimenti delle dita e dei polsi; evitare le posizioni fisse per tempi prolungati;
- Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente evitando contrasti eccessivi;
- Lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riflessi sulla superficie;
- Al fine di ridurre l'affaticamento visivo, è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo dal video e guardare oggetti lontani;
- Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tastiera e del mouse.

### **Misure di sicurezza per evitare danni alla salute dovuti alle cadute dall'alto**

- Evitare di utilizzare oggetti impropri per raggiungere posizioni elevate (es. sedie, mobili ecc) e usare solo gli ausili idonei (es. aste estensibili, scalette a norma);
- Non appoggiare le scale su pavimento viscido o scivoloso;
- Non pulire i vetri dai davanzali;
- Non passare direttamente da una posizione di elevazione ad un'altra (dalla scala al davanzale);
- Indossare scarpe solidali al piede;
- In posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa riversa indietro per lungo tempo;
- Preferibilmente fare questo tipo di pulizia in due operatori, di modo che uno da sotto passi il materiale necessario e mantenga fissa la scala.

### **Misure per l'utilizzo in sicurezza di scale portatili**

- Assicurarsi sempre, prima dell'utilizzo, che la scala sia in buono stato di conservazione e che i montanti o i chiodi siano integri e correttamente fissati;
- Scegliere la lunghezza della scala in modo da poter operare senza salire sugli ultimi gradini, è importante poter disporre di un tratto di scala

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

al quale appoggiarsi o tenersi;

- Utilizzare calzature di tipo chiuso e con suola antiscivolo al fine di evitare rischi di inciampo e/o scivolamento sugli scalini;
- Salire e scendere con il viso rivolto verso la scala, con entrambi le mani libere per potersi afferrare ai pioli o ai montanti. E' necessario riporre attrezzi, utensili e materiali minuti in tasche o borse da portare a tracolla o a cintura;
- Salire, scendere o stazionare sulla scala mantenendosi allineati alla scala stessa, evitando di sporgersi sia lateralmente che all'indietro ed evitando di fare movimenti bruschi che possono compromettere l'equilibrio dell'operatore e della scala;
- Operare sulla scala mantenendosi rivolti verso la scala stessa e con entrambi i piedi sul medesimo scalino, i piedi devono poggiare sullo scalino in prossimità dei montanti in modo di poter disporre di una migliore stabilità;
- Spostare la scala da terra, solo dopo aver rimosso eventuale materiale presente sulla medesima;
- Non spostare la scala rimanendo sulla stessa;
- La portata della scala è limitata, l'accesso e lo stazionamento sono consentiti ad una sola persona la volta;
- Percorrere sempre in modo ordinato tutti gli scalini sia nella fase di salita che nella fase di discesa (non saltare gradini);
- Osservare eventualmente indicazioni del costruttore e non utilizzarla in modo diverso a quello previsto;
- Durante il trasporto della scala accertarsi che le estremità non vengano ad impigliarsi, urtare o comunque interferire con ostacoli fissi, né con attrezzature o linee elettriche;
- Per operare su apparecchiature elettriche utilizzare solo scale in resina o legno;
- Conservare le scale in luoghi asciutti e arieggiati al riparo dalle intemperie e lontano da sorgenti di calore eccessivo, fissandole a supporti;
- Prima d'iniziare l'attività verificare attentamente che la scala non possa essere urtata in modo accidentale dal passaggio di mezzi di trasporto, dal movimento di macchine, dall'apertura di porte e dal passaggio di persone segnalandone, quanto necessario, la presenza;
- Accertarsi che l'eventuale caduta di attrezzi, di parti in montaggio e in lavorazione non costituisca pericolo per alcuno delimitando, se necessario, l'area di lavoro.

### **Regole specifiche per l'uso di scale semplici**

- Utilizzare scale semplici munite di piedini antiscivolo posti alle estremità

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

inferiori dei due montanti e di appoggi antiscivolo o di ganci di fissaggio posti sulle sommità dei montanti, verificandone, prima dell'utilizzo, lo stato di conservazione e l'efficacia;

- Posizionare la scala contro un solido appoggio evitando superfici cedevoli o mobili, quali spigoli, colonne tonde, vani delle porte, porte finestre apribili ecc.;
- Se la scala è appoggiata sul bordo di un solaio, i montanti devono sporgere di almeno un metro oltre il piano in modo da facilitare l'accesso al piano stesso;
- Per evitare scivolamenti della scala, quando possibile, fissarla ad una struttura fissa o in alternativa, mantenerla in posizione ad opera di un'altra persona a terra;
- La corretta inclinazione della scala è elemento fondamentale per evitare rischi di instabilità o di rottura;
- Posizionare la scala in modo che il piede, (ovvero la distanza orizzontale della base della scala dal punto di appoggio), sia pari a circa  $\frac{1}{4}$  dell'altezza del punto di appoggio rispetto al piano. Esempio : se il punto d'appoggio di una scala è di due metri rispetto al pavimento, il piede deve essere di circa 0,5 metri;
- Ricordare sempre che una scala troppo verticale può essere causa di rovesciamento all'indietro, mentre una scala non abbastanza verticale può scivolare e/o rompersi a causa dell'elevata sollecitazione sui montanti.

### **Regole specifiche per l'uso di scale doppie**

- Prima di salire sulle scale doppie assicurarsi che le catene e i tiranti di trattenuta siano integri ed in tensione;
- Verificare la stabilità della scala, i quattro montanti devono poggiare tutti sul pavimento che deve essere in piano al fine di evitare il rischio di ribaltamenti.

### **Stati di non salute connessi al lavoro**

Per salute si deve intendere non solo assenza di malattia, ma la possibilità di utilizzare al massimo le attitudini fisiche e psichiche dell'organismo. In alcuni casi si riscontrano stati di "non salute" e stati di sofferenza psichica non legati ad oggettivi riscontri clinici e la loro origine è spesso legata al lavoro. Tra gli operatori del settore terziario a contatto col pubblico si possono riscontrare vari stati di malessere e malattie:

## Fatica mentale

La fatica mentale è il risultato del sommarsi delle diverse sollecitazioni cui una persona è sottoposta.

- Delusione riguardo lo stipendio e gli incentivi economici
- Scarse opportunità di carriera
- Compiti ripetitivi
- Mancanza di responsabilità ed autonomia
- Ambiguità del ruolo

Come conseguenza della fatica i lavoratori ricevono più lentamente nuove informazioni, hanno bisogno di più tempo per reagire, impiegano più tempo a pensare e mostrano una riduzione di interesse e una diminuzione della soglia di attenzione: ciò aumenta i rischi di infortunio

La fatica continua diventa fatica cronica con cambiamenti di umore, depressione, irascibilità, nervosismo, scatti di rabbia.

I sintomi sono: malessere generale, perdita di appetito, mal di testa, vertigini, insonnia, difficoltà digestive, maggior possibilità di ammalarsi.

## Stress

E' la risposta dell'organismo alle sollecitazioni che tendono a modificare lo stato di equilibrio psicofisico e che produce una serie di manifestazioni fisiche e psichiche.

<b>SOTTO STIMOLAZIONE</b>	<b>SOVRASTIMOLAZIONE</b>
<b>TROPPO POCO DA FARE</b>	<b>TROPPO DA FARE</b>
<b>AMBIGUITÀ NEI COMPITI</b>	<b>ESTREMA RIGIDITÀ DEI COMPITI</b>
<b>ASSENZA DI CONFLITTI DI RUOLI</b>	<b>ESASPERAZIONE DEI CONFLITTI</b>
<b>RESPONSABILITÀ NULLA</b>	<b>RESPONSABILITÀ ECCESSIVA</b>

Altre possibili cause di STRESS sono legate a:

- **rumore:** un ambiente rumoroso provoca sovra affaticamento di chi lavora in esso con maggior dispersione di energia;
- **condizioni ambientali sfavorevoli:** come il microclima, l'illuminazione inadeguata, che fanno consumare più energia e quindi concorrono al processo di affaticamento.
- **ritmi di lavoro:** le continue sollecitazioni e variazioni e l'eccessiva

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

attenzione causano tensioni, paura, ansia, fatica, nervosismo, depressione, isolamento, solitudine

- **ripetitività del lavoro:** causa monotonia, sensazione di svolgere un lavoro noioso, depressione.

Le manifestazioni fisiche della reazione da stress sono:

- aumento nel sangue di adrenalina
  - aumento nel sangue di zucchero e grassi
  - produzione di betaendorfine
  - dilatazione dei vasi sanguigni e dei muscoli e del cervello
  - diminuzione negli organi viscerali e nella cute dell'afflusso di sangue per vasocostrizione
  - attivazione del sistema di coagulazione del sangue
- Disturbi che compaiono dopo prolungati stress sono:

indecisione, inappetenza, diminuzione di appetito, perdita di peso, cattiva digestione, mal di testa, mal di schiena, eruzioni della pelle, insonnia, nervosismo, tremori, perdita di memoria ed irritabilità, senso di inadeguatezza e di impotenza, diminuita autostima, incapacità di affrontare gli eventi esistenziali, rischio di infarto.

Tra i comportamenti sintomatici di situazione di stress compaiono quelli indicati dalla seguente tabella:

<b>“ FUGA DAL LAVORO”</b>	
<b>ASSENTEISMO CRONICO</b>	<b>INTOLLERANZA DEL POSTO DI LAVORO ASSEGNATO</b>
<b>RITARDO CRONICO</b>	<b>CRISI DI PIANTO</b>
<b>PAUSE PROLUNGATE</b>	<b>RITARDATO RITORNO DALLE VACANZE, PERMESSI, MISSIONI</b>
<b>PERFORMANCE</b>	
<b>AUMENTATO NUMERO DI ERRORI</b>	<b>INCAPACITÀ DI COMPLETARE IL LAVORO</b>
<b>AUMENTATO NUMERO DI PRODOTTI INADEGUATI O A RISPETTARE I TERMINI</b>	<b>DISTRUZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO</b>
<b>DIMINUITA CAPACITÀ DIRETTIVA</b>	

<b>RELAZIONI INTERPERSONALI</b>	
<b>INCAPACITÀ A MOTIVARE I SOTTOPOSTI</b>	<b>ESAGERATA CRITICA DEI SUPERIORI</b>
<b>INCAPACITÀ A COLLABORARE EFFICACEMENTE CON I COLLEGHI</b>	<b>FAVORITISMI</b>
<b>RIFIUTI DI SEGUIRE ORDINI O REGOLE</b>	<b>MANCANZA DI SOCIALIZZAZIONE</b>
<b>ECESSIVO APPOGGIO SUI SUPERVISORI</b>	<b>INSUFFICIENTE COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI NECESSARIE</b>
<b>MANCATO RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DI PARI O SOTTOPOSTI</b>	<b>ECESSO DI COMPETITIVITÀ</b>
<b>INSENSIBILITÀ ALLE ESIGENZE DEI SUBORDINATI</b>	
<b>MANIFESTAZIONI DELLO STRESS</b>	
<b>ATTEGGIAMENTI TRASANDATI</b>	
<b>SCARSA IGIENE PERSONALE</b>	
<b>ARTRITE</b>	
<b>ATOPIA: DERMATOLOGICA O RESPIRATORIA</b>	
<b>ULCERA PEPTICA</b>	
<b>CEFALEA INCONTROLLABILE</b>	
<b>AUMENTO DEL PESO</b>	
<b>PERDITA DI PESO</b>	
<b>AUMENTO DELL'ACNE NEI GIOVANI</b>	
<b>DIPENDENZA DA ALCOOL</b>	
<b>USO DI DROGHE</b>	
<b>ECESSIVO RICORSO AI FARMACI</b>	
<b>DIPENDENZA DA TABACCO</b>	

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

**INCAPACITÀ A SEGUIRE PROGRAMMI DI CONTROLLO DEL PESO, DEL FUMO, DELL'ALCOOL E ATTEGGIAMENTI COMPULSIVI**

**TIMORE DEI VIAGGI DI LAVORO**

**ATTEGGIAMENTI AUTODISTRUTTIVI**

## **Malattie psicosomatiche**

Esistono inoltre una serie di malattie psicosomatiche, che causano vere e proprie malattie, come l'ulcera gastrica, ipertensione arteriosa, asma, colite ulcerosa.

Gli stress influenzano con più facilità in modo diretto il funzionamento e le condizioni dei vari organi.

## **Posture**

E' assai importante quindi dare una educazione posturale agli/le studenti abituandoli ad assumere delle posture fisiologicamente corrette durante la loro permanenza nei banchi, nei laboratori e in particolare durante le esercitazioni con VDT.

E' quindi opportuno scegliere una sedia con sedile e schienale regolabili in modo da mantenere:

- i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto
- le ginocchia ad angolo retto
- i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o sul poggiatesta
- la schiena ben appoggiata allo schienale

**se si deve stare seduti a lungo** bisogna evitare:

- di stare seduto con la schiena piegata e ingobbata
- di usare un tavolo senza spazio per le gambe: la schiena rimarrebbe piegata e ingobbata

**se si deve lavorare a lungo in piedi è opportuno:**

- non stare con la schiena curva
- alzare il piano di lavoro in modo che i gomiti siano ad angolo retto
- appoggiare alternativamente un piede su un rialzo
- non lavorare a lungo con le braccia sollevate
- crearsi un appoggio per le braccia

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **Rischi specifici delle lavoratrici madri**

Devono essere sottoposte a particolari misure di tutela stabilite dal D.Lgs. 81/08. In particolare non possono essere adibite allo spostamento dei suppellettili e come fattore di rischio il decreto individua anche il rumore.

## **Esempi di comportamenti errati o pericolosi**

### **Condizioni pericolose**

- raccogliere, con le mani nude frammenti di vetro
- gettare frammenti di vetro nel cestino rifiuti
- chiodi e viti sporgenti dal muro, dalle porte, dalle sedie
- appendi abiti sporgenti ad altezza del viso
- forbici e tagliacarte con punte non arrotondate o mancanti di apposita custodia
- oggetti in vetro collocati in posizione pericolosa
- taglierina sprovvista del dispositivo coprilama
- armadi non ancorati al muro o quadri non fissati saldamente alle pareti
- prolunghe o filo del telefono sporgenti dalla scrivania (occasioni d'inciampo)
- lamine di alluminio poste sulle soglie delle porte non perfettamente aderenti al pavimento
- moquette sfilata, strappata, staccata dal pavimento, con gobbe ecct...
- oggetti fissati al pavimento (colonnine per l'allacciamento elettrico e telefonico)
- oggetti abbandonati sul pavimento (zaini, cartelle, borse, scatole, ecc...)
- oggetti scivolosi caduti sul pavimento (fogli di acetato ecct...)
- pavimento bagnato dall'acqua o con dislivelli non opportunatamente segnalati
- sedie e banchi rotti
- porte a vetri e finestre non di sicurezza o non segnalate
- mobili metallici con spigoli vivi e taglienti o cassette aperti

### **Procedure scorrette**

- disporre gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra gli armadi
- collocare oggetti pesanti sui classificatori o sopra i balconi
- aprire violentemente cassette privi della battuta di arresto
- cadere da una posizione sopraelevata trascinandosi dietro un oggetto, anche piccolo
- disporre oggetti in bilico (taglierine od altre attrezzature d'ufficio)
- infilare le mani all'interno di fotocopiatrici, macchine da scrivere, ecc...

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- riporre alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania
- salire sugli ascensori eccedendo il numero previsto
- fumare negli ascensori
- lasciare aperte le ante degli armadi o i cassetti delle scrivaniefermarsi dietro a una porta
- lasciare fuori posto sedie, tavolini od altro
- chiudere i cassetti o le ante degli armadi con un ginocchio o con il corpo
- chiudere i cassetti afferrandoli per il bordo anziché impugnare la maniglia
- chiudere o aprire le ante a scorrimento degli armadi afferrandole per il bordo anziché impugnare la maniglia
- chiudere o aprire le finestre a scorrimento verticale esercitando pressione sul telaio
- contrastare la chiusura automatica di cancelli o porte di ascensori infilando le mani
- spostare mobili od oggetti voluminosi mantenendo le mani all'esterno
- spostare macchine da scrivere o altre attrezzature afferrandole in modo errato
- aprire più cassetti di un classificatore provocandone il ribaltamento
- spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote
- scendere o salire le scale mantenendosi distanti dal corrimano
- salire in piedi sulle sedie
- lasciare le chiavi infilate nei cassetti della scrivania o nelle ante degli armadi
- sollevare gli oggetti piegando la schiena
- sollevare gli oggetti ruotando il busto

Comunque il DS emana all'inizio di ogni anno scolastico un'apposita circolare dove viene richiamata l'apposita normativa (D.L.GS 151/2001) e viene puntualizzato che qualora i risultati dell'eventuale valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute della lavoratrice-madre:

- verranno adottate misure per allontanare la lavoratrice dalla eventuale situazione di rischio e per evitare l'esposizione del rischio, anche modificando le condizioni o l'orario di lavoro;
- qualora le modifiche delle condizioni di lavoro non fossero possibili per motivi organizzativi o altro, si informerà l'Ispettorato Provinciale del Lavoro per i provvedimenti di competenza (art. 5 della Legge 1204/71 e art. 17 c.2, lett. b-c del D.Lgs. 151/2001, prevedono l'interdizione dal lavoro, previo parere favorevole dell'Azienda USL competente).

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Viene ricordato inoltre che visto il tipo di lavoro effettuato sarebbe consigliabile eseguire la profilassi vaccinale per le donne in età fertile.

Poi nella stessa circolare viene citato un indirizzo internet ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) per consultare uno specifico opuscolo informativo presente nel sito

([http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20120709\\_Opuscolo\\_informativo.aspx](http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/PrimoPiano/Pages/20120709_Opuscolo_informativo.aspx)).

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 8. INDICAZIONE DELLE MISURE DEFINITE

Le misure di sicurezza definite a seguito della valutazione dei rischi sono necessarie per :

- a) migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica preventivistica) situazioni già conformi ;
- b) dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal d. Lgs 81/08.

E' previsto un programma di controllo delle misure di sicurezza attuate per verificare lo stato di efficienza e di funzionalità con una cadenza di un anno.

### 8.1 Riferimenti

- alle istruzioni e procedura di sicurezza
- alle procedure di emergenza e pronto soccorso
- alla programmazione delle azioni di informazione e formazione

### 8.2 Allegati

- a) Check list di sopralluogo
- b) Allegato Dati occupazionali ed Organigramma del SPP dell'istituzione scolastica
- c) Allegato Presidi antincendio
- d) Allegati DVR Appunti sul D.Lgs 81- 08 per i lavoratori
- e) Allegati DVR Appunti sul D.Lgs 81- 08 per il DL
- f) Allegati DVR Valutazione rischio Agenti chimici
- g) Allegati DVR Valutazione rischio Elettrico
- h) Allegati DVR Valutazione rischio Incendio
- i) Allegati DVR Valutazione stress lavoro correlato
- j) Allegati DVR Valutazione rischio lavoratrici madri
- k) Allegati DVR Approfondimento Analisi dei rischi
- l) Schede Valutazione rischi per mansione ATA
- m) Schede Valutazione rischi per mansione collaboratori scolastici
- n) Schede Valutazione rischi per mansione
- o) Schede di sicurezza - Attrezzature in uso
- p) Elenco attrezzature utilizzate compilate dai responsabili
- q) Elenco Sostanze pericolose - Schede di rischio

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- r) Manuali illustrati per informazione dei lavoratori
- s) Manuale INAIL ed. 2013 - Gestione del Sistema Sicurezza e Cultura della Prevenzione nella Scuola
- t) Regolamenti di laboratorio e di istituto
- u) Circolari emesse dal Ds
- v) Registro segnalazione rischi, registro controlli antincendio e Schede registrazione interventi

I sopra indicati manuali sono stati allegati nei precedenti DVR, saranno aggiornarti quando necessario, e fanno parte integrante del presente DVR.

### 8.3 Glossario minimo

- **Agente:**  
Per agente si intende l' agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro potenzialmente dannoso per la salute.
- **Agente biologico:**  
Per agente biologico si intende qualsiasi microorganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
- **Agente cancerogeno:**  
Per agente cancerogeno di intende una sostanza alla quale sia attribuita la menzione: può provocare il cancro o può provocare il cancro per inalazione.
- **Ambiente di lavoro:**  
fattori fisici, chimici, biologici, sociali e culturali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro.
- **Attrezzatura di lavoro:**  
E' attrezzatura di lavoro qualsiasi macchina, apparecchio, utensile di lavoro, attraverso qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la pulizia e lo smontaggio.
- **Compito lavorativo:**  
il prodotto del sistema lavoro.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- **Datore di lavoro:**

Per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente la qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.

- **Dirigente**

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa [ i dirigenti nella scuola sono: DSGA, Vicario del DS (nel caso svolga il suo incarico in modo permanente e non solo in sostituzione del dirigente scolastico), Responsabile (o referente) di plesso o di succursale, Responsabile di laboratorio (nei casi in cui organizzzi, con poteri gerarchici e funzionali, le attività del personale di laboratorio)].

- **Dispositivo di protezione individuale (o DPI):**

E' dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata a ad essere indossata e tenuta dal lavoratore a scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

- **Formazione:**

fornire, mediante un' appropriata disciplina, i requisiti necessari ad una data attività.

- **Informazione:**

Fornire notizie ritenute utili e funzionali.

- **Lavoratore:**

Per lavoratore si intende la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

Sono equiparati ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

- **Luoghi di lavoro:**

Sono luoghi di lavoro quei luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per lavoro.

- **Medico competente:**

è un medico di qualificata professionalità in grado di collaborare con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale.

- **Movimentazione manuale dei carichi:**

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spinger, tirare, portare o spostare un carico che, per le caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportino tra l'altro, rischi di lesioni dorso-lombari.

- **Pericolo:**

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare danni

- **Posto di lavoro al videoterminale:**

Per posto di lavoro al videoterminale si intende l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.

- **Preposto**

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa [ i preposti nella scuola sono: Insegnanti tecnico-pratici e docenti teorici che insegnano discipline tecniche o tecnico-scientifiche, durante l'utilizzo dei laboratori, Insegnanti di area scientifica - durante l'utilizzo di laboratori o di aule attrezzate -, Coordinatore o caposquadra del personale ausiliario - se presente nell'organizzazione della scuola -, Capo Ufficio Tecnico, Responsabile del magazzino, Coordinatore della biblioteca, Responsabile di ufficio, capoufficio]

- **Prevenzione:**

Per prevenzione si intende l'insieme delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

- **Procedure di sicurezza:**

è l'insieme delle istruzioni operative documentate che definiscono le modalità di esecuzione di attività inerenti la pianificazione, la gestione ed il controllo di funzioni, attività, processi che incidono, o possono incidere, sulla sicurezza dei lavoratori e l'igiene dell'ambiente di lavoro. Deve essere redatta in modo semplice, chiaro e comprensivo.

- **Processo di lavoro:**

la sequenza spaziale e temporale dell'interazione di persone, attrezzature lavoro, materiali, energia e informazione all'interno di un sistema di lavoro.

- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:**

Per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si intende la persona, ovvero le persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:**

per responsabile del servizio di prevenzione e protezione si intende la persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

- **Rischio:**

probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

- **Servizio di prevenzione e protezione:**

Per servizio di prevenzione e protezione dai rischi si intende l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell' azienda, ovvero unità produttiva.

- **Sistema di lavoro:**

combinazione di persone e attrezzature di lavoro, che agiscono insieme nel processo di lavoro, per eseguire il compito lavorativo nello spazio di lavoro all'interno dell'ambiente di lavoro, sotto le condizioni imposte dal compito lavorativo.

- **Situazione pericolosa:**

qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

- **Spazio di lavoro:**

un volume allocato a una o più persone nel sistema di lavoro per l'esecuzione di un compito lavorativo.

- **Unità produttiva:**

per unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

- **Valutazione del rischio:**

valutazione del rischio globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza.

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 8.4 Nota finale ed attestazione data certa

Il presente documento rappresenta la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa svolta presso l'Istituzione scolastica ed è stato redatto a seguito di sopralluoghi, della visione del registro delle segnalazione rischi e dalle puntualizzazioni effettuate dalle persone presenti nelle riunioni periodiche svolte.

La valutazione dei rischi è stata eseguita dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il quale ha partecipato alle attività di rilevazione e relativa valutazione - analisi dei rischi in conformità alle indicazioni dell'art. 50 del D.Lgs 81/08.


Ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i sottoscritti attestano che il presente documento di valutazione dei rischi è stato redatto nella data riportata nella prima pagina.

La conservazione del presente documento è a totale carico dell'istituzione scolastica la quale si onera ad affiggere e divulgare ai lavoratori la sezione del DVR dove vengono elencati i rischi presenti in questa istituzione scolastica.

Firma del D.L

\_\_\_\_\_

Firma del RSPP :



**FRANCO ANTONIO**

**05.05.2020**

**16:31:45 UTC**

\_\_\_\_\_

Firma del RLS :

\_\_\_\_\_

1^ Collab. del DS

\_\_\_\_\_

Coord. di plesso del SPP \_\_\_\_\_ Coord. di plesso del SPP \_\_\_\_\_

Coord. di plesso del SPP \_\_\_\_\_ Coord. di plesso del SPP \_\_\_\_\_

Medico Competente

\_\_\_\_\_

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## 8.5 Giustificazione Rischi

### **GIUSTIFICAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI** **ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. n.81/08**

Il/La sottoscritto Prof. Domenico Di Fatta, in qualità di Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica

#### **DICHIARA**

- che non sono presenti attrezzature che possono generare questo tipo di rischio
- di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e il RSPP

Il Dirigente Scolastico

Per presa visione: il RLS

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

## **GIUSTIFICAZIONE RISCHIO CHIMICO** **ai sensi dell'art. 221 del D. Lgs. n. 81/08**

Il/La sottoscritto Prof. Domenico Di Fatta, in qualità di Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica

### **CONSIDERATO**

- La natura e pericolosità degli agenti chimici utilizzati (si vedano le schede di sicurezza);
- Il livello, la durata e le modalità dell'esposizione;
- Le circostanze in cui viene svolto il lavoro, comprese le quantità;
- La formazione del personale;
- Di aver informato ai lavoratori che i prodotti chimici devono essere utilizzati uno per volta e quindi è assolutamente vietato di mescolare prodotti chimici di qualsiasi genere;

### **GIUSTIFICA**

che la natura e l'entità dei rischi connessi con l'impiego di agenti chimici non rendono necessaria una valutazione più dettagliata e

### **DICHIARA**

- Di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori (RLS);
- Che sono stati distribuiti ai collaboratori scolastici i DPI (guanti in lattice e mascherine antipolvere) da utilizzare durante le operazioni di pulizia;
- Che la giustificazione in oggetto verrà rivista in caso di introduzione di nuove attrezzature che possono comportare l'esposizione a rischio rumore.

Il Dirigente Scolastico

Per presa visione: il RLS

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

**GIUSTIFICAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI**  
**ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. n. 81/08**

Il/La sottoscritta Prof. Domenico Di Fatta, in qualità di Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica

**GIUSTIFICA**

che la natura e l'entità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi con l'esposizione a campi elettromagnetici, non rendono necessaria una valutazione più dettagliata e

**DICHIARA**

- Di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori (RLS);
- Che la giustificazione in oggetto verrà rivista in caso di introduzione di nuove attrezzature che possono comportare l'esposizione a campi elettromagnetici.

Dirigente Scolastico

Per presa visione: il RLS

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

**GIUSTIFICAZIONE RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**  
**ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 81/08**

Il/La sottoscritto Prof. Domenico Di Fatta, in qualità di Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica

**GIUSTIFICA**

che la natura e l'entità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi con l'esposizione a alle radiazioni ottiche artificiali, non rendono necessaria una valutazione più dettagliata e

**DICHIARA**

- Di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori (RLS);
- Che la giustificazione in oggetto verrà rivista in caso di introduzione di nuove attrezzature che possono comportare l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Dirigente Scolastico

Per presa visione: il RLS

IMS Margherita Palermo	<b>Documento di Valutazione dei Rischi</b> <b>Elaborato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.</b>	Revisione	01
		Data	As 19-20
		Pag 74	

**GIUSTIFICAZIONE RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI**  
**ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 81/08**

Il/La sottoscritta Prof. Domenico Di Fatta, in qualità di Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica

**GIUSTIFICA**

che la natura e l'entità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, connessi con l'esposizione a alle radiazioni ottiche artificiali, non rendono necessaria una valutazione più dettagliata e

**DICHIARA**

- che non sono presenti attrezzature o situazioni che possono generare questo tipo di rischio
- di aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e il RSPP

Dirigente Scolastico

Per presa visione: il RLS